

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	مقدمه
۱	باردهی ترانسفورماتور
۲	شرایط پارالل کردن
۵	تنظیم ولتاژ
۹	مراقبت و نگهداری از ترانس های قدرت
۱۴	دژنکتورها
۱۷	اندازه گیری زمان قطع و وصل کلید
۱۸	سکسیونرها
۲۳	ترانسفورماتورهای ولتاژ
۲۵	ترانسفورماتورهای جریان
۲۹	راکتورها
۳۱	فیوزها
۳۳	برقگیرها
۳۶	تست دوره ای تجهیزات
۳۸	نیروگاهها و پست های برق

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandooen.com](http://www.kandooen.com) مراجعه کنید

یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۶۶۴۱۲۶۰-۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید

۴۴

زمین حفاظتی در تجهیزات الکتریکی

۵۰

بازرسی و تست شبکه اتصال زمین

۵۰

کابل‌های قدرت سه فاز

۵۳

استفاده از فیلتر ترموسیفون در ترانسفورماتور

[www.kandooen.com](http://www.kandooen.com)

[www.kandooen.com](http://www.kandooen.com)

[www.kandooen.com](http://www.kandooen.com)

## باردهی ترانسفورماتور

ابتدا باید گفته شود که که مطلوب ترین شرایط برای کار یک ترانس این است که با تمام ظرفیت تحت سرویس بوده و ایزولاسیون آن نیز نباید از حد مجاز تجاوز ننماید.

### اضافه بار مجاز

عملا منحنی مصرف بار الکتریکی که در طول شبانه روز غیر یکنواخت بوده و در فاصله زمانی مشخصی مقدار ماکزیمم خود را خواهد داشت .

از طرف دیگر با توجه به این حقیقت که عمر مفید هر نوع از عایق های الکتریکی پس از جذب میزان معینی حرارت به اتمام می رسد ، می توان در ماقع پیک بار ، ترانس را به صورتی تحت اضافه بار قرار داد که اضافه فساد عایق در این پریود درست به اندازه کمبود فساد آن در زمان مینیمم بار باشد .

به این ترتیب عایق عمر مفید معین شده خویش را حفظ نموده و دچار خرابی زودرس نخواهد گردید . این اضافه بار که معمولا به صورت درصدی از بار نامی بیان می شود ، بستگی به میزان غیر یکنواختی منحنی بار ، روش خنک کردن ترانس و ضریب انتقال حرارت آن دارد . اضافه بار مجاز برای زمان های کوتاه برای ترانس به شرح زیر می باشد .

(۱) ترانسهای روغنی

۳۰	۴۵	۶۰	۷۵	۱۰۰	اضافه بار مجاز (درصد)
۱۲۰	۸۰	۴۵	۲۰	۱۰	زمان اضافه بار (دقیقه)

(۲) ترانسهای خشک

۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	اضافه بار مجاز (درصد)
۶۰	۴۵	۳۲	۱۸	۵	زمان اضافه بار (دقیقه)

در شرایط اضطراری ممکن است ترانسها را حتی روزانه ۶ ساعت و حداکثر تا ۵ روز متوالی تحت ۴۰ درصد ۴۰ درصد اضافه بار قرار داد. البته در این صورت بار میانگین ترانس در طول ۲۴ ساعت نباید از ۰/۹۳ بارنامی تجاوز نماید.

شرایط پارالل کردن و باردهی اقتصادی برای ترانسفورماتورها

وقتی که ترمینالهای مشابه اولیه و ثانویه دوترانس (یا بیشتر) به یکدیگر متصل شوند گفته می شود که آنها بصورت پارالل کار می کنند.

این عمل معمولاً از طریق باسهای ویژه و یا مستقیماً روی شبکه انجام می گیرد.

برای پارالل کردن چند ترانس شرایط زیر باید برقرار باشد.

(۱) ترانس های روغنی

.....  
(۲) ترانس های خشک

در شرایط اضطراری ممکن است ترانس ها را حتی روزانه ۶ ساعت و حداکثر تا ۵ روز متوالی تحت ۴۰ درصد اضافه بار قرار دارد . البته در این صورت بار میانگین ترانس در طول ۲۴ ساعت نباید از ۰/۹۳ بار نامی تجاوز نماید .

### شرایط پارالل کردن و باردهی اقتصادی برای ترانسفورماتورها

وقتی که ترمینال های مشابه اولیه و ثانویه دو ترانس (یا بیشتر) به یک دیگر متصل شوند گفته می شود که آن ها به صورت پارالل کار می کنند .

این عمل معمولا از طریق باس های ویژه و یا مستقیما روی شبکه انجام می گیرد  
برای پارالل کردن چند ترانس باید برقرار باشد :

(۱) کلیه ترانس ها باید دارای گروه های اتصال یکسان باشند.

(۲) ولتاژ نامی و نسبت تبدیل ترانس ها باید یکسان باشد .

(۳) ولتاژ اتصال کوتاه (امپدانس اتصال کوتاه ) ترانسفورماتورها باید برابر باشند .

اگر در یک پست برق چند ترانسفورماتور به طور پارالل وجود داشته باشد , شرایط کار اقتصادی ایجاد می نماید که بر حسب مقدار بار مصرفی , تعداد مشخصی از ترانسفورماتورها در مدار قرار گیرند .

این تعداد بر این اساس انتخاب می شوند که تلفات انرژی به حداقل ممکن برسد و

البته مناسب ترین وضعیت حالتی است که در این انتخاب علاوه بر تلفات در خود

ترانسفورماتورها تلفات بار اکتیو و راکتیو در شبکه نیز مد نظر قرار گیرد .

ارقام ۰ تا ۱۱ مبین گروه اتصال بوده و مشخص می کند که بردار ولتاژ یک فاز (در

اتصال ستاره) در فشار قوی چند برابر ۳۰ درجه نسبت به ولتاژ همان فاز (در اتصال

ستاره) در طرف فشار ضعیف و در جهت مثبت مثلثاتی اختلاف فاز دارد .

اتصال ترانسفورماتورها با گروه های اتصال غیر مشابه به همدیگر به هیچ وجه امکان

پذیر نمی باشد . برای درک حادثه های که ممکن است در اثر اتصال چنین

ترانسفورماتورهایی پیش آید کافی است متذکر شود که اگر بردارهای ثانویه دو ترانس

فقط ۳۰ درجه اختلاف فاز داشته باشند ، جریان متعادل کننده از ۳ تا ۵ برابر جریان

نامی تجاوز خواهد نمود .

همچنین اختلاف کوچکی در نسبت تبدیل دو ترانس پارالل شونده ، منجر به جریان

متعادل کننده نسبتاً زیادی شده و ترانسفورماتوری که دارای ولتاژ ثانویه بیشتر است بار

زیادتری به خود جذب می نماید . اگر چند ترانس با امپدانس اتصال کوتاه هایی

مختلف به صورت پارالل بسته شوند توزیع بار بین آن ها به طور مستقیم با ظرفیت

نامی و به طور معکوس متناسب با امپدانس اتصال کوتاه خواهد بود .

نسبت بین ظرفیت نامی ترانس هایی که قرار است به طور پارالل کار کنند نباید از ۳:۱ تجاوز نماید ، زیرا اگر چه امپدانس اتصال کوتاه دو ترانس تیز مساوی باشند ، مولفه های اکتیو و راکتیو آن دو معمولاً با هم اختلاف داشته و این اختلاف در ترانسفورماتورهای با ظرفیت پایین بارزتر می باشد .

حال چنانچه امپدانس های اتصال کوتاه نیز بیش از ۱۰ درصد تفاوت داشته باشد ، اختلاف بین مولفه های فوق شدید تر بوده و نتیجتاً کار پارالل کردن آن ها به خاطر وجود جریان متعادل کننده با اشکال مواجه خواهد شد . پس از اتمام عملیات نصب و تعمیرات اساسی معمولاً ترانسفورماتورها مورد تست های مخصوص قرار داده و بعد از اطمینان از حصول شرایط کار پارالل تحت سرویس قرار می دهند .

### تنظیم ولتاژ

تنظیم ولتاژ در شبکه برق به کمک تپ چنجر و یا با کم یا زیاد کردن تعداد دورهای سیم پیچ ترانسفورماتور صورت می گیرد . اغلب ترانسفورماتورهای اصلی شبکه برق مجهز به تپ چنجر چنجرهایی هستند که زیر بار کار کرده و در طرف فشار قوی ترانس نصب می شوند . این تپ چنجرها در واقع وقتی که ولتاژ فشار قوی از حد مجاز انحراف پیدا کند ، با تغییر دادن نسبت ولتاژ طرف فشار ضعیف را در مقدار نامی تثبیت می نمایند . از نظر نوع تپ چنجرها را به دو دسته می توان تقسیم نمود . در نوع اول نسبت تبدیل ترانسفورماتور در حالت قطع کامل از شبکه و به کمک چند

حلقه سیم پیچ اضافی تغییر داده شده و در نوع دوم تغییر نسبت تبدیل در حالت اتصال کامل به شبکه و زیر بار انجام می گیرد .

مثلا در ترانسفورماتورهای کاهنده توزیع برق ، چهار تپ وجود دارد که به کمک آن ها می توان نسبت تبدیل ترانسفورماتور را در حالت بی باری و به میزان  $+5$  ,  $+2/5$  ,  $-2/5$  , و  $-5$  درصد مقدار نامی تغییر داد .

تپ چنجرها معمولا در مخزن جداگانه ای در مجاورت تانک ترانس (به طوری که از بیرون به صورت یکپارچه دیده می شوند) نصب شده و محور عمل کننده آن ها در بالای ترانس قرار دارد . طبیعی است که در لحظات تغییر یک تپ به تپ دیگر مدار ترانسفورماتور قطع خواهد شد . برای تثبیت ولتاژ وقتی که ولتاژ در ترمینال های طرف فشار ضعیف افزایش می یابد ، باید تعداد دور سیم پیچ فشار قوی را به میزان مناسب کاهش داده و برعکس اگر ولتاژ در طرف فشار ضعیف کاهش یابد باید تعداد دور در طرف فشار قوی را به میزان مناسب افزایش داد .

بیشترین حوادثی که برای یک ترانس پیش می آید ناشی از عیوبی است که در سیستم تپ چنجر آن بروز می نماید . این عیوب عمدتا عبارتند از :

گرم کردن و سوختن کنتاکت ها ، جام کردن محور تپ چنجر ، شل و لق شدن اتصالات مکانیکی و ضعیف شدن کنتاکت های الکتریکی .



به همین جهت مکانیزم تپ چنجر باید به طور مرتب و دوره ای تحت مراقبت و بازرسی قرار گیرد. در تپ چنجرهای زیر بار معمولاً با استفاده از یک زیر بار معمولاً با استفاده از یک تپ کمکی مانع قطع مدار جریان در پرلود تعویض تپ می شوند که این عمل که به کمک سوئیچ مخصوصی در داخل مخزن مخصوص تپ چنجر صورت می گیرد.

مکانیزم تپ چنجر زیر بار ممکن است از طریق تابلوی کنترل مربوطه فرمان داده شده و یا بطور اتوماتیک و تحت کنترل رله های ولتاژی عمل نماید.

مشخصات فنی و ویژگی های ترانسفورماتورهایی که عموماً در شبکه های توزیع و

انتقال برق به کار برده می شوند در استانداردهای معتبر بین المللی بیان شده است.

تپ چنجرهای زیر بار در بعضی از ترانس ها مجهز به سیستمهای کنترل اتوماتیک بوده و ولتاژ شبکه را بر حسب تغییرات بار تا ۱۵ درصد تنظیم می نماید.

اگر سیستم کنترل اتوماتیک یک تپ چنجر معیوب شود باید ترانس را کلاً از مدار خارج کرده و تحت تعمیر قرار داد.

تپ چنجر زی بار باید اصولاً دارای فرمان از راه دور بوده و هیچگونه تغییر تپ دستی

برای ترانسفورماتورهای مجهز به سیستم تپ چنجر زیر بار مجاز دانسته نشده است.

امروزه رگولاتورهای ولتاژ کریستالی به جای رگولاتورهای الکترومکانیکی کاربرد وسیعی جهت تنظیم ولتاژ در شبکه های برق پیدا کرده اند.

این رگولاتورها که مستقما به تپ چنجر فرمان می دهند معمولا دارای سیستم حفاظت و سینگال ویژه ای بوده و در صورت لزوم می توان مجموعه رگولاتور را از مدار خارج نمود .

ضمنا تنظیم نقطه کار این رگولاتورها نیز از راه دور مسیر می باشد . تپ چنجرها غالبا مجهز به کنتور شمارنده هستند که تعداد دفعات عملکرد ان را نشان می دهد و طبق دستور العمل کارخانه بر حسب مورد پس از هر

۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ کلید زنی , کنتاکتهای تپ چنجر باید بازرسی شده و عیوب احتمالی آن بر طرف گردد

برای انجام این عمل باید روغن مخزن تپ چنجر را تخلیه نمود , البته علاوه بر این تپ چنجر های زیر باید حداقل سال یک بار مورد بازرسی و تست قرار گرفته و قسمتهای گردنده و محل های که تحت اصطکاک قرار دارند نیز هر شش ماه یکبار روغن کاری شوند . اگر چند ترانس که به صورت پارالل کار می کنند دارای رگولاتورهای اتوماتیک باشند , باید توجه نمود که عملکرد رگولاتورها باید کاملا همزمان و مشابه باشند و اگر رگولاتور اتوماتیک وجود نداشته باشد , برای به حداقل رساندن جریان متعادل کننده , تغییر تپ باید قدم به قدم صورت گرفته و اختلاف بیش از یک تپ بین دو ترانس ایجاد نگردد .

تنظیم ولتاژ ممکن است توسط اتوترانسفورماتورها و یا بوستر ترانسفورماتورها نیز صورت گیرد. بوستر ترانسفورماتور از یک و یا به ترانس سری و یک ترانس تغذیه کننده آن تشکیل می شود بطوریکه سیم پیچ ثانویه ترانس با سیم پیچ ترانسفورماتورهای که لازم است ولتاژ آن تنظیم شود بطور سری بسته شده و اولیه آن به ثانویه ترانس تغذیه کوپل می شود

### مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

زمین زیر ترانس های روغنی باید به طرف چاهک مخصوص روغن شیببندی شده و روی آن رابا قلوه سنگ تمیز به ارتفاع حداقل ۲۵ سانتیمتر پر شود. چاهک روغن که لوله تخلیه نیز برای آن پیش بینی می شود معمولا در کنار دیوار ساخته شده و باید به طور مرتب توسط اپراتور بازدید شود.

باید مراقبت نمود که روغن قابل اشتغال در ترنچهای کابل و یا منولهای دیگر موجود در محوطه نفوذ ننموده و ضمنا در اتاق ترانس باید شن خشک در جعبه های مخصوص و همچنین لوازم دیگر اظفا حریق وجود داشته باشد.

یک ترانس رابعد از اتمام عملیات نصب, باید تحت تست ها و بررسیهای لازم قرارداد و پس از آن در سرویس گذاشت هدف از این تست ها عبارت از حصول اطمینان از عملکرد صحیح رله ها و مدارات حفاظتی ایتر لاکهای دژنکتورها, چک

کردن کلیه ترمومترها , چک کردن سطح روغن در کنسرواتور و اطمینان از برقرار بودن ارتباط آن با تانک ترانس .

قبل از اتصال آزمایشی ترانس که در آن فقط دژنگتورهای طرف اولیه بسته می شود, اپراتور باید کلیه شیرهای روغن رادیاتورها و کنسرواتور را بازدید کرده و از عدم وجود هوا در رله بوخهلتز اطمینان حاصل نماید .

همچنین قسمتهای مختلف ترانس و تجهیزات جانبی آنرا که در فضای آزاد قرار دارند تا سر دژنگتورها باز بینی کرده ودقت نماید که روی ترانسفورماتور اشیا اضافی وجود نداشته باشد ,تانک ترانس به طور محکم وموثر به زمین وصل شده باشد ,روغنی از ترانس نشت ننماید واتصالات برقگیرهای حفاظتی که معمولا در جلوی ترانس وروی خط فشار قوی نصب میشوند برقرارباشد .

در این حالت پس از اطمینان از سلامت ودرمدار بودن سیستمهای حفاظتی می توان دژنگتورها راوصل نمود .البته در اینجا یاد آور می شود که وصل ترانس با تاخیری کمتر از ۱۲ساعت پس از پر نمودن تانک از روغن مجاز دانسته نشده است .برای وصل آزمایشی ترانس باید مدارهای رله بوخهلتز و رله جریان زیادی برای قطع انی و بدون تاخیر آماده می شود ,ولی می توان ترانس را به سیستمهای خنک کننده نیز وصل نمود ,در این صورت باید توجه داشت که در جریان کار ,درجه حرارت روغن درقسمت بالای تانک از ۷۵ درجه سانتیگراد تجاوز ننماید (به علت گرمای ناشی از تلفات آهن).

برای کنترل وضعیت ترانس در شرایط بی باری باید حداقل ۳۰ دقیقه آن در حالت وصل آزمایشی نگاه داشت. اگر در خلال این مدت نتایج آزمایشات قانع کننده بود می توان بلا فاصله دژنگتورهای طرف ثانویه ترانس را زیر بار قرار داد.

در ترانسفورماتورهایی که سطح روغن کنسراتور توسط لوله شیشه ای آب نما کنترل می شود باید دقت نمود که دو سر لوله مزبور مسدود نباشد زیرا در صورت مسدود بودن این لوله سطح روغن به صورت صحیح نمایش داده نمی شود.

در ذیل ترانسفورماتورهای تحت سرویس را بر حسب شرایط کاری مختلف طبقه بندی نموده، نحوه رسیدگی و بازرسیهای روتین آنها به شرح زیر می باشد.

۱) در نیروگاهها و پستهایی که توسط تشکلات پرسنلی شیفت یا مقیم محل کار کنترل و نگهداری می شوند، ترانسفورماتورهای اصلی و ترانسفورماتورهای مصرف داخلی (اعم از اصلی و رزرو) باید بطور روزانه و بقیه ترانسفورماتورها هفته ای یک مرتبه مورد بازرسی قرار گیرند.

۲) در نیروگاهها و پستهایی که توسط اکیپهای سیار نگه داری می شوند، ترانسفورماتورها باید حداقل ماهی یکبار مورد بازرسی قرار گیرند.

۳) در پستهای کوچک و کم ظرفیت ترانسها حداقل هر شش ماه یکبار باید بررسی شوند. سیستمهای خنک کننده ترانسفورماتورها باید از نقطه نظر عملکرد صحیح پمپها و فن

ها کنترل شوند

برای انجام این عمل اپراتور باید دمای روغن ترانسفورماتور و همچنین دمای روغن در ورودی و خروجی کولر (در صورتکه ترانس مجهز به کولر ایی جهت خنک کردن باشد) را یادداشت نماید.

هرگاه ترانسی توسط رله های حفاظت داخلی قطع شود (رله بوخهلتز, رله دیفرانسیل, رله جریان زیاد) ابتدا اپراتور باید وضع ظاهری آن و تجهیزات جنبی مربوطه به جهت پی بردن به علت حادثه مورد بازرسی قرار دهد.

مثلا اگر وجود گاز در رله بوخهلتز مشاهده شود, نمونه آن باید جهت تست به آزمایشگاه ارسال گردد.

زیرا بعضی مواقع ممکن است در خلال کار ترانس حبابهای هوای درون روغن باعث عملکرد نابجای رله بوخهلتز گردد.

اگر گاز درون رله بوخهلتز از روغن سوخته متصاعد شده باشد مبین وجود حادثه در داخل ترانس بوده که در این صورت بلا فاصله باید ترتس راجهت تعمیرات از مدار ایزوله نمود. تعمیرات دوره های روی ترانسهایی که قطع آنها مستلزم خارج شدن ترانس اصلی از مدار است هر دو سال یک مرتبه و بقیه ترانسها هر چهار سال یک مرتبه صورت میگیرد.

ضمنا ترانسفورماتورهایی که در شرایط محیطی با آلودگی بسیار بالا کار می کنند باید طبق دستور العملهای ویژه مربوط به محل, مورد تعمیرات دوره های قرار گیرند. خشک

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoo.cn.com](http://www.kandoo.cn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۶۶۴۱۲۶۰-۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید

کردن ترانسفورماتورها اولاً : اگر سیم پیچ یا ایزولاسیون ترانس به طور جزئی یا کلی تعمیر شده باشد , به نیاز به اندازه گیری به خصوصی قطعا باید آن را تحت عملیات رطوبت زدائی قرار داد .

ثانیا : اگر در حین انجام تعمیرات اساسی شرایط کار با ترانس ویژه ترانس دقیقا رعایت شده و هسته آن بیش از حد مجاز خارج از روغن نگهداری نشود پس از انجام تعمیرات تقریباً می توان مطمئن بود که ترانس نیازی به خشک کردن ندارد ولیکن در حالت کلی باید وضعیت ایزولاسیون سیم پیچ را قبل و بعد از تعمیرات اساسی , طبق قواعد استاندارد شده مورد تست و ارزیابی قرار داده و در صورت نیاز اقدام به خشک سازی آن نمود .

البته اگر پارامترهای عایق بدون روغن قبل و بعد از تعمیرات اساسی مقایسه شوند باید اثر روغن را در تغییر کمیت ها بر طبق استانداردهایی که در این زمینه وجود دارد مورد توجه قرار داد .

اگر در آزمایشاتی که در خلال تعمیرات اساسی هسته ترانس در مدت زمانی بیش از آنچه که در مدارک فنی مربوطه معین شده است در هوای آزاد قرار گیرد ترانس را باید جهت عملیات خشک سازی مورد تست قرار داد .

ترانس ها را به یکی از روش های زیر خشک می نمایند :

۱- خشک کردن ترانس در خود تانک و به کمک حرارت ناشی از تلفات مس و یا

تلفات آهن در شرایط خلا و یا بدون آن .

۲- خشک کردن در داخل خود تانک و به کمک هوای گرم و خشک که توسط

یک منبع خارجی تولید شود .

۳- خشک کردن به کمک حرارت ناشی از یک منبع خارجی و بدون شرایط خلا .

بررسی وضعیت عایق سیم پیچ ها از نظر میزان رطوبت اصولا باید در شرایط تانک

بدون روغن صورت گرفته و اندازه گیری پارامترهای عایق در خلال علیات خشک

سازی نیز باید به طور مرتب تا زمانیکه این پارامترها به زمانیکه این پارامترها به میزان

ثابت خود برسند ادامه داده شود.

### دژنگورها

دژنگورها ی فشار قوی بدون شک از مهمترین تجهیزات کلید خانه ها به شمار

می روند که نقش انها قطع و وصلمدار در وضعیت عادی و هم چنین در تحت شرایط

اضافه بار غیر مجاز ,اتصال کوتاه و یا هر نوع حادثه غیر نرمال دیگر است .

وقتی که یک دژنگنور قطع می شود تا مدتی ارتباط مدار در دهانه کنتاکت های ان به

وسیله قوس الکتریکی برقرار می ماند . به همین جهت دژنگنور باید مجهز به لوازمی

برای کنترل و قطع قوس و پیشگیری از بازگشت مجدد آن باشد .



در دژنگتورهای روغنی به علت خشک شدن قوس و همچنین افزایش فشاری که در اثر تجزیه روغن پیش می آید شرایط لازم برای بقا قوس یه میزان زیادی تضعیف شده و از آن طرف به دلیل افزایش فاصله کنتاکت ها ، اطفای جرقه در پریودهای بعد از گذشتن منحنی جریان از اولین نقطه صفر ، براحتی میسر می شود . یادآور می شود که روغنی که در اغلب دژنگتورهای روغنی مورد استفاده واقع می شود همان روغن ترانس می باشد .

دژنگتورهای دیگری نیز وجود دارند که در آن ها از انواع گازها ، افزایش طول قوس به روش الکترومغناطیسی یا لوازم دیگر جهت تسهیل و تسریع امر اطفای استفاده می شود .

انواع مختلف دژنگتورها را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود :

الف ) دژنگتورهای پر روغن که در آن ها روغن علاوه بر خاموش نمودن جرقه ، نقش ایزولاسیون هادیهای جریان را نیز بر عهده دارد .

ب ) دژنگتور های کم روغن که در آن ها روغن فقط به عنوان خاموش کننده جرقه به کار رفته و ایزولاسیون توسط عایق های جامد صورت می گیرد .

ج ) دژنگتورهایی که از گاز جامد (ماده جامدی که به راحتی تبدیل به گاز می شود) استفاده می نمایند .

در این دژنگتور در اثر درجه حرارت بسیار بالای قوس ، ماده جامدی به گاز تبدیل شده و با شدت از محفظه کلید خارج می شود که در اثر وزش آن قوس نیز خاموش می گردد .

د) دژنگتورهای هوای فشرده که در آن ها قوس الکتریکی به کمک هوای تحت فشاری که از کمپرسور مخصوص کلید خارج می شود خاموش می گردد .

ه) دژنگتورهای گازی که در آن ها از گازهای صد در صد خنثی نظیر sf<sub>6</sub> استفاده می شود .

و) دژنگتورهای با اطفای قوس الکترومغناطیسی که در آن ها با استفاده از میدان مغناطیسی ، قوس را به داخل محفظه مشبکی که از مواد نسوز تشکیل شده است کشیده و منقطع می نماید .

ز) دژنگتورهایی که با ایجاد خلا قوس را خاموش می نمایند .

### تست همزمانی فازها در دژنگتور

اگر کنتاکت های هر سه فاز یک دژنگتور به طور همزمان بسته و باز نشوند ، عملکرد کلید مورد مخاطره واقعی قرار گرفته و ممکن است منجر به سوختن کنتاکت ها شود ، لذا برای پیشگیری از این حادثه باید کنتاکت ها را طوری تنظیم نمائیم که در زمان وصل کلید کاملاً به طور همزمان بسته شوند .

این عمل با تغییر میزان درگیری در محل اتصال صورت می گیرد . البته هرچه میزان درگیری کنتاکتها کوچکتر باشد تفاوت کمتری در زمان وصل فازها اجازه داده می شود . مثلاً برای کنتاکتی با طول درگیری ۱۵ تا ۲۰ میلیمتر ، تاخیر در وصل بیش از یک میلیمتر در بین کنتاکت ها مجاز نمی باشد .

### اندازه گیری زمان قطع و وصل کلید

کیفیت تنظیم مکانیزم های یک دژنگتور با اندازه گیری سرعت حرکت کلید و یا زمان لازم برای قطع و وصل آن ارزیابی می شود . به طور معمول سرعت قطع و وصل کلید در خلال تعمیرات دورهای و کنترل شده وبا توجه به وضعیت فن باز کننده کلید و همچنین لوازم دیگر مکانیزم قطع و وصل ، علل تاخیر را شناسایی کرده و برطرف می سازند.

اندازه گیریهای مورد نیاز در این زمینه به کمک وایراتور ، میلی ثانیه شمار و یا اسیلوگراف انجام می پذیرد .

اگر مدار وصل دژنگتور عمل نکند ، علل احتمالی آن ممکن است :

الف ) سوختن سیم پیچ سولنوئید وصل ، سوختن سیم پیچ یکی از کنتاکت های موثر در این مدار و یا سوختن یک فیوز باشد .

ب ) ممکن است علت عمل نکردن مدار وصل ، به وجود آمدن قطعی در مدار آن ، جام کردن محور یک سولنوئید ، کاهش قدرت الکترومغناطیسی در جذب قطعات

مربوطه , محکم و خشک شدن بیش از حد فنرها , ضعیف شدن کنتاکت های

الکتریکی در مدارات مختلف و یا کاهش ولتاژ در باس های قطع و وصل کلید باشد .

اگر سرعت قطع یک دژنگتور روغنی از حد معمول خود افت پیدا کند دو علت

می توان برای آن باز شناخت :

الف ) خارج شدن از تنظیم و یا خرابی سولنوئید و لوازم دیگری که خار قفل فنر را

بیرون کشیده و آن را جهت قطع آزاد کلید رها می سازند .

ب ) کاهش ولتاژ عمل کننده در مورد فوق .

اگر یک دژنگتور روغنی فرمان قطع نگیرد علل احتمالی آن عبارتند از :

الف ) سوختن سیم پیچ سولنوئید قطع , وجو یک اینترلاک در مدار قطع , انحراف

محوری بیش از اندازه در سیستم , قطع آزاد کلید و یا جام نمودن محور یک کویل به

اندازه فرسودگی و خرابی آن .

ب ) خرابی یا ایجاد قطعی در مدار تغذیه باس بارهای جریان مستقیم نیروگاه یا پست

که به علت تخلیه زیاد یا اتصال کوتاه پیش آمده باشد .

### سکسیونرها

کلیدهای ایزولاتور یا سکسیونرها , قطع کننده هایی هستند که نقش آن ها جدا نمودن

کامل , ایمن و قابل رویت تجهیزات مختلف از شبکه قدرت جهت انجام تعمیرات و یا

بازرسی ها می باشد , علاوه بر این برای قطع و وصل ترانس ها یا خطوط انتقال برق

در حالت بی باری نیز می توان از این کلید ها استفاده نمود .

سکسیونرها به انواع مختلف زیر دسته بندی می شوند :

الف ) سکسیونرهای چاقوئی که در شبکه های ۶ تا ۱۰ کیلو وات به کار می روند و

در آن ها بازوهای کلید در یک جهت و حول یک محور افقی دوران نموده و مدار را

قطع می نمایند .

ب) سکسیونرهای قیچی شکل که در آن ها بازوهای کلید در سطح افقی و از دو

جهت حول محور ایزولاتور ستونی حرکت کرده و مدار را قطع می نمایند .

ج ) سکسیونرهایی که بازوهای آن مدار را حول یک محور افقی قطع کرده و در عین

حال می توانند حول محور خود نیز حرکت نموده و به راحتی یخ موجود روی کلید را

خرد نمایند که البته این ایزولاتور در مناطق سردسیر که یخبندان شدید به وجود

می آید , مورد استفاده واقع می شود .

د ) سکسیونرهای ارت که جهت متصل نمودن خط به سیستم زمین پس از قطع آن

توسط بازوهای اصلی به کار می رود .

در کلید خانه هایی که در فضای بسته قرار دارند , کلیدهای ایزولاتور معمولاً به

صورت عمودی نصب می شوند تا مکان کمتری را اشغال نمایند .

ضمناً بازو بسته نمودن این کلیدها ممکن است به صورت دستی، موتوری و یا به

کمک هوای تحت فشار انجام پذیرد که البته موتوری آن جهت مدارهایی که جریان

نامی آن ها ۳۰۰۰ آمپر به بالا است به کار می روند.

کلیدهای ایزولاتور اعم از قابل قطع زیر بار و غیر قابل قطع زیر بار حداقل سالی یک

یا دو مرتبه و نیز پس از بروز حادثه اتصال کوتاه، باید بازرسی شده و در صورت

لزوم تحت تعمیر قرار گیرند.

در خلال تعمیرات سطوح خارجی این کلیدها را باید با پارچه تمیز آغشته به گازوئیل

رقیق، تمیز کرده و وضعیت کنتاکت ها را از نظر صاف بودن سطوح و استحکام کنترل

نمود.

اگر در سطح کنتاکت اثر سوختگی ناشی از قوس الکتریکی مشاهده شود باید آن را

تمیز کرده و یا تعویض نمود. گریس های کهنه باید به کمک نفت سفید پاک شده و

به جای آن لایه جدیدی از گریس تازه استعمال شود. پیچ و مهره های شل و لق را

باید محکم کرده و عملکرد کلید را با چند مرتبه باز و بسته کردن آن در شرایط بی

برقی کنترل نمود.

برای تنظیم قسمت های مکانیکی کلیدهای ایزولاتور سه فاز باید توجه داشت که

اختلاف طولی در لحظه بسته شدن فازها برای ولتاژ های ۳۵ و ۱۱۰ کیلو ولت به

ترتیب نباید از ۳ و ۵ میلیمتر تجاوز نماید. برای تنظیم همزمانی فازها در کلیدهای

**جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۶۶۴۱۲۶۰-۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید**

ایزولاتور مخصوص فضای بسته ، موقعیت تیغه های سه فاز را نسبت به یکدیگر تغییر داده و در کلیدهای ایزولاتور مخصوص فضای باز این تنظیم از طریق تغییر محل در قطعه انتهایی کنتاکت های ثابت صورت می گیرد .

کلید ایزولاتور از نظر سهولت و کیفیت درگیری تیغه های آن در داخل کنتاکت ثابت نیز باید کنترل شود . هنگام درگیری کامل کنتاکت ها در هم دیگر فاصله تیغه های کلید از خار استپ موجود در دهانه کنتاکت ثابت نباید کمتر از ۳ تا ۵ میلیمتر شود . برای این منظور می توان قطعه انتهایی تیغه و یا محل خار استپ را تنظیم نمود .

البته با تغییر محل جزئی مقره ستونی یا قطعه فلزی روی آن که جهت محافظت کنتاکت ثابت تعبیه شده است نیز هدف فوق حاصل می شود . برای پیشگیری از پیدایش حرارت اضافی ، کنتاکت ها باید دارای اتصال کامل بوده و محکم باشند .

کنترل این مسئله به وسیله فیلر به ضخامت ۰/۰۵ میلیمتر و عرض ۱ سانتیمتر صورت می گیرد . فنر تیغه های کلید در وضعیت بسته و باز باید بررسی شده ، سطوح کنتاکت ها با نفت خام که دارای مقدار کمی گرافیت است آغشته شود و در قسمت هایی که اصطکاک وجود دارد با استفاده از گریس با نقطه انجماد پائین روغن کاری گردد .

به توصیه کارخانه های سازنده سطح کنتاکت های سکسیونر قابل قطع زیر بار باید با دی سولفات مولیبدن پوشانده شود .

این عمل ممکن است با قطعات دی سولفات مولیبدن که از نظر سختی شبیه مغز مداد تهیه شده است روی سطح کتاکت و یا با ریختن محلول غلیظ آن روی موضع انجام شود. همچنین می توان قطعات کتاکت را در محلول دی سولفات مولیبدن برای مدتی جوشاند.

### سکسیونرهای قابل قطع زیر بار

این کلیدها برای قطع و وصل بارهای کم مخصوصا در مورد جریان مغناطیس کننده ترانس ها طراحی شده اند.

امروزه سکسیونرها برای قطع جریان مغناطیس کننده ۱۱۰ کیلو ولت با ظرفیت

۶۳ MVA نیز ساخته شدند که اغلب به صورت افقی نصب می شوند.

برای قطع جریان مغناطیس کننده ترانس ها و یا جریان شارژ خازنی کابل ها و خطوط

هوایی با ولتاژ ۳۵ کیلو ولت حداقل فاصله بین قطب ها ۲ متر در نظر گرفته می شود.

در این صورت می تواند جریان مغناطیس کننده را حداکثر تا ۱۱ آمپر و جریان شارژ

خازنی خطوط را حداکثر ۳/۵ آمپر قطع نماید. در صورتیکه اگر فاصله بین قطب ها سه

متر باشد کلید قادر خواهد بود در سطح ولتاژ ۱۱۰ کیلو ولت جریان شارژ خازنی

خطوط را تا ۵ آمپر قطع کند.



### ترانسفورماتورهای ولتاژ (p.t)

ترانس های ولتاژ ممکن است تکفاز یا سه فاز به صورت خشک و یا غوطه ور در روغن ساخته شوند و مشخصه اساسی این ترانس نسبت به تبدیل ولتاژ آن می باشد . دقت اندازه گیری یک ترانس ولتاژ که به کلاس دستگاه نیز مشهور است میزان خطای آن را مشخص می کند .

مثلا کلاس ۰/۲ مشخص می کند که خطای نسبت تبدیل ترانس ۰/۲ + درصد بوده و ماکزیمم خطای زاویه فاز (اختلاف فاز بین ولتاژ اولیه و ثانویه ) در آن ۱۰+ دقیقه می باشد .

کلاس ۰/۵ مربوط به ترانس ولتاژی با خطای نسبت تبدیل ۰/۵+ درصد و ماکزیمم خطای زاویه ۲۰+ دقیقه بوده و کلاس ۱ مربوط به ترانس ولتاژی به خطای نسبت تبدیل ۱+ درصد و ماکزیمم خطای زاویه ۴۰+ دقیقه می باشد و بالاخره دستگاهی که دارای کلاس ۳ است خطای نسبت تبدیل آن ۳+ درصد بوده و حد معینی برای خطای زاویه آن مشخص نشده است .

ترانس ولتاژ با کلاس ۰/۲ معمولاً برای اندازه گیریهای دقیق آزمایشگاهی دقیق آزمایشگاهی . یا به عنوان مبنای مقایسه برای چک کردن خطای ترانسهای دیگر بکار رفته و برای دستگاههای اندازه گیری معمولی از ترانس ولتاژ با کلاس ۰/۵ استفاده

**جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoo.cn.com](http://www.kandoo.cn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۶۶۴۱۲۶۰-۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید**

می شود و دستگاههای با کلاسهای ۱ و ۲ نیز برای اتصال به تجهیزات با کلاس ۰/۵ و

یا برای مدارات حفاظتی بکار می روند .

خطای واقعی ترانسفورماتورهای ولتاژ با بار مصرفی دستگاههایی که روی آن بسته

شده اند و ولتاژ اولیه آن بستگی داشته و این ترانسفورماتورها تا ولتاژ ۲- کیلو ولت

ممکن است به صورت سه فاز ساخته شوند .

در عمل ترانس های اندازه گیری سه فاز به دو دسته تقسیم می شوند . یکی با هسته

سه ستونی و دیگری با هسته پنج ستونی . نوع سه ستونی که دارای اتصال  $y/y$  با گروه

برداری صفر می باشد و مواد اولیه آن از زمین ایزوله می باشد ، برای اندازه گیری

ولتاژ خطی شبکه بکار می روند .

نوع پنج ستونی نیز  $Y/Y$  با گروه برداری صفر می باشد با این تفاوت که نقطه صفر

مدار اولیه آن زمین می شود و برای اندازه گیری ولتاژ خطوط نسبت به زمین ، ولتاژ

خطی شبکه و ولتاژ مولفه صفر بکار می رود .

یادآور می شود که برای اندازه گیری ولتاژ مولفه صفر از سه سیم پیچ کمکی که به

صورت مثلث باز و روی سه فاز بسته می شود استفاده می کنند .

ایزولاسیون ترانسهایی که برای ولتاژهای بیش از ۶ کیلو ولت ساخته می شوند اصولاً

از کاغذ آغشته به روغن تشکیل شده و ترانسهای سه فاز و یا تکفاز برای ولتاژ ۰/۳۸ تا

۶ کیلو ولت عموماً با ایزولاسیون خشک ساخته می شوند .

یک ترانس ولتاژ تحت سرویس باید از نظر کامل بودن سطح روغن و عدم نشت آن ، سالم بودن ایزولاتور چینی ، بی عیب بودن مقاومت های محدود کننده جریان و فیوز ها مورد بازرسی قرار گیرد . علاوه بر این کنتاکتهای ترانس و سطوح خارجی آن باید به مرتب تمیز شده و نمونه روغن آن تست شود . ضمناً نشان دهنده سطح روغن در این ترانسها باید بر حسب دمای محیط مدرج شده باشد .

### ترانسفورماتورهای جریان ( C.T )

ترانسفورماتورهای جریان اصولاً در شبکه های متناوب جهت تامین جریان سیم پیچی سری دستگاه های اندازه گیری و رله های حفاظتی بکار برده شده و نسبت تبدیل آنها به صورتی انتخاب می شود که جریان نامی اولیه را به میزان یک یا ۵ آمپر کاهش دهد . لذا می توان برای اندازه گیری و حفاظت از دستگاهها و رله ها از ترانس های جریان استفاده نمود . یک ترانس جریان هم در نسب تبدیل و هم در فاز (زاویه ) جریان دارای خطا بوده و در عمل دقت اندازه گیری ترانس که مبین میزان خطای آن نیز هست به کلاس دستگاه شهرت داشته و با ارقام  $5/2$  ،  $3$  ،  $1$  و  $10$  مشخص می شود که در واقع مقدار ماکزیمم خطای ترانس را وقتی که جریان اولیه آن  $1$  تا  $1/2$  برابر مقدار نامی باشد نشان می دهند .

مثلاً ترانسفورماتوری با نسبت تبدیل  $500/5$  و کلاس  $0/2$  بدین معناست که وقتی جریان اولیه  $500$  آمپر است جریان ثانویه آن مقداری بین  $5 \pm 0/2$  (یعنی  $0/1$  + -  $5$ )

( آمپر را خواهد داشت در عمل خطای ترانس های جریان در شرایط اضافه بار افزایش

می یابد .

از طرف دیگر با توجه به این که در ترانس جریان بر خلاف ترانس های معمولی ،

جریان ثانویه فقط بستگی به میزان جریان اولیه داشته و از آمپدانس ثانویه مستقل

می باشد . قدرت ظاهری ظاهری ترانس جریان بر حسب ولت - آمپر به صورت

حاصل ضرب مجذور جریان ثانویه در آمپدانس کلی مدار ثانویه بیان می شود .

لذا با افزایش آمپدانس در مدار ثانویه یعنی در شرایطی که تعداد زیادی دستگاههای

اندازه گیری و رله های حفاظتی به طور سری بسته شوند ، ترانس تحت اضافه بار قرار

خواهد گرفت .

لذا مواقعی که فاصله بین ترانس جریان و دستگاه اندازه گیری نسبتاً زیاد است از

ترانسی که جریان نامی ثانویه آن ۱ آمپر است استفاده می شود .

در این صورت آمپدانس مدار ثانویه می تواند ۲۵ برابر بزرگتر از ترانس با جریان ثانویه

۵ آمپر باشد . معمولاً برای دستگاههای اندازه گیری از ترانس جریان با کلاس ۰/۵ ،

برای مدارهای کنترلی از ترانس جریان با کلاس ۱ و ۳ و برای رله ها و مدارهای

حفاظتی از ترانس جریان با کلاس ۰/۵ ، ۱ ، ۳ ، ۱۰ استفاده شده و یادآور می شود که

اصولاً خطای واقعی ترانس جریان به مقدار جریان اولیه به میزان بار آن بستگی دارد .

در مهندسی برق ، تحت سرویس قرار دادن ترانس جریان در حالی که مدار ثانویه آن باز است امری بسیار نا مقبول و غیر مجاز می باشد . زیرا در این حالت نیروی الکترو مغناطیسی صفر بوده و نتیجتاً در ترانس فقط نیروی الکترومغناطیسی اولیه که معمولاً مقدار زیادی است باقی مانده و موجب پیدایش ولتاژی چند هزار برابر مقدار نامی در سیم پیچ ثانویه می گردد که نه تنها عایق ترانس را در معرض انفجار قرار می دهد ، بلکه برای پرسنل حاضر در محل بسیار مخاطره آمیز است . استقامت الکترو دینامیکی و حرارتی یک ترانس جریان طوری انتخاب می شود که بتواند در مقابل حرارت ناشی از جریان اتصال کوتاه مقاومت نماید .

بر این اساس ترانس های جریان به دو صورت تک حلقه ای و چند حلقه ای ساخته می شود که در نوع تک حلقه ای اولیه به منزله هسته برای سیم پیچ ثانویه می باشد ، نظیر ترانس های جریان که روی باس بارها و کابلها قرار داده شده و یا جاسازی می شود و در نوع چند حلقه ای مدار اولیه نیز از چند حلقه تشکیل شده است .

در صنعت از چینی ، نوع آپوکسی و یا کاغذ به روغن جهت ایزولاسیون ترانس جریان استفاده می کنند . در شرایط سرویس دهی ، وضعیت ظاهری کتاکتهای الکتریکی ، عملکرد دستگاههای اندازه گیری مربوطه و اتصال زمین ترانسفورماتور جریان باید مرتباً زیر نظر بوده و در مورد نوع روغنی ، س طح روغن با ویژگیهای شیمیایی و الکتریکی آن نیز کنترل شود .

در بستن مدار دستگاههای اندازه گیری و رله های حفاظتی باید نسبت به صحیح بودن

پلاریته ترانس جریان دقت و توجه لازم را نمود .

در مورد ترانس های جریان روغنی اگر در یک آزمایش ، استقامت الکتریکی نمونه

روغن و یا تانژانت دلتای آن از مقدار نرمال کاهش غیر مجاز نشان بدهد ، روغن را

باید تخلیه کرده و ترانس را به روشهای مخصوص خشک نمود .

همچنین اگر در بازدید های روتین ملاحظه شود که به دلیل نشت های جزئی مقداری

از روغن که حجم آن بیشتر از ۱۰٪ حجم کل مخزن ترانس می باشد از آن خارج شده

است قطعاً باید عایق آن را خشک نمود . ولی اگر میزان کاهش روغن از حد فوق

کمتر باشد می توان مخزن را با روغن خشک سر ریز نموده و علت نشت را بر طرف

کرد .

ایزولاسیون یک C.T را ممکن است با عبور جریان در سیم پیچ اولیه در حالی که

ثانویه اتصال کوتاه است و یا با عبور جریان از سیم پیچ ثانویه در حالی که اولیه اتصال

کوتاه شده خشک نمود .

اگر ترانس های جریان تا ۱۰ کیلو ولت را با عبور جریان در اولیه خشک نماییم ،

مقدار این جریان باید به صورتی باشد که جریان در سیم پیچ ثانویه از  $\frac{1}{3}$  تا  $\frac{1}{4}$  برابر

مقدار نامی بیشتر نشود و اگر با عبور جریان در سیم پیچ ثانویه خشک گردد میزان

جریان اولیه نباید از  $\frac{1}{1}$  تا  $\frac{1}{2}$  برابر مقدار نامی افزایش یابد .

ضمناً در خلال عملیات خشک سازینیز که معمولاً ۱۵ تا ۱۸ ساعت طول می کشد .

در جه حرارت قسمتهای مختلف C.T نباید از ۷۰ الی ۸۰ درجه سانتیگراد تجاوز نماید

. در مورد ترانسهای جریان تا ۱۰ کیلو ولت اگر در خلال عملیات خشک سازی

مقاومت اهمی ایزولاسیون برای مدت ۳ تا ۴ ساعت ثابت بماند مبین آن است که C.T

به طور کامل خشک شده است .

برای آشکار نمودن نقاط ضعف احتمالی در عایق و همچنین برآورد میزان مقاومت آن

در مقابل افزایش ولتاژ معمولاً تست فشار قوی روی C.T انجام می شود .

### راکتورها

نقش یک راکتور در مدار الکتریکی محدود نمودن جریان در لحظه وقوع اتصال کوتاه

(ضربه جریان اتصال کوتاه ) می باشد . این المان اصولاً از یک سیم پیچی مسی بدون

هسته که دارای راکتانس سلفی زیاد و مقاومت اهمی کم می باشد تشکیل شده است.

در شرایط اتصال کوتاه که جهش ناگهانی در جریان به وجود می آید ، راکتور به واسطه

راکتانس سلفی زیاد خود قادر خواهد بود که جهش جریان را به میزان زیادی محدود

نماید . لذا با قرا گرفتن راکتور در ورودی یک باس قدرت ، تجهیزاتی که قبل از آن

قرار دارند (نظیر ترانس های جریان ، کلید ایزولاتور ، و کلید قطع مدار ) و همچنین

تمام لوازم مربوط به خطوط توزیع برق انشعابی از باس که بعد از راکتور قرار

می گیرند ، برای تحمل اثرات حرارتی و الکترو دینامیکی ناشی از جریان اتصال کوتاه

کمتری طراحی می شود. این امر موجب کاهش قابل ملاحظه ای در تست تاسیسات  
برق خواهد شد.

مشخصات اصلی یک راکتور که در طراحی مدار مد نظر قرار می گیرد عبات است از:  
مقاومت سلفی، تلفات اهمی در هر فاز، ماکزیمم جریان مجاز، استقامت حرارتی و  
الکتروپدینامیکی در شرایط اتصال کوتاه.

عایق اصلی راکتور، مقره های چینی عمودی است که راکتورها روی آنها نصب  
می شود و برای ایزولاسیون بین حلقه های آن نیز از چند لایه عایق کاغذی مخصوص  
کابلها که روی آن برای حفاظت مکانیکی نوار چسب می پیچند استفاده می شود،  
ضمناً روی نوار چسب را نیز جهت حفاظت در مقابل رطوبت لاک اندود می نمایند.

یک راکتور تحت سرویس باید مرتباً از نقطه نظر و عدم وجود ترک و لب پریدگی در  
مقره های چینی، وضعیت اتصالات مختلف، وضعیت پوشش لاک روی عایق های  
کوئل و عدم تغییر شکل حلقه ها مورد بازرسی قرار گیرد.

به طور کلی اگر بیش از یک چهارم از پوشش لاک روی کوئل راکتور ریخته باشد و  
یا آنکه مقاومت اهمی ایزولاسیون آن در مقایسه با مقداری که توسط کارخانه سازنده و  
در همان درجه حرارت اندازه گیری شده است اختلاف فاحش نشان بدهد، راکتور را  
باید رطوبت زدایی نمود. لازم به ذکر است که قبل از خشک نمودن راکتور باید  
روکش لاک را از روی آن تماماً جدا نمود.



## فیوزها

فیوزها جهت قطع مدار در شرایط اضافه بار و یا اتصال کوتاه به کار برده شده و پارامتر های اصلی آنها ولتاژ نامی ، جریان نامی و مشخصه ای است که که تغییرات زمان ذوب فیوز را نسبت به جریان های مختلف اضافه بار نشان می دهد .

یک فیوز اصولاً قدرت قطع منطبق با جریان نامی خود را داشته و عملاً جریان های خیلی زیاد را قبل از آنکه به مقدار ماکزیمم خود برسد قطع می نمایم . لذا در بعضی از مدارهای الکتریکی ، فیوزها را جهت محدود نمودن جریان اتصال کوتاه نیز بکار می روند .

فیوز های فشار قوی که جهت نسب در فضای باز و یا بسته ساخته می شوند ، اصولاً از پایه فیوز تا مقره چینی و فیوز پلی شکل که المان ذوب شونده در داخل ان قرار گرفته است تشکیل شده و از نظر ساختمان به دو نوع گازی و کریستالی تقسیم می شوند .

در نوع گازی برای خاموش نمودن سریع جرقه از مواد دود زایی که به صورت جامد هستند نظیر PVC ، فیبر و غیره استفاده شده و در نوع کریستالی محفظه فیوز را از کریستالهای شن خشک پر می نمایند . فیوز گازی از لوله ای از جنس مواد دود زا همراه با المان ذوب شونده و یک کپسول فلزی تشکیل می شود این فیوز مخصوص

**جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoo.cn.com](http://www.kandoo.cn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۶۶۴۱۲۶۰-۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید**

فضای باز بوده و عملکرد آن با خروج گاز و. شعله ای که طول آن حتی تا دو متر

ممکن است برسد همراه باشد .

فیوز محدود کننده جریان از یک فشنگ چینی و المان ذوب شونده آن که با کریستال

های شن محصور شده است ، تشکیل می شود و نوعی از آن برای نصب در سالنهای

سربسته ساخته می شوند دارای نشان دهنده ای هستند که در موقع عملکرد فیوز تحت

فشار گاز یا فنر روی قسمت بیرونی فیوز قرار گرفته و آن را مشخص می نمایم

ترانسفورماتورهای ولتاژ را معمولاً توسط فیوزهایی که در سطوح ولتاژ ۲۰ ، ۱۰ ، ۶ ،

۳ و ۳۵ کیلو ولت ساخته می شوند محافظت می نمایند .

قدرت قطع ماکزیمم این نوع فیوز ها ۱۰۰۰ مگا ولت آمپر بوده و المان ذوب شونده

آنها از جنس مس می باشد که در قسمت وسط ان قطعه ای کوچکی از قلع خالص

جوش داده شده است . وقتی که درجه حرارت فیوز به نقطه ذوب قلع برسد ، قلع

مذاب روی المان مسی منتشر شده و آلیاژ جدیدی بوجود می آید که نقطه ذوب آن از

مس پایین تر می باشد .

بدین ترتیب این فیوز ها در شرایط عادی قابلیت هدایت مس را دارا بوده و در شرایط

اتصال کوتاه نیز به وجود آمدن آلیاژ جدید نسبت به جریان اضافی حساسیت و دقت

بیشتری را نشان می دهند .

علاوه بر آن جرقه حاصل از پیدا شدن اولین فاصله هوایی در فیوز باعث ذوب شدن تمامی المان فلزی شده و دهانه کنتاکت دفعتهً بقدری زیاد می شود که امکان برقراری جرقه را از بین می برد . لذا این فیوزها عملاً جریان اتصال کوتاه را قطع می نمایند .

### برقگیرها

موجها با اضافه ولتاژهای لحظه ای در شبکه برق به دو دسته تقسیم می شوند :  
داخلی (نظیر موجهای حاصل از کلیدی زنی ها ، اتصال کوتاهها و تغییر مدار) و  
خارجی (نظیر شکل موجهای ناشی از رعد و برق).

پالسهای کلید زنی علی القاعده در اثر قطع و وصلهای روتین مدار و یا قطعهای اتفاقی نظیر اتصال کوتاهها و پارگیهای خط بوجود می آید .

برای حفاظت شبکه از پالسهای ناشی از رعد و برق باید خطوط انتقال و تجهیزات کلید خانه ها را به طور جداگانه حفاظت نمود .

علاوه بر این تجهیزات کلید خانه ها بایستی هم در مقابل ضربات مستقیم رعد و برق و هم در مقابل موجهایی که روی خطوط انتقال نشسته اند محافظت گردند .

حفاظت مستقیم در مقابل رعد و برق توسط میله های برقگیر صورت گرفته و درجه حفاظت این میله ها با شعاع منطقه ای که رعد و برق آن توسط میله تخلیه می شود ،

مشخص می شود . که به این منطقه زون حفاظتی برقگیر می گویند .

اگر برجهای برقگیر در اطراف تاسیسات و با ارتفاعی بلندتر از تجهیزات موجود ایجاد شوند ، پدیدترین میدان الکتریکی برق جوی نسبت به زمین به میله برقگیر اصابت کرده و تجهیزات حفاظت می شوند .

میله برقگیر باید دارای مقاومت اهمی بسیار کم بوده و به طو رموثر به زمین متصل شده باشد . همچنین ممکن است مستقلاً و یا روی بام ساختمانها نصب شود ، ولی در هر صورت دستگاهها یا تاسیساتی که تمام نقاط آنها در زون حفاظتی برقگیرها باشد (با توجه به ارتفاع حفاظت شونده در محل نصب ) به طور اطمینان بخشی در مقابل خطرات برق جوی محافظت می شود .

سطح زون حفاظتی که توسط دو برقگیر بوجود می آید بزرگتر از دو برابر زون حفاظتی یک برقگیر (کلاً محدوده حفاظتی و ارتفاع حفاظت شونده توسط تعدادی برقگیر از قاعده ساده و مشخصی قابل حصول نبوده و به صورت تجربی معین می شود) بوده و این برقگیرها عملاً جز تجدید رنگ آمیزی دوره ای و چک کردن مقاومت زمین نیازمند مراقبت دیگری نمی باشند .

برقگیرهایی که با دشارژ الکتریکی در یک فاصله هوایی موج را به زمین تخلیه می نمایند به برقگیر تخلیه ای موسوم بوده و جهت حفاظت تجهیزات درمقابل پالسهایی که روی خطوط انتقال می نشینند بکار می روند .

در عمل برای حفاظت واحدهای مختلف سیستم قدرت هم از برقگیرهای تخلیه ای و هم از برقگیرهای میله ای استفاده می شود.

اصولاً برقگیرهای تخلیه در سطوح ولتاژ از ۳ تا ۲۲۰ کیلو ولت ساخته می شوند. ضمناً تعداد عملکردهای برقگیر تخلیه ای توسط یک کنتور شمارنده که روی آن نصب شده است ثبت می شود. تستهای متداولی که در حال سرویس دهی روی برقگیرهای تخلیه ای انجام می شود به شرح زیر است:

الف) اندازه گیری مقاومت اهمی برقگیر به کمک یک مگا اهم متر ۲۵۰۰ ولت قبل از اتصال برقگیر به خط و همچنین وقتی که تجهیزات حفاظت شونده برای تعمیرات از خط خارج شده و کلید ایزولاتور برقگیر نیز باز است.

ب) اندازه گیری ولتاژ شکست برقگیر با فرکانس معمولی.

این تست اولاً در مورد برقگیرهایی که دارای مقاومت شنت نیستند انجام شده و در ثانی در مرتبه اول بلافاصله پس از مونتاژ آن در کارخانه سازنده و سپس هر شش سال یکبار و همچنین در خلال تعمیرات اساسی باید انجام شود و یادآور می شود که کلیه تستها و بازدیدهای ظاهری باید در شرایطی که برقگیر (کلیه برقگیرها در سطوح مختلف ولتاژ) خارج از سرویس قرار دارد انجام گیرد.

تعمیرات و بازرسیهای دوره ای برقگیر باید در فصل بهار و تابستان یعنی قبل از شروع رعد و برق (در شرایطی که درجه حرارت محیط بالای صفر است) انجام شده و در

**جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoo.cn.com](http://www.kandoo.cn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۶۶۴۱۲۶۰-۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید**

صورتیکه آب بندی بدنه برقی از بین رفته و هوا و رطوبت در آن نفوذ کند و یا نتیجه

تستها ایجاب نماید باید آنرا تحت تعمیرات اساسی قرار داد.

وضعیت ایزلاسیون یک برقی هر سال یکبار با اندازه گیری جریان نشتی آن تحت

ولتاژ D.C، اندازه گیری ولتاژ شکست برقی و یا اندازه گیری مقاومت عایق آن به

کمک مگا اهم متر ۲۵۰۰ ولت چک می شود و بر اساس استانداردهای معتبر الکتریکی

حداکثر ولتاژ شکست (مقدار مؤثر ولتاژ در فرکانس ۵۰ هرتز) برقیهای تخلیه ای با

ولتاژهای ۳، ۱۶-۶ و ۲۶-۱۰ کیلوولت به ترتیب در حدود ۱۱-۹، ۱۹ و ۳۰ کیلوولت

قرار دارد و همچنین اگر روی برقیهای ۳KV، ۶KV و ۱۰ KV به ترتیب ولتاژهای

۴KV، ۶KV و ۱۰ KV مستقیم (D.C) اعمال شود، جریان نشتی مجاز آن حداکثر

۱۰ میکروآمپر بوده و در مورد برقیهایی که مقاومت شنت ندارند جریان نشتی ناچیز

و قابل صرف نظر کردن می باشد.

**تستهای دوره ای تجهیزات کلید خانه های فشار قوی**

برای اطمینان از شرایط کاری مطلوب، تجهیزات کلید خانه های در حال کار باید در

دوره هایی به شرح زیر مورد بازرسی قرار گیرد:

الف) مراکزی که با پرسنل مقیم نگهداری می شوند تجهیزات حداقل هر سه روز یک مرتبه باید بازرسی شده و علاوه بر این ماهی یک مرتبه نیز در شب جهت شناسایی دشارژهای سطحی و کرونای غیر مجاز مورد بازدید قرار گیرند.

ب) پستهایی که با اکیپهای سیار نگهداری می شوند، حداقل ماهی یکبار و پستهایی که فقط برای تبدیل ولتاژ و کلید زنی دایره شده اند، هر شش ماه یکبار باید مورد بازرسی قرار گیرند.

ج) پس از هر حادثه اتصال کوتاه نیز تمام تجهیزاتی که با آن در ارتباط بوده اند باید بازدید شوند.

البته در شرایط جوی نامساعد (مه غلیظ، برف سنگین و تگرگ) و همچنین در مورد کلید خانه های قدیمی و مستعمل مراقبت بیشتری باید بعمل آید.

تجهیزات کلید خانه ها (به استثناء شبکه های توزیع ۲۰ کیلوولت به پایین) معمولاً در خلال تعمیرات تست می شوند، در حالیکه انجام تست برای تجهیزات شبکه های توزیع ۲۰ کیلوولت به پایین هر ۶ سال یک مرتبه تعیین شده است.

تعمیرات دوره ای تجهیزات کلید خانه ها عموماً در مواقع مقتضی و یا طبق برنامه هایی که توسط سرپرست فنی واحد تنظیم شده است، صورت گرفته و تعمیرات اساسی آنها بر حسب مورد در دوره هایی به شرح زیر انجام می گیرد:

۱) در مورد دژنگتورهای روغن ، تست مشخصات کاری و مکانیزمهای مربوطه طبق

دستوالعمل کارخانه سازنده در خلال تعمیرات اساسی هر ۶ تا ۸ سال یکبار

صورت می گیرد .

۲) برای کلیدهای ایزولاتور قابل قطع زیر بار ، کلیدهای ایزولاتور غیر قابل قطع زیر

بار و کلیدهای اتصال زمین بر حسب مورد هر ۴ تا ۸ سال یکبار صورت می گیرد .

۳) برای دژنگتورهای هوایی بر حسب مورد هر ۴ تا ۶ سال یکبار انجام می گیرد.

۴) برای سیستمهای کمپرسور هر ۲ تا ۳ سال یکبار انجام می گیرد.

تعمیرات اساسی برای بقیه تجهیزات کلید خانه ها (نظیر ترانسهای ولتاژ و جریان

،خازنهای جبران کننده و غیره ) در صورت نیاز و بر حسب نتایج تستهای دوره ای و

یا طبق دستوالعمل های مندرج در مدارک فنی مربوطه صورت می گیرد.

نکاتی در مورد بازرسی و تست رله های حفاظتی و سیستمهای کنترل اتوماتیک در

نیروگاهها و پستهای برق :

کلیه ادوات و لوازم رله های حفاظتی ، سیستمهای کنترل مرکزی ، کنترل اتوماتیک و

اندازه گیری از راه دور باید طبق جدول زمانبندی شده معینی بطور مرتب مورد

بازرسی و تست قرار گیرند.



علاوه بر آن اینگونه لوازم خواه همراه دژنگتورها و تجهیزات الکتریکی دیگر نیز تست و بازرسی می شوند. فواصل زمانی انجام تستهای دوره ای این تجهیزات بر حسب مورد به شرح زیر می باشد:

الف) رله های حفاظتی، سیستمهای کنترل اتوماتیک، سیستم اتوماتیک تنظیم ولتاژ، کنترلرهای فرکانس و قدرت و سیستمهای سنکرونیزاسیون تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک هر ۲ تا ۴ سالیکبار بازرسی و تست کامل می شوند.

ب) ترانسهای جریان از هر نوع که باشند هر سه سال یکبار باید بطور کامل تست شوند.

ج) بازرسی و تست رله گازی ترانسفورماتور شامل دمونتاز کامل رله، چک کردن شناورها، کنتاکتها و قطعات دیگر هر سه سال یکبار، بازرسی و تست رله (بدون دمونتاز آن) هر ۱۲ ماه یکبار و کنترل ایزولاسیون مدار نیز هر ۱۲ ماه یکبار باید صورت گیرد.

د) تجهیزات مدارهای حفاظتی که با فرکانسهای بالا کار می کنند هر ۱۲ ماه یکبار باید انجام گیرد.

ه) ایزولاسیون مدارهای کنترل و سیگنال و متعلقات آن باید هر سه سال یکبار به کمک ولتاژ فشار قوی تست شده و هر ۱۲ ماه یکبار مورد بازرسی کامل قرار گیرد.

و ( کالیبراسیون رله های آن دسته از سیستمهای حفاظتی و کنترلی که نقاط تنظیم آنها بر حسب شرایط کاری مختلف توسط اپراتورها تغییر داده می شود باید هر شش ماه یکبار کاملاً کنترل شود (صحت درجه بندی رله به کمک مقایسه آن با دستگاههای اندازه گیری مخصوص کنترل شود).

طبیعی است که بازرسیهای کلی سیستمهای حفاظتی و کنترلی باید با تعمیرات اساسی یا دوره ای ژنراتورها ، کندانساتورهای سنکرون ، ترانسفورماتورها و خطوط انتقال هماهنگ بوده و حتی المقدور همزمان انجام شود.

در این رابطه متذکر می شود که خطوط انتقال هوایی را در هر منطقه قبل از شروع فصلی که معمولاً در آن رعد و برق صورت می گیرد، جهت بازرسیهای کلی از سرویس خارج کرده و تجهیزات اصلی نیروگاهها و پستها را در فصل پاییز یا زمستان و در شرایط حداقل بار مورد بازرسیهای عمومی قرار می دهند.

سیستم های حفاظت و کنترل تجهیزات دیگر را نیز در طول سال و با خارج نمودن آنها از خط بازرسی می نمایند. البته پس از وقوع اتصال کوتاه و یا عملکرد نامناسب سیستمهای کنترل و حفاظت و همچنین وقتی که صحت عمل مدار بخصوصی مورد شک و تردید واقع شود ، سیستم مورد نظر بصورت اضطراری و خارج از برنامه باید تحت بازرسی و کنترل عمومی قرار گیرد.

رئوس اعمالی که به عنوان بازرسیهای کلی روی سیستمهای حفاظت و کنترل انجام

می شود به شرح زیر می باشد:

۱) بازرسی کامل تمام قطعات و لوازم رله های حفاظتی و سیستمهای کنترلی از جهت

عدم وجود عیوب ظاهری (پاک کردن آلودگی و گرد و خاک از روی لوازم، تمیز

کردن کنتاکتها، کنترل اتصالات پیچی و لحیمی از نظر استحکام، چک کردن کنتاکتها

متحرک از نظر آزادی در حرکت، نداشتن گیر مکانیکی و برگشت سریع به حالت

اولیه و بالاخره کنترل کلیه لوازم و تجهیزات از نظر کامل بودن و اطمینان از صحت

عملکرد آنها)، اندازه گیری و رسم منحنی مغناطیسی ترانسفورماتورهای جریان اصلی

، چک کردن نسبت تبدیل ترانسهای جریان و ولتاژ و اندازه گیری مقاومت D.C سیم

پیچ آنها.

۲) چک کردن مقاومت ایزولاسیون هر مدار کنترلی نسبت به زمین و همچنین دو مدار

مختلف نسبت به یکدیگر به کمک مگا اهم متر ۱۰۰۰ ولت و در مواردی که

ایزولاسیون برای ولتاژ کمتر از ۱۰۰۰ ولت تست می شود به کمک مگا اهم متر ۵۰۰

ولت .

۳) چک کردن وضعیت ظاهری و آمپر نامی کلیه فیوزها و کلیدهایی که در مدار مورد

نظر ثبت شده اند .

۴) چک کردن مشخصات رفتاری کلیه رله ها و لوازم دیگر سیستمهای کنترلی (چک

کردن عملکرد رله ها و لوازم دیگر بطور واقعی د رمدار) و اطمینان از اینکه این لوازم

روی مقادیر تنظیم شده عمل نموده و د رحین کار با مشخصات نامی ، جرقه و یا

دشارژ الکتریکی غیر معمول در هیچ قسمت آنها وجود نداشته باشد.

۵) کنترل ارتباط متقابل بین رله ها و لوازم دیگر سیستمهای کنترل و حفاظت با عمال

۸۰ درصد ولتاژ نامی و با بستن و باز کردن کنتاکتهای رله اصلی به کمک دست و یا

یک منبع تغذیه آزمایشگاهی .

۶) چک کردن کلیه دژنگتورها و متعلقات آنها از جهت باز و بسته شدن صحیح د ر ۸۰

درصد ولتاژ نامی منبع عمل کننده.

اگر این تست برای هر کلید بطور جداگانه صورت پذیرد ، بوبین قطع دژنگتور باید

بطور اطمینان بخشی با ۶۵ درصد ولتاژ نامی نیز عمل کند.

۷) چک کردن رله های حفاظتی و کنترلرهای اتوماتیک از نظر صحت و سرعت جوابی

که نسبت به تغییرات پارامتر مورد کنترل و در شرایط ولتاژ و آمپر نامی از خود بروز

می دهند.

## چک کردن رله بوخهلتز

وقتی که رله بوخهلتز تحت سرویس قرار دارد، برای پیشگیری از عملکرد ناخواسته آن باید مراقبت دقیقی بعمل آمده و بر حسب تغییراتی که در شرایط کاری ترانس پیش می آید وضعیت رله تنظیم شود.

مثلاً وقتی که اعمالی در رابطه با سیستم روغن، مانند فیلتر کردن یا بازیابی آن صورت می گیرد، کنتاکت تریپ رله بوخهلتز باید از مدار خارج شده و فقط کنتاکت مربوط به سیگنال فعال گذارده شود.

لازم به ذکر است که در خلال سیرکولاسیون روغن ممکن است مقداری هوا در تانک ترانسفورماتور نفوذ کرده و رله را برای یک عملکرد نامطلوب تحریک نماید. البته باید توجه داشت که پس از انجام عملیات فوق و وقتی که از عدم خروج هوا از روغن اطمینان حاصل شد باید کنتاکت تریپ مجدداً در مدار قرار داده شود.

پس از راه اندازی اولیه ترانسفورماتور و همچنین بعد از تعمیرات اساسی معمولاً مقدار زیادی هوا در داخل روغن باقی مانده و در چند روز اولی که ترانس زیر بار قرار گرفت بتدریج از داخل روغن متصاعد می گردد.

به همین جهت در این مدت نیز باید کنتاکت تریپ رله بوخهلتز از مدار خارج شود. باید توجه داشت که موقعی که اپراتور می خواهد کنتاکت تریپ را در مدار قرار دهد باید با باز نمودن شیر هوای رله، هوای موجود در محفظه آن را تخلیه نماید. اگر به

علل نامعلومی رله بوخهلتر عمل نموده و یا در بازدیدهای روتین وجود هوا در محفظه

آن مشاهده شود می توان تا انجام بازرسیهای و رفع عیوب احتمالی ، رله را در

وضعیت سیگنال قرار داد.

### زمین حفاظتی در تجهیزات الکتریکی

اصولاً اتصال زمین حفاظتی در دستگاههای الکتریکی به منظور حفاظت پرسنل در

مقابل تماس با قسمت‌های فلزی دستگاه که ممکن است به علت اتصالی فاز تحت ولتاژ

قرار گیرند ، ایجاد می گردد.

در این صورت اگر بدنه فلزی دستگاه که به زمین متصل شده است به عللی تحت

ولتاژ قرار گیرد ، مسیر جریان از طریق اتصال زمین که دارای مقاومت ناچیزی است

برقرار گردیده و در این مدار یک وضعیت اتصال کوتاه بوجود می آورد .

پدیده دیگری که از نظر حفاظتی بسیار حائز اهمیت بوده و در اینجا لازم است بدان

اشاره شود ولتاژ گام یا ولتاژ تماس می باشد . در موقع جریان شدیدی که در واقع

اتصال کوتاه از طریق الکتروود اتصال زمین به زمین وارد می شود بدلیل شکل خاص

گسترش مقاومت اهمی زمین ، افت ولتاژ قابل ملاحظه ای را در نقاط نزدیک به محل

اتصالی ایجاد می نماید .

حال اگر در همین زمان دو قسمت از بدن یک شخص (مانند دست و پا) با دو نقطه مختلف از این منطقه تماس پیدا کند اختلاف پتانسیل بین دو نقطه مذکور روی بدن شخص واقع شده و ممکن است سلامت او را به مخاطره اندازد .

شبکه اتصال زمین از تعداد زیادی میله های مخصوص ، صفحات مسی و یا لوله های گالوانیزه که در نقاط مختلف زیر زمین قرار داده شده و توسط تسمه های گالوانیزه به هم متصل می گردند ، تشکیل می شود .

بدنه فلزی دستگاهها و کلیه لوازم فلزی دیگری که باید ارت شوند توسط سیستمهای لخت و یا تسمه های فلزی به این شبکه متصل شده و مقاومت زمین در مورد یک شبکه اتصال زمین بر حسب تعداد الکترودها ، شکل و ابعاد شبکه و همچنین مقاومت مخصوص زمین منطقه معین می شود .

مقاومت زمین غیر یکنواخت می باشد ، بطوریکه در نواحی نزدیک به نقطه اتصالی ، مقادیر آن نسبتاً بالا بوده و در فواصل دور ، مقدار ثابت و ناچیزی پیدا می کند .

لذا در طراحی یک شبکه اتصال زمین این مقاومت و نحوه گسترش آن باید به صورتی باشد که در موقع بروز حادثه ترین اتصال کوتاه ، ولتاژ گام و یا ولتاژ تماس در نواحی نزدیک به محل اتصالی برای پرسنل ایمن بوده و مخاطره آمیز نباشد . با عنایت به همین نکته است که موسسه های استاندارد معتبر ، مقدار مقاومت اهمی شبکه اتصال زمین را با توجه به بالاترین سطح اتصال کوتاه ، ولتاژ کاری تجهیزات محل و روشی

که در ارت نمودن نقطه صفر ترانسها و یا ژنراتورهای تاسیسات مربوطه بکار رفته  
است معین می نمایند .

در این رابطه کلیه تاسیسات و مراکز مختلف قدرت به دسته های زیر تقسیم بندی  
می شوند :

الف ) تاسیسات الکتریکی با ولت بیش از ۱۰۰۰ ولت و جریان اتصال زمین زیاد  
(جریان اتصال زمین تکفاز ۵۰۰ آمپر به بالا )

ب) تاسیسات الکتریکی با ولتاژ بیش از ۱۰۰۰ ولت و جریان اتصال زمین کم (جریان  
اتصال زمین تکفاز ۵۰۰ آمپر و کمتر).

در همین رابطه قوانین استاندارد مقرر می دارد که در تاسیسات الکتریکی ۱۰۰۰ ولت  
به بالا ، نقطه صفر شبکه با ولتاژ ۱۱۰ کیلو ولت و بالاتر از ان باید مستقیماً ارت شده و  
نقطه صفر شبکه های ۳۳، ۶۳، ۱۰، ۲۰ کیلو ولت باید کاملاً از زمین ایزوله بوده و یا به  
طور غیر مستقیم (از طریق یک امپدانس ) به زمین وصل گردند ، و در تاسیسات زیر  
۱۰۰۰ ولت نیز نقطه صفر شبکه های سه فاز چهار سیمه ۲۲۰/۱۲۷ یا ۳۸۰/۲۲۰ ولت  
تکفاز و سیستم جریان مستقیم ۴۴۰ ولت باید به طور مستقیم زمین شده باشند .

با توجه به مواردی که ذکر شد مقاومت زمین مجاز برای تاسیسات الکتریکی مختلف  
به شرح زیر می باشد :



۱- حداکثر ۰/۵ اهم در مراکز که دارای ولتاژ بیش از ۱۰۰۰ ولت بوده و جریان

اتصال زمین در آنها از ۵۰۰ آمپر متجاوز است .

۲- ۱۲۵ اهم برای شبکه زمینی که متعلق به تاسیساتی است که دارای یک قسمت با

ولتاژ بیش از ۱۰۰۰ ولت و جریان اتصال زمین کمتر از ۵۰۰ آمپر و قسمت دیگری

با ولتاژ زیر ۱۰۰۰ ولت و ۲۵۰ اهم برای شبکه اتصال زمینی که فقط متعلق به

تاسیسات الکتریکی تحت ولتاژ ۱۰۰۰ ولت به بالا و جریان اتصال زمین کمتر از

۵۰۰ آمپر می باشد .

در رابطه های فوق I عبارت است از مقدار نامی جریان اتصال زمین (مقدار ماکزیمم

آن).

۳- تعبیر عملی تری از قواعد بالا چنین بیان می دارد که مقاومت زمین در مورد

تاسیسات الکتریکی تا ولتاژ ۱۰۰۰ ولت ، قطع نظر از وضعیت نقطه صفر آن نباید

از ۴ اهم و در مورد مولد برق با قدرت نامی حداکثر 100KVA نباید از ۱۰ اهم

تجاوز نماید .

ضمناً مقاومت هر الکتروود اتصال زمین (وقتی که به تنهایی اندازه گیری شود) در مورد

شبکه ارتی که شامل تعداد زیادی از الکتروودهای کذکور است نباید از ۳۰ اهم تجاوز

نماید .

مقاومت اتصال زمین (بر حسب اهم) در مورد دکلهای خطوط انتقال انرژی با توجه به

مقاومت مخصوص زمین منطقه (بر حسب اهم متر) مطابق جدول صفحه بعد در نظر

گرفته می شود :

مقاومت مخصوص منطقه (اهم - متر)	زیر ۱۰۰	۵۰۰-۱۰۰	۱۰۰۰-۵۰۰
مقاومت زمین دکل (اهم)	۱۰	۱۵	۲۰

برای اتصال هر دستگاه به شبکه اتصال زمین باید از یک انشعاب مستقل استفاده نموده

و نباید المان ارت شونده با خط اصلی شبکه اتصال زمین به طور سری بسته شود ،

زیرا در این صورت اگر اتصال ارت دستگاه برای تعمیر یا مقاصد دیگر باز شود خط

اصلی شبکه اتصال زمین نیز قطع خواهد شد .

یک قاعده لازم الاجرا در صنعت برق مقرر می دارد که در تمام مراکزی که با ولتاژ ۳۶

ولت متناوب و بالاتر و یا ۱۱۰ ولت مستقیم و بالاتر کار می کنند حتماً باید شبکه

اتصال زمین دایر گردد .

همچنین در ترانسهای کاهنده ۱۲/۳۶ ولت تکفاز نیز باید یک قطب طرف فشار ضعیف

، به زمین متصل گردد که بدین ترتیب ایزولاسیون ترانس نسبت به زمین قابل حفاظت

خواهد شد .

یک دستورالعمل دیگر در این زمینه چنین بیان می دارد که کلیه قسمت‌های فلزی موجود در محلی که شبکه اتصال زمین برای آن پیش بینی شده است باید به این شبکه متصل گردد.

البته این لوازم در شرایط عادی برقرار نیستند ولی به هر جهت ممکن است به علت شکست ایزولاسیون، تحت ولتاژ ضعیف یا قوی قرار گیرند.

ضمناً برای ایجاد ایمنی بیشتر شایسته است که سازه فلزی ساختمانها، لوله های آب، زره کابلها، نگهدارنده کابلها و غیره نیز به این شبکه متصل گردد.

البته برای کاهش هزینه شبکه ارتینگ می توان از بعضی قسمت‌های فلزی ساختمانها یا آهن کشی های مختلف موجود در سالنها به عنوان قسمتی از شبکه ارتینگ استفاده نمود که این قسمت از شبکه زمین را ارتینگ طبیعی می نامند.

یادآور می شود که مورادی را که بدین منظور می توان از آن استفاده نمود عبارتند از:

اسکلت فلزی ساختمانها یا تاسیسات دیگر که اتصال موثر و مطمئنی با زمین دارند (نظیر ستونهای فلزی، پلهای فلزی و غیره)، لوله های فلزی آبی یا مواد دیگر (به استثناء لوله هایی که حامل گازها یا مایعات قابل احتراق هستند)، لوله های آبی که در چاهها فرو رفته اند، رزوه فلزی کابلها (به استثناء رزه آلومینیومی بعضی از کابلها که پوشش پلاستیکی آن مانع ارتباط کامل با زمین می شود).

قابل توجه می باشد که ارتینگ طبیعی علاوه بر کم کردن هزینه اجرای شبکه اتصال زمین مقاومت آن را نیز به میزان قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد و این مزیتی است که در ایجاد شبکه زمین باید مورد توجه قرار گیرد .

### بازرسی و تست شبکه اتصال زمین

بطور کلی شبکه اتصال زمین قبل از هر چیز باید به طور منظم و دوره ای از در نظر کامل بودن اتصالات و عدم وجود قطعی (مخصوصاً پس از کارهای تعمیراتی) به طور چشمی چک شده و در صورت نیاز با لوازم مخصوص تست گردد. علاوه بر این مقاومت اهمی شبکه نیز باید به طور منظم اندازه گیری شود .

در نیروگاهها و پستهای برق ، اولین مرتبه یکسال پس از احداث شبکه اتصال زمین باید مقاومت آن اندازه گیری شده و پس از آن هر ۱۰ سال یکبار باید اینکار صورت گیرد . البته در شبکه های با ولتاژ حداکثر ۳۳ کیلو ولت این اندازه گیری باید هر ۵ سال یکبار صورت گرفته و در مناطقی که خوردگی زمین شدید است تعداد دفعات با توجه به ویژگی محل ممکن است باز هم بیشتر شود .

### کابلهای قدرت سه فاز

کابلهای قدرت سه رشته ای و چهار رشته ای در سیستمهای سه فاز بکار رفته و رشته چهارم آن معمولاً دارای مقطع کوچکتری است به عنوان سیم نول مورد استفاده قرار

می گیرد. در ضمن نوع روغنی یا گازی این کابلها نیز برای انتقال قدرت AC تحت ولتاژهای ۳۵ تا ۵۰۰ کیلو ولت ساخته می شوند .

لازم به توضیح است که در درون کابلهای روغنی مسیرهایی پیش بینی می شود که به یک تانک انبساط منتهای شده و اضافه حجم حرارتی روغن به آن منتقل می شود .

همچنین کابلهای گازی عایق کاغذی بوده و با یک گاز خنثی (نظیر نیتروژن و غیره ) تحت فشار ۰/۳-۰/۱ مگا پاسگال یا بیشتر پر می شوند . البته این گاز برای عایق ها کاملاً بی ضرر بوده و جهت افزایش استقامت پوسته کابل در مقابل فشار گاز ، سطح خارجی غلاف سربی آن را توسط نوار فولادی مسلح می نمایند .

در کابلهای روغنی نیز معمولاً فشار روغن بین ۱/۶ - ۰/۳ مگا پاسگال بوده و توصیه شده است که کابلهای روغنس فشار بالا را که دارای ولتاژی بین ۵۰۰ - ۲۲۰ کیلو ولت می باشند در مسیرهایی مستقیم نصب نمایند .

برای انتخاب نوع کابل پارامترهایی نظیر محل مصرف ، شرایط محیط و نحوه نصب آن مورد توجه قرار می گیرد .

مثلاً کابلهای زره داری که زره آنها دارای پوششی از گونی آغشته به قیر است در محیطهایی که احتمال آتش سوزی وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرند . برای محیطهای انفجاری نیز فقط استفاده از کابلهای زره دار مجاز دانسته شده است .

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoo.cn.com](http://www.kandoo.cn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۶۶۴۱۲۶۰-۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید

در عمل انواع مختلف کابلها نظیر کابلهای زره دار مسی یا آلومینیومی و با عایق کاغذ  
آغشته به روغن ، کابلهای آلومینیومی با غلاف آلومینیومی ، کابلهای با غلاف سربی و  
یا عایق P.V.C و بالاخره کابلهای با عایق P.V.C و با پوشش لاستیکی برای دفع در  
زیر زمین بکار برده می شوند . ولی باید توجه نمود که برای عبور کابل در مسیرهای  
عمودی باید از کابلهایی با عایق جامد استفاده کرده و یا اگر از کابل روغنی استفاده  
شود باید پیش بینی لازم برای جلوگیری از تخلیه روغن آن به عمل آید.  
لازم به یادآوری است که امروزه کابلهای با عایق و غلاف P.V.C کابلهای با عایق پلی  
اتیلن و غلاف P.V.C و همچنین کابلهای با عایق لاستیکی و غلاف P.V.C نیز جهت  
نصب در زیر خاک تولید می شوند .

ضمناً کابلهایی نیز تولید می شوند که هیچگونه غلافی نداشته و فقط روی رشته های  
آنها پوشش P.V.C قرار داده می شود که البته این گونه کابلها فقط برای نصب در  
تونلها آدم رو یا داکتهای مناسب می باشد .

جهت کابل کشی در منطقه ای که غالباً حامل جریانهای ناشی از عدم تعادل بار است  
باید حتماً از کابلهای با غلاف فلزی استفاده نموده و در مناطقی که موادی مانند  
خاکستر ، ذغال ، اهک و غیره در خاک وجود دارد به هیچ وجه نباید کابل زیر خاک  
قرار داده شود .

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoo.cn.com](http://www.kandoo.cn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۶۶۴۱۲۶۰-۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید

همچنین بعضی از دستوالعملهای مربوط به کابل کشی چنین بیان می دارند که وقتی کابل از داخل تونلهای آدم رو عبور م ی نماید ، برای پیشگیری از شکم دادن آن باید فاصله ساپورتها بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر در نظر گرفته شود ، روی تمام کابلهای داخل تونل و در فواصل ۱۵-۱۰ متری باید اتیکت مشخصات گذارده شود، برای هد ۷۵ متر از طول کانال یک دریچه ورود و خروج ایجاد گردد. کابلهای قدرت با قطر ۵۰ میلیمتر مربع به بالا که برای نصب در تونلهای آدم رو در نظر گرفته می شوند حتماً باید دارای زره تسمه ای آلومینومی باشند .

جدیداً استفاده های وسیعی از کابلهای آلومینومی خشک (تک رشته ای ) با مقاطع ۲۴۰-۱۵۰ میلیمتر مربع و همچنین کابلهای با غلاف آلومینومی که دارای پوششی از P.V.C است به عمل می آید که نوع اخیر در مقابل خوردگی محیط بسیار مقاوم می باشد.

استفاده از فیلتر ترموسیفون در ترانسفورماتور

یکی از نارسایی هایی که برای بازیابی روغن ترانس به صورت دوره ای وجود دارد ته نشین شدن گل و لای و مواد حل نشدنی دیگر روی هسته و سیم پیچ ترانس هنگام تخلیه روغن از آن می باشد .

این مواد پس از رسوب آنچنان سخت می شوند که حتی به روشهای مکانیکی یا

شستشوی هسته با روغن داغ نیز قابل جداسازی نبوده و دو اشکال اساسی زیر را

ایجاد می نمایند :

اولی اینکه دفع حرارت سیم پیچ و هسته را کند ساخته و ثانیاً اینکه اکسیداسیون روغن

جدید را نیز تسریع می کنند .

لذا امروزه روشی که در آن عمل بازیابی به صورت مداوم در داخل ترانس انجام گرفته

و عیوب فوق را نیز ندارد ، به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد .

این روش مبتنی بر سیر کولاسیون طبیعی روغن در اثر گرمایش در داخل فیلترهای

مخصوصی می باشد که به فیلتر ترموسیفون شهرت داشته و محتوی مقداری ماده

جاذب می باشد .

این فیلتر در مسیر لوله ای که قسمت بالا و پایین تانک ترانس را به هم متصل

می نماید نصب می گردد و بدین صورت همواره بخشی از روغن در اثر سیرکولاسیون

طبیعی از داخل آن عبور می نماید .

در فیلترهای ترموسیفون از مواد جاذبی نظیر سیلیکاژن، اکسید آلومینیوم و غیره استفاده

شده و وضعیت آن بر اساس تغییرات مشخصات روغن در خلال تستهای دوره ای

ارزیابی می شود .



همانگونه که اشاره شد در این روش عمل بازیابی با عبور مداوم بخشی از روغن از درون فیلتر ترموسیفون تحت سیرکولاسیون طبیعی و یا با فشار پمپ صورت می گیرد. یک دستورالعمل استاندارد در این زمینه بیان می کند که برای بازیابی مداوم روغن، کلیه ترانسفورماتورهای با ظرفیت 160KVA به بالا مجهز به فیلتر ترموسیون باشند. در این صورت روغن کیفیت بهتری از خود نشان داده و زمان فاسد شدن آن نیز به تعویق می افتد.

تعمیرات دوره ای و کنترل شده و با توجه به وضعیت فن باز کننده کلید و همچنین لوازم دیگر مکانیزم قطع و وصل علل تأخیر را شناسایی کرده و برطرف می سازند. اندازه گیری های مورد نیاز در این زمینه به کمک وایبراتور، میلی ثانیه شمار و یا اسیلوگراف انجام می پذیرد.

□ اگر مدار وصل دژنوکتور عمل نکند علل احتمالی آن ممکن است :

الف) سوختن سیم پیچ سولنئوید وصل، سوختن سیم پیچی یکی از کنتاکتهای موثر در این مدار و سوختن یک فیوز باشد.

ب) ممکن است علت عمل نکردن مدار وصل، به وجود آمدن قطعی در مدار آن، جام کردن محور یک سولنئوید، کاهش قدرت الکترو مغناطیسی در جذب قطعات مربوطه، محکم و خشک شدن بیش از حد فنرها، ضعیف شدن کنتاکتهای الکتریکی در مدارات مختلف و یا کاهش ولتاژ در باسهای قطع و وصل کلید باشد.

□ اگر سرعت قطع یک دژنکتور روغن یاز حد معمول خود افت پیدا کند دو علت

می توان برای آن باز شناخت :

الف ( خارج شدن از تنظیم و یا خرابی سولنوئید و لوازم دیگری که خار قفل فنر را بیرون کشیده و آن را جهت قطع آزاد کلید رها می سازند.

ب) کاهش ولتاژ عمل کننده د رمورد فوق :

□ اگر یک دژنکتور روغنی فرمان قطع نگیرد علل احتمالی آن عبارتند از :

الف ( سوختن سیم پیچ سولنوئید قطع ، وجود یکاینترلاک د رمدار قطع ، انحراف محوری بیش از اندازه در سیستم ، قطع آزاد کلید و یا جام نمودن محور یک کویل به اندازه فرسودگی و خرابی آن .

ب) خرابی یا ایجاد قطعی در مدار تغذیه باس بارهای جریان مستقیم نیروگاه یا پست که به علت تخلیه زیاد یا اتصال کوتاه پیش آمده باشد.

### سکسیونرها

کلید های ایزولاتور یا سکسیونرها ، قطع کننده هایی هستند که نقش آنها جدانمودن کامل ، ایمن و قابل روئیت تجهیزات مختلف از شبکه قدرت جهت انجام تعمیرات و یا بازرسی ها آن می باشد.

علاوه بر این برای قطع و وصل ترانس ها یا خطوط انتقال برق د رحالت بی باری نیز می توان از این کلیدها استفاده نمود .

سکسیونرها به انواع مختلف زیر دسته بندی می شود:

الف) سکسیونرها یچاقویی که در شبکه هایی ۶ تا ۱۰ کیلوولت به کار می رود و در آنها بازوهای کلید در یک جهت و حول یک محور افقی دوران نموده و مدار را قطع می نمایند.

ب) سکسیونرها ی قیچی شکل که در آنها بازوهای کلید در سطح افقی و از دو جهت حول محور ایزولاتور ستونی حرکت کرده و مدار قطع می نمایند.

ج) سکسیونرهایی که بازوهای آن مدار را حول یک محور افقی قطع کرده و در عین حال م میتوانند حول محور خود نیز حرکت نموده و براحتی یخ موجود روی کلید را خرد نمایند که البته این نوع ایزولاتور در مناطق سردسیر که یخبندان شدید بوجود می آید. مورد استفاده واقع می شود.

د) سکسیونرهای ارت که جهت متصل نمودن خط به سیستم زمین پس از قطع آن توسط بازوهای اصلی بکار برده می شود.

در کلید خانه هایی که در فضای بسته قرار دارند، کلیدهای ایزولاتور معمولاً بصورت عمودی نصب می شوند تا مکان کمتری را اشغال نمایند.

ضمناً باز و بسته نمودن این کلیدها ممکن است به صورت دستی، موتوری و یا به کمک هوای تحت فشار انجام پذیرد که البته موتوری آن جهت مدارهایی که جریان نامی آنها ۳۰۰۰ آمپر به بالاست بکار می رود.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandooch.com](http://www.kandooch.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۶۶۴۱۲۶۰-۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید

کلیدهای ایزولاتور اعم از قابل قطع زیر بار و غیر قابل قطع زیر بار حداقل سالی یک یا دو مرتبه و نیز پس از بروز حادثه اتصال کوتاه، باید بازرسی شده و در صورت لزوم تحت تعمیر قرار گیرند.

در خلال تعمیرات سطوح خارجی این کلیدها را باید با پارچه تمیز آغشته به گازوئیل رقیق، تمیز کرده و وضعیت کنتاکتها را از نظر صاف بودن سطوح و استحکام کنترل نمود.

اگر در سطح کنتاکت اثر سوختگی ناشی از قوس الکتریکی مشاهده شود باید آنرا تمیز کرده و یا تعویض نمود. گریسهای کهنه باید به کمک نفت سفید پاک شده و به جای آن لایه جدیدی از گریس تازه استعمال شود. پیچ و مهره های شل و لق را باید محکم کرده و عملکرد کلید را با چند مرتبه باز و بسته کردن آن در شرایط بی برقی کنترل نمود.

برای تنظیم قسمت‌های مکانیکی کلیدهای ایزولاتور سه فاز باید توجه داشت که اختلاف طولی در لحظه بسته شدن فاز برای ولتاژهای ۳۵ و ۱۱۰ کیلو ولت بترتیب نباید از ۳ و ۵ میلیمتر تجاوز نماید. برای تنظیم همزمانی فازها در کلیدهای ایزولاتور مخصوص فضای بسته، موقعیت تیغه های سه فاز را نسبت به یکدیگر تغییر داده و در کلیدهای ایزولاتور مخصوص فضای باز این تنظیم از طریق تغییر محل در قطعه انتهایی کنتاکتها ی ثابت صورت می گیرد.

کلید ایزولاتور از نظر سهولت و کیفیت درگیری تیغه های آن در داخل کنتاكت

ثابت نیز باید کنترل شود. هنگام درگیری کامل کنتاكتها در همدیگر فاصله تیغه های

کلید از خار استپ موجود در دهانه کنتاكت ثابت نباید از ۳ تا ۵ میلیمتر شود.

برای این منظور میتوان قطعه انتهایی تیغه و یا محل خار استپ را تنظیم نمود.

البته با تغییر محل جزئی مقرر ستونی یا قطعه فلزی روی آن جهت محافظت

کنتاكت ثابت تعبیه شده است نیز هدف فوق حاصل می شود. برای پیشگیری از

زیادیش حرارت اضافی، کنتاكتها باید دارای اتصال کامل بوده و محکم باشند.

کنترل این مسئله بوسیله فیلر به ضخامت ۰/۰۵ میلیمتر و عرض ۱ سانتیمتر صورت

می گیرد. فنر تیغه های کلید در وضعیت بسته و باز باید بررسی شده، سطوح

کنتاكتها با نفت خام که دارای مقدار کمی گرافیت است آغشته شود و در قسمتهایی

که اصطکاک وجود دارد با استفاده از زگریس با نقطه انجماد پایین روغنکاری گردد.

به توصیه کارخانه های سازنده سطوح کنتاكتهای کلید سیکسیونر قابل قطع زیر بار

باید با دی سولفات مواییدن پوشانده شود.

این عمل ممکن است با قطعات دی سولفات مواییدن که از نظر سختی شبیه مغز

مداد تهیه شده است روی سطوح کنتاكت و یا با ریختن محلول غلیظ آن روی

موضع انجام شود. همچنین می توان قطعات کنتاكت را در محلول دی سولفات

مواییدن برای مدتی جوشاند.

### سکسیونرهای قابل قطع زیر بار

این کلیدها برای قطع و وصل بارهای کم مخصوصاً در مورد جریان مغناطیس کننده ترانس ها طراحی شده اند.

امروزه سکسیونرها برای قطع جریان مغناطیس کننده ترانس های ۱۱۰ کیلوولت با ظرفیت MVA ۶۳ نیز ساخته شده اند که اغلب به صورت افقی نصب می شوند.

برای قطع جریان مغناطیس کننده ترانسها و یا جریان شارژ خازنی کابلها و خطوط هوایی با ولتاژ ۳۵ کیلو ولت حداقل فاصله بین قطبها دو متر در نظر گرفته می شود.

در این صورت کلید می تواند جریان مغناطیس کننده را حداکثر تا ۱۱ آمپر و جریان

شارژ خازنی خطوط را حداکثر تا ۳/۵ آمپر قطع نماید. در صورتیکه اگر فاصله بین

قطبها سه متر باشد کلید قادر خواهد بود در سطح ولتاژ ۱۱۰ کیلوولت جریان

مغناطیس کننده را تا ۱۴/۵ آمپر و جریان شارژ خازنی خطوط را تا ۵ آمپر قطع کند.

### ترانسفورماتورهای ولتاژ (P.T)

ترانسهای ولتاژ ممکن است تک فاز یا سه فاز به صورت خشک و یا غوطه ور در

روغن ساخته شوند. و مشخصه اساسی این ترانس نسبت تبدیل ولتاژ آن م یباشد.

دقت اندازه گیری یک ترانس ولتاژ که به کلاس دستگاه نیز مشهور است میزان

خطای آن را مشخص می کند.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoo.cn.com](http://www.kandoo.cn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۶۶۴۱۲۶۰-۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید

مثلاً کلاس ۰/۲ مشخص می کند که خطای نسبت تبدیل ترانس ۰/۲+ در صد

بوده و ماکزیمم خطای زاویه فاز (اختلاف فاز بین ولتاژ اولیه و ثانویه) در آن ۱۰+ -

دقیقه می باشد.

کلاس ۰/۵ مربوط به ترانس ولتاژی با خطای نسبت تبدیل ۰/۵+ در صد و

ماکزیمم خطای زاویه ۲۰+ - دقیقه بوده و کلاس ۱ مربوط به ترانس ولتاژی با

خطای نسبت تبدیل ۱+ - در صد و ماکزیمم خطای زاویه ۴۰+ - دقیقه می باشد و

بالاخره دستگاهی که دارای کلاس ۳ است خطای نسبت تبدیل آن ۳+ - در صد بوده

و حد معینی برای خطای زاویه آن مشخص نشده است .