

پرچ و پیچ

مقدمه

هر سازه ترکیبی از اعضای جدا از هم می باشد که این اعضا باید به طریق مناسبی به یکدیگر متصل شوند. پرچ و پیچ دو نوع از این وسایل می باشند که در این فصل به معرفی و بررسی آنها می پردازیم.

پرچ

پرچ از قدیمی ترین وسایلی می باشد که از آن برای اتصال اعضای سازه های فلزی استفاده می شود. لیکن امروزه بنا به دلایلی که بعداً ذکر خواهد گردید استفاده از پرچ رفته رفته منسوخ می شود. همانند شکل زیر یک پرچ نکوبیده از یک تنها استوانه ای که یک سر آن دارای کلاهک می باشد تشکیل می شود. پرچ ها معمولاً از فولاد نرمه ساخته می شوند. در استاندارد آمریکایی دو نوع پرچ یکی A502-1 با تنش جاری شدن ۱۹۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و دیگری A502-2 با تنش جاری شدن ۲۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع وجود دارد. عمل گرم کردن پرچ و همچنین کوبیدن آن باعث تغییر در خواص مکانیکی پرچ می شود.

روش کوبیدن پرچ بدین ترتیب است که ابتدا آن را تا دمای سرخ شدن گرم می‌کنند. سپس آن را توسط انبر مخصوصی درون سوراخ اتصال قرار داده و با ثابت نگه داشتن سر کلاهک دار آن سر دیگر را می‌کوبند تا به فرم کلاهک در آید و پرچ محکم گردد. در طی این مراحل تنه پرچ به طور کامل سوراخی که در آن فرو رفته پر می‌کند. در حین سرد شدن پرچ منقبض می‌شود که این انقباض باعث به وجود آمدن نیروی پیش‌تندگی در پرچ می‌شود. اما از آنجایی که این نیروی پیش‌تندگی از پرچی به پرچ دیگر فرق می‌کند از آن نمی‌توان در محاسبات طراحی استفاده کرد. البته پرچ را به صورت سرد نیز می‌کوبند که در این پرچها دیگر نیروی پیش‌تندگی وجود ندارد. امروزه پرچ‌کاری به دلایل زیر از رونق افتاده است:

۱- پیشرفت فن جوشکاری

۲- تولید پیچ های پر مقاومت

۳- احتیاج به نیروی انسانی زیاد و ماهر برای پرچکاری

۴- احتیاج به نظارت دقیق

۵- تولید سر و صدای زیاد در هنگام کوبیدن و خطر آتش سوزی در کارگاه

در ایران صنعت پرچکاری هیچ وقت به طور جدی رونق نگرفت و طراحان به ندرت به طراحی پرچ می خوردند.

پیچ های معمولی

این پیچها از فولاد نرمه (با کربن کم) ساخته می شوند و در استاندارد آمریکایی با علامت A307 نمایش داده می شوند. این نوع پیچ ارزانهترین نوع پیچ می باشد، اما معلوم نیست که اتصالی که با آن ساخته می شود، ارزانهترین باشد. زیرا به علت پایین بودن مقاومت، تعداد آن نسبت به پیچ های اعلا (پر مقاومت) ممکن است بیشتر گردد. این نوع پیچ ها در ساختمان سازی سبک، اعضا مهاربندها و اعضای درجه دوم، خرپاهای کوچک لایه ها و کلیه اعضای که بار وارد بر آنها سبک و استاتیکی می باشد مورد استفاده قرار می گیرند.

مورد استفاده دیگر این پیچ به عنوان پیچ مونتاژ در اتصالاتی که وسایل اصلی اتصال آنها پیچ های اعلا و یا جوش است می باشد. لقی سوراخ این نوع پیچ ها حدود ۲ میلیمتر می باشد. این نوع پیچ ها از قطر ۶ تا ۱۰۰ میلیمتر ساخته می شوند.

پیچ های پر مقاومت

در استاندارد آمریکایی دو نوع پیچ پر مقاومت که با علامت A325 , A490 نشان داده می شوند، وجود دارد. پیچ های A325 از لاد با کربن متوسط که مقاومت جاری شدن آن حدود ۵۶۰۰ تا ۶۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است ساخته می شوند و تقریباً معادل پیچ های پر مقاومت آلمانی 8.8 می باشند. پیچ های A490 از فولاد آلیاژ دار با مقاومت جاری شدن ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع ساخته می شوند و معادل پیچ های آلمانی 10k می باشد.

قطر پیچ های پر مقاومت بین ۱۲ تا ۳۸ میلیمتر ($\frac{1}{2}$ تا $1\frac{1}{2}$ اینچ) می باشد که

استفاده از قطرهای ۲۰ و ۲۲ میلیمتر ($\frac{3}{4}$ و $\frac{7}{8}$ اینچ) در ساختمان سازی

معمولتر است.

مشخه مهم پیچ های پر مقاومت در این است که با سخت کردن معین مهره های آنها یک نیروی پیش تنیدگی که به بار دوام مشهور است در آنجا ایجاد می شود. این نیروی پیش تنیدگی با فشار دائمی که بر صفحات اتصال وارد می آورد باعث تولید نیروی اصطکاکی بین آنها می شود که از این نیروی اصطکاکی می توان در محاسبات اتصال استفاده نمود.

شکل ظاهری پیچ ها

شکل ظاهری پیچ ها (چه از نوع معمولی و چه از نوع پر مقاومت) مطابق شکل زیر می باشد.

برای جلوگیری از باز شدن محدود مهره ها آنها را می توان به وسیله خال جوش به پیچ و یا صفحه اتصال محکم نمود. روش دیگر استفاده از واشرهای فنری می باشد. البته تدابیر فوق فقط برای پیچ های معمولی می باشد. در پیچ

های پیش تنیده به خاطر وجود نیروی پیش تنیدگی در پیچ خطر باز شدن مهره

ها وجود ندارد.

جوش

مقدمه

جوشکاری عبارت است از اتصال و یکپارچه کردن مصالح به یکدیگر به

کمک حرارت با و یا بدون استفاده از فشار و یا مواد پرکننده اضافی.

برای ذوب فلز مبنا و ماده جوش حرارت به کار می رود. تا مواد سیال شده و

تداخل آنها عملی گردد. ضمناً حرارت شکل پذیری را افزایش داده باعث می

شود که حتی در صورت عدم ذوب کامل سیلان خمیری انجام شود. به علاوه

حرارت باعث کمک به کنده شدن لایه های مواد خارجی از روی اجسام می

گردد.

معمولترین روش های جوشکاری، خصوصاً برای جوش فولاد ساختمانی،

استفاده از انرژی برق به عنوان منبع حرارتی است. بدین منظور اغلب از قوس

الکتریکی استفاده می شود. قوس الکتریکی تشکیل شده است از یک تخلیه

جریان نسبتاً بزرگ بین الکتروود و فلز مبنا¹ که از میان ستونی از مواد گازی

¹ - Base Metal

یونیزه به نام پلاسما انجام می‌پذیرد. در جوش قوس الکتریکی^۱، عمل ذوب و اتصال با جریان مواد در طول قوس و بدون اعمال فشار صورت می‌گیرد.

انواع روش های جوشکاری با استفاده از قوس الکتریکی

در زیر به تشریح چهار روش متداول برای جوشکاری با استفاده از قوس الکتریکی می‌پردازیم:


۱- جوش های قوس الکتریکی با الکتروود روکش دار ($AMAW^2$)

جوش های قوس الکتریکی با الکتروود روکش دار یکی از مهمترین، ساده ترین و شاید کارآمد ترین جوشی است که برای فولاد ساختمانی به کار می رود. در محاورات فنی، این روش به نام جوش برقی دستی با الکتروود خوانده می شود.

حرارت توسط برقرار نمودن قوس الکتریکی بین یک الکتروود روکش دار و اعضای که باید متصل شوند ایجاد می گردد. مدار جوشکاری در شکل به نمایش درآمده است.

¹ - Arc Welding

² - Shielded Metal Arc Welding



در جریان جوشکاری با استفاده از فلز الکتروود به ماده مبنا، الکتروود روکش دار مصرف میشود. فلز الکتروود تبدیل به ماده پرکننده می شود و قسمتی از روکش به گاز حافظ و قسمت دیگر آن به گل جوشکاری تبدیل می گردد، و قسمتی هم به وسیله فلز جوش جذب می شود. روکش مخلوطی گل مانند از سیلیکاتی های سخت کننده و مواد گردی مانند فلوراید، کربناتها، اکسیدها، آلیاژهای فلزی و سلولز است. این مخلوط پخته و فشرده شده تا روکش سخت و خشک و متراکم را به وجود بیاورد.

روکش الکتروود می تواند وظایف زیر را نیز به عهده داشته باشد:

- ۱- با ایجاد سپر گازی هوا را جدا ساخته و قوس را تثبیت کند.
 - ۲- مواد دیگری مانند احیا کننده ها را وارد فلز جوش نماید، تا بافت ساختمانی آن را بهبود بخشد.
 - ۳- با ایجاد یک روکش از گل جوشکاری روی حوضچه مذاب و جوش سخت شده آنها را در مقابل اکسیژن و نیتروژن هوا محافظت کرده، در ضمن مانع سرد شدن سریع جوش گردد.
- در اینجا لازم است به نحوه مشخص ساختن و شناسایی الکتروودهای مورد استفاده اشاره کوتاهی به عمل آید.

در استاندارد های مختلف برای نشان دادن انواع الکتروود از علائم گوناگون استفاده می شود، به عنوان مثال استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا (AWS¹) و انجمن آمریکایی آزمایش مصالح (ASTM²) علامت ها را با حروف E شروع می کنند که با یک عدد چهار یا پنج رقمی دنبال می گردند. دو رقم اول سمت چپ معرف مقاومت کششی فلز الکتروود بر حسب هزا پوند بر اینچ مربع می باشد. به طور مثال الکتروودهای نشان داده شده به صورت E70XX و E60XX به ترتیب دارای مقاومت کششی Psi ۶۰۰۰۰ (۴۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع) و Psi ۷۰۰۰۰ (۴۹۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع) در فلز جوش است. اعداد بعدی که با XX نمایش داده شده اند نمایشگر عوامل موثر دیگر مانند وضعیت جوشکاری منبع توصیه شده برای تامین الکتریسیته جنس روکش و مشخصات قوس الکترکی می باشند. این استاندارد تا حدود زیادی در ایران متداول و در این کتاب نیز از علائم آن استفاده گردیده است.

جدول شماره ۶ انواع الکتروود های روکش داری را که باید با انواع مختلف فولاد ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند مشخص می سازد. در جوشکاری

¹ - American Welding Society

² - American Society of Testing Materials

فولادهای پر کربن و یا کم آلیاژ به روش قوس الکتریکی با الکتروود روکش دار برای همه فولادهای ساختمانی استفاده از الکترودهای کم هیدروژن توصیه می گردد. این الکتروود مفتولی با پوشش سود یا آهک می باشند. مشخصات مکانیکی جوش های به دست آمده از جوشکاری با این الکتروود کیفیتی بالاتر از انواع دیگر جوش دارد.

۲- جوش قوس الکتریکی غوطه ور یا جوش زیر پودری (SAW)

در جوشکاری به روش قوس الکتریکی غوطه ور، قوس الکتریکی قابل رویت نیست زیرا که با لایه ضخیمی از مواد دانه ای و مواد متصل کننده چنانچه در شکل زیر به نمایش درآمده پوشیده شده است.

الکتروود فلزی لخت که در این جوشکاری از آن استفاده می گردد به مصرف پر کردن درز می رسد. انتهای الکتروود دائماً به وسیله فلوس ذوب شده ای که

روی آن لایه دیگری از فلوس ذوب نشده به صورت دانه ای قرار دارد حفاظت می‌گردد.

فلوس که عامل مشخصه این روش جوشکاری است روکشی ایجاد می‌کند که اجازه می‌دهد عمل جوشکاری بدون پراکندگی، جرقه زدن یا ایجاد دود انجام پذیرد. فلوس دانه ای معمولاً به طور خودکار روی خط جوش و در پیشاپیش الکتروود که در حال حرکت به جلو می‌باشد قرار می‌گیرد. این ماده حوضچه مذاب را در مقابل گازهای هوا محافظت نموده به تمیزی فلز جوش کمک می‌کند. در ضمن ترکیب شیمیایی فلز جوش را نیز بهبود می‌بخشد.

جوشهایی که به روش قوس الکتریکی غوطه ور ایجاد می‌شوند معمولاً یکدست بوده و از مقاومت زیادی برخوردارند. شکل پذیری خوبی از خود به نمایش می‌گذارند، در مقابل ضربه مقاومت زیادی دارند. متراکمند و در مقابل عوامل خوردنده به خوبی مقاومت می‌کنند. مشخصات مکانیکی چنین جوش‌هایی عموماً به همان خوبی فلز مبنا می‌باشد.

جوشکاری به روش قوس الکتریکی غوطه ور اغلب برای فولاد در کارخانه و برای کار با وسایل خودکار یا نیمه خودکار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳- جوش قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز (GMAW)

در این روش الکتروود یک مفتول ممتد است که از میان گیره الکتروود گذشته و با یک قرقره تعدیه می شود (شکل زیر)

حفاظت در این روش اصولاً با سپری از گاز غیر فعال صورت می گیرد. گازهای مرکب معمولاً به تنهایی برای این منظور به کار نمی روند. فقط CO_2 (دی اکسید کربن) در این مورد استثناست. استفاده از CO_2 به تنهایی و یا مخلوط دیگر گازهای غیر فعال به طور وسیعی در جوشکاری فولاد رواج پیدا کرده است.

۴- جوش قوس الکتریکی با فلوس مغزی (FCAW)

این روش جوشکاری شبیه جوشکاری به روش قوس گازی است، با این تفاوت که الکتروود ممتد فلزی آن لوله ای شکل بوده مواد فلوس را در داخل خود دارا می باشد. این ماده همان نقش را به عهده دارد که روکش در قوس

جوش قوس الکتریکی با الکتروود روکش دار و یا فلوس دانه ای در روش جوش قوس الکتریکی غوطه ور به عهده داشتند. در مورد مفتول های قرقره پیچ، حفظ روکش بر روی سیم امکان ندارد. به این جهت سپر گازی به وسیله فلوس مغزی تامین می گردد اما حفاظت بیشتر اغلب به وسیله گاز CO₂ انجام می گیرد.

انواع اتصالهای جوش

نوع اتصال جوشی به عواملی از قبیل اندازه و شکل اعضای که به هم متصل می شوند، نوع بارگذاری، سطحی از درز که برای جوشکاری قابل استفاده است و هزینه مقایسه ای انواع مختلف جوش بستگی دارد. اگرچه در عمل انواع و ترکیبات مختلفی یافت می شود، ولی پنج نوع اتصال جوش اصلی وجود دارد که عبارتند از لب به لب^۱، رویهم^۲، سپری^۳، گونیا^۴ و پیشانی^۵. در شکل زیر انواع اصلی اتصال به نمایش گذارده شده است.

1- Butt
2- Lab
3- Tee
4- Corner
5- Edge

اتصالات لب به لب

اتصال لب به لب اغلب برای متصل ساختن انتهای ورق های مسطح با ضخامت های نسبتاً مساوی مورد استفاده قرار می گیرد. امتیاز این نوع اتصال اجتناب از خروج مرکزیتی است که در اتصالهای رویهم یکطرفه مانند شکل ۴- ب به وجود می آید. وقتی که در اتصال لب به لب از جوش شیاری با نفوذ کامل استفاده شود، اندازه اتصال به حداقل خود رسیده و ظاهر آن بسیار خوشایندتر از انواع دیگر اتصال می گردد.

عیب عمده این روش در آن است که لبه هایی که جوشکاری می شوند باید قبلاً به طور مخصوصی آماده گردند. (یخ زده شود) و قبل از جوشکاری لبه ها باید به دقت در یک راستا قرار گیرند. تنظیم بعدی به ندرت امکان پذیر است، لذا جزئیات قطعات باید به دقت طراحی شده و ساخته شوند. در نتیجه اغلب

جوش های لب به لب در شرایط کارخانه ای یعنی جایی که می توان بر انجام کار نظارت دقیق داشت اجرا می شوند.

اتصال رویهم

اتصال رویهم که انواع آن در شکل زیر نمایش داده شده، معمولترین نوع

اتصال است.

این مثال دو مزیت عمده دارد

۱-سادگی جفت و جور کردن: ساخت قطعات انی نوع اتصال اجتیاچ به وقت زیاد، به میزانی که در انواع دیگر اتصالات جوشی مورد نیاز است ندارد. قطعات می توانند بر روی هم کمی جابجا گردند تا خطاهای کوچک ساخت را پوشانده با تنظیم طول را عملی سازند.

۲-سادگی اتصال دادن: لبه های قطعات متصل شونده اجتیاچ به آمادگی خاصی ندارد و اغلب برش عادی خورنده یا با شعله بریده می شوند. در اتصال رویهم اغلب از جوش گوشه استفاده می گردد. بنابراین هم برای جوش در کارگاه جوشکاری و هم برای جوش در محل نصب مناسب است. قطعات مورد اتصال اغلب به سادگی به یکدیگر گیره می شوند، و اجتیاچ به پایه ها و فک های مخصوص نمی باشد. خیلی از اوقات قطعات را با استفاده از تعداد کمی پیچهای مونتاژ، در جای خود ثابت می نمایند. این پیچ ها را می توان بعد از اتمام جوشکاری برداشته و یا در جای خود باقی گذاشت.

یک امتیاز دیگر اتصالات رویهم امکان وصل صفحات با ضخامتهای متفاوت میباشد. مانند جوش رویهم دو طرفه. با توجه به شکل اتصال در خرپای شکل در می یابیم که ایجاد چنین اتصالی با انواع دیگر جوش تا چه حد مشکل است.

اتصال سپری

این نوع اتصال در ساخت نیمرخهای مرکب به شکل I, T. تیر ورقها سخت کننده‌های تحت بار، آویزها، نشیمن های طاقچه ای و عموماً قطعاتی را که با زاویه با هم جفت می گردند مانند شکل ۴- کاربرد دارد. مزیت این نوع اتصال خصوصاً در آن است که در ساخت مقاطع اجازه می دهد، صفحات تخت به دلخواه با جوش گوشه و یا جوش شیاری به یکدیگر متصل گردند.

اتصال گونیا

اتصال گونیا عمدتاً در ساخت مقاطع جعبه ای مستطیلی شکلی که تیرها و ستون های مقاوم در برابر پیچش را تشکیل می دهند مورد استفاده قرار می گیرد.

اتصال پیشانی

اتصال پیشانی اغلب نقش سازه ای به عهده ندارد، مورد استفاده آن معمولاً در نگهداری دو یا چند صفحه در یک سطح و یا نگهداری امتداد اولیه است. همان طور که خواننده می تواند از مباحث قبلی نتیجه بگیرد. در حقیقت ترکیبات این پنج نوع اتصال اصلی و امکان انتخاب از میان آنها بی نهایت است. از آنجا که اغلب بیش از یک راه برای اتصال دو عضو ساختمانی به هم

وجود دارد، تصمیم‌گیری در مورد انتخاب بهترین ترکیبی که اتصال را تشکیل می‌دهد، در هر مورد خاص به عهده طراح است.

انواع جوش

چهار نوع از جوش‌ها که در شکل زیر نمایش داده شده‌اند عبارتند از: جوش شیاری، جوش گوشه، جوش کام و جوش انگشتانه. هر نوع جوشی مزیت‌های مخصوص به خود را دارد که دامنه کاربرد آن را تعیین می‌نماید. نسبت تقریبی استفاده از این چهار نوع جوش در ساخت اتصالات ساختمانی به ترتیب مقابل است. جوش شیاری ۱۵ درصد، و در ۵ درصد بقیه موارد جوش‌های کام و انگشتانه و انواع دیگر جوش‌های مخصوص به کار می‌روند.

جوش های شیاری

مورد استفاده اصلی جوش شیاری متصل ساختن قطعات سازه ای است که در روی یک سطح و در امتداد هم قرار گرفته اند. از آنجا که جوش های شیاری اغلب به منظور انتقال کل نیروی قطعاتی که به وسیله این جوش متصل می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. لذا باید جوش از مقاومتی هم اندازه با مقاومت قطعات متصل شونده برخوردار باشد. چنین جوش شیاری به عنوان جوش شیاری با نفوذ کامل شناخته می شود. وقتی که درز جوش چنان طراحی شود که جوش شیاری در تمام عمق قطعات متصل شونده گسترش نیابد به چنین جوشی جوش شیاری با نفوذ ناقص¹ اطلاق می شود. در طراحی این جوش ها الزامات خاصی را باید در نظر داشت. چندین نوع مختلف جوش شیاری وجود دارد که بر حسب شکل مخصوصی خود طبقه بندی شده اند

¹ - Partical Joint Penetration

لبه درز جوش در اغلب جوش های شیاری به طرز مخصوصی آماده گردد.

نامگذاری انواع جوش شیاری نیز با توجه به این امر انجام شده است. شکل

زیر انواع معمول جوش شیاری را به نمایش گذاشته و نحوه آماده ساختن شیاری

جوش را در هر یک مشخص می سازد. انتخاب جوش شیاری مناسب به روند

جوشکاری مورد استفاده هزینه آماده کردن لبه درزهای جوش، و هزینه خود

جوش بستگی دارد. از جوش شیاری همچنین می توان در ساخت اتصالات

سپری مانند شکل زیر استفاده کرد.

جوش گوشه

جوش گوشه به خاطر اقتصادی بودن آن، سادگی به کارگیری، و قابلیت استفاده از آن در اغلب موارد جوشکاری، از تمام انواع دیگر جوش بیشتر به کار می رود.

بعضی از موارد استفاده جوش گوشه در شکل به نمایش گذاشته شده است. در این نوع اتصالات به خاطر رویهم گذاری قطعات احتیاج به دقت کمتری در جفت و جور کردن می باشد. در صورتی که در مورد جوش شیاری باید قطعات را به دقت در یک امتداد قرار داده و شکافی در ریشه^۱ بین آنها باقی گذاشت. جوش گوشه بخصوص برای جوشکاری در محل نصب و یا برای جفت کردن دوباره^۲ اعضا یا اتصالاتی که قبلاً با رواداریهای^۳ قابل قبولی


^۱ - Root Opening

^۲ - Realignig

^۳ - Tolerances

ساخته شده‌اند ولی موقع نصب دقیقاً با هم جفت و جور نمی شوند. از مزایای
زیادی برخوردار است.

به علاوه لبه جوش درزها در این نوع جوش به ندرت احتیاج به آمادگی خاص
نظیر پخ زدن یا لاله ای کردن دارد. و شرایط لبه ای که از برش با شلعه یا
قیچی حاصل می گردد.



جوشهای کام و انگشتانه

جوش های کام و انگشتانه را می توان به تنهایی در اتصالاتی نظیر آنچه در شکل های ۶- نمایش داده شده، مورد استفاده قرار دارد. یا در ترکیب یا جوش گوشه مانند شکل به کار گرفت. یکی از موارد استفاده جوش کام و انگشتانه انتقال برش در اتصالات رویهم در موقعی است که اندازه اتصال، طول و جوش گوشه یا دیگر انواع جوش را محدود می نماید. جوشهای کام و انگشتانه همچنین برای جلوگیری از کماتش قسمت های روی هم گذاشته شده به کار می آیند.

۲-۱۰ علائم جوشکاری

قبل از اینکه یک درز یا اتصال جوش شود، طراحی باید قادر باشد به طریقی دستورات خود در مورد اندازه و نوع جوش لازم را به نقشه کش ارشد و یا سازنده اتصال ارائه نماید اگر برای ساخت هر اتصال جدیدی، به دستور العمل های اختصاصی و مشروحي احتیاج بود، کار طراح در تهیه دستور ساخت یک اتصال، بسیار مشکل می شد.

نیاز به یک وسیله ساده و در عین حال دقیق برای برقراری تفاهم میان طراح و سازنده به استفاده از علائم اختصاری که نمایشگر انواع جوشها و اندازه آنهاست، رواج بخشیده است. علائم استاندارد مشترک انجمن جوشکاری آمریکا، و موسسه ساختمان فولادی آمریکا که در شکل به نمایش درآمده است، به خوبی هر دستورالعمل اختصاصی مشخص کننده نوع، اندازه و طول و محل هر جوش می باشد.

تذکر

- اندازه علامت، طول جوش و فاصله تکه های آن باید به همین ترتیب از چپ به راست روی خط مشخصات نوشته شود.
- جهت خط مشخصات یا محل پیکان تغییری در این قاعده ایجاد نمی کند.
- ساق قائم جوش های ۱. ۲. ۵ باید در طرف چپ قرار گیرد.
- جوش های طرف نشانه پیکان و طرف دیگر دارای یک اندازه می باشند، مگر اینکه ذکر شده باشد.

اغلب اتصالاتی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند احتیاج به دستور العمل خاصی ندارند و به ترتیبی که به طور نمونه در شکل نمایش داده مشخص می گردند. برای مورد استفاده مشروح تر علائم جوشکاری خواننده می تواند به نشریات انجمن جوشکاری امریکا (AWS) رجوع نمایند.

ممکن است خواننده احساس کند که تعداد علائم بی جهت زیاد است. در صورتی که سیستم جوشها به تعداد کمی انواع اصلی تقسیم شده، که با سر هم کردن آنها دستورات عملهای کامل تهیه می شوند.