

اگر دانشگاه، اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

صبح چهارشنبه

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی

دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

سال ۱۳۸۳

مجموعه مهندسی مکانیک
(کد ۱۲۶۲)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی:

تعداد سوال: ۱۸۰

مواد امتحانی مجموعه مهندسی مکانیک و تعداد و شمارا سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تاشماره
۱	زبان مومی و تخصصی	۲۰	۱	۳۰
۲	ریاضی	۲۰	۲۱	۶۰
۳	حرارت و میلات (ترمودینامیک، مکانیک میلات، انتقال حرارت)	۲۰	۶۱	۹۰
۴	جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء)	۲۰	۹۱	۱۲۰
۵	دبیکر لر میلات (دبیکر، لر لاثات های بکمالین، نکران)	۲۰	۱۱۱	۱۵۰
۶	ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، ...)	۲۰	۱۰۱	۱۸۰

اسفند ماه سال ۱۳۸۲

توجه: منحصر استفاده از ماشین حسابهای معرفی شده مجاز می باشد.

Part A: Grammar and Vocabulary*Choose the best answer to each question.*

- 1- Pictures ----- with a telescope are inverted.
 1) taken 2) are taken 3) to take 4) they took them
- 2- The reason for the accident was ----- the driver had lost control of his car.
 1) when 2) why 3) that 4) after
- 3- It is difficult to overcome ----- if we are not open to new ideas.
 1) disadvantages 2) assessments 3) acknowledgements 4) preconceptions
- 4- The neighbors left their homes ----- yesterday.
 1) remarkably 2) simultaneously 3) approximately 4) characteristically
- 5- That young man still denies ----- the fire behind the store.
 1) to start 2) to be started 3) having started 4) having been started
- 6- ----- that the hope for cancer control may lie in the use of a vaccine.
 1) Believing 2) To believe 3) The belief 4) It is believed
- 7- Tom ----- Einstein's theory at one point in his article.
 1) alluded to 2) entitled to 3) substituted for 4) affiliated with
- 8- The poor man was ----- of many things that money could buy.
 1) starved 2) deprived 3) terminated 4) confined

Part B: Cloze Test*Choose the answer that best completes each blank.*

In the 1950s, some researchers tried to teach chimpanzees (9) ----- words. They did not know that the difference between the chimpanzee's vocal tract and (10) ----- is so great that this is almost impossible. Later they (11) ----- that the solution was to teach a (12) ----- language—either "words" in the form of plastic shapes or gestures based on the sign language of the deaf.

- 9- 1) pronounce 2) pronunciation 3) pronouncing 4) to pronounce
 10- 1) humans 2) the human 3) human 4) the human's
 11- 1) revealed 2) realized 3) analyzed 4) astonished
 12- 1) body 2) visual 3) natural 4) systematic

Part C: Reading Comprehension*Read the following passage and answer the questions.*

For most of Western history, the mark of the educated person was to know the best of what had been thought and written, to be able to think critically, and to be morally discerning and esthetically discriminating. Today, however, American universities teach whatever students want to learn. In 1978, for example, fewer than 20 per cent of all undergraduate degrees were awarded in the humanities—literature, language, history, philosophy and other liberal studies. Education, in short, is a buyer's market, and what most students want is not a philosophy of life but a marketable skill.

- 13- In the past, all of the following were considered important characteristics of a truly educated person EXCEPT -----.
 1) appreciation of fine art 2) ability to think critically
 3) ability to earn a good income 4) knowledge of the great writings
- 14- The author's definition of the humanities would include study of all of the following subjects EXCEPT -----.
 1) poetry 2) philosophy 3) civil engineering 4) foreign languages
- 15- The term from the reading which is closest in meaning to the word "humanities" is -----.
 1) liberal studies 2) marketable skills 3) buyer's market 4) Western history

English Examination for the Students of Mechanical Engineering.

A. Choose the appropriate word that best completes the sentence, and mark your choice on your answer sheet.

- 16- Mechanical devices such as windmills, water wheels, and steam or gasoline engines, various forms of energy and change them into another form called mechanical energy.
 1) harness 2) preserve 3) energize 4) dissipate
- 17- In a car engine, air mixed with gasoline is taken into a confined space, first it is and then combustion process occurs.
 1) ignited 2) expanded 3) exhausted 4) compressed
- 18- The rotation of the camshaft is due to the
 1) rise of the piston 2) rotation of the crankshaft
 3) closure of the exhaust valve 4) movement of the crankshaft
- 19- To develop a rotary movement in a car engine, the piston is connected to a
 1) crankcase 2) crankshaft 3) cylinder block 4) connecting rod
- 20- Most small internal combustion engines have four cylinders, which fire in a definite and regular
 1) sequence 2) symptom 3) clearance 4) frequency

B. Choose the appropriate word which has almost the same meaning with the bold-face words.

- 21- By her clothes one could see that he was quite prosperous.
 1) poor 2) calm 3) peaceful 4) well-to-do
- 22- He reciprocated by sending the general a silver tray.
 1) began 2) gave up 3) finished 4) responded
- 23- The intricate mechanism of the engine seemed awesome to the mechanic.
 1) subtle 2) interesting 3) complex 4) reinforced
- 24- The coppersmith summarily rejected the initial offer.
 1) first 2) final 3) largest 4) abbreviated
- 25- The conductor of the bus seemed very furious.
 1) violent 2) excited 3) fortunate 4) controlled
- 26- The old age of the equipment is a definite liability to the factory.
 1) aid 2) cost 3) capacity 4) disadvantage
- 27- The candidate felt that his academic credentials were sufficient to win him the job.
 1) costly 2) important 3) educational 4) experience
- 28- She estimated that a lot of people would attend the international fair.
 1) denied 2) calculated 3) asserted 4) hoped
- 29- The mechanic was astounded at his employers news.
 1) amazed at 2) bothered by 3) happy about 4) perplexed by
- 30- The reporter described the scene as one of total chaos.
 1) joy 2) wonder 3) disorder 4) intensity

-۳۱ حاصل $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\cos \sqrt{x}}$ کدام است؟

$\frac{1}{e}$ (۴)

\sqrt{e} (۳)

$\frac{1}{e}$ (۲)

e (۱)

-۳۲ حجم استوانه محاط در مخروط قائم حداقل جند برابر حجم آن مغروط است؟

$\frac{16}{27}$ (۴)

$\frac{5}{9}$ (۳)

$\frac{4}{9}$ (۲)

$\frac{2}{3}$ (۱)

-۳۳ دو عدد a و b ثابت و مختلط اند. اگر $z\bar{z} - \bar{a}z - a\bar{z} + ab = b\bar{b}$ آنکاه مکان هندسی نقطه $M(x, y)$ متناظر با z کدام است؟

(۴) خط راست

(۳) نقطه ثابت

(۲) نیمداire

(۱) دایره

-۳۴ سطح حاصل از دوران دایره ای به شعاع ۲ واحد حول خط مماس بر آن کدام است؟

$16\pi^2$ (۴)

16π (۳)

$8\pi^2$ (۲)

8π (۱)

-۳۵ مقدار انتگرال $\int_0^\infty \frac{dx}{chx}$ برابر کدام است؟

$\pi - 1$ (۴)

$\frac{\pi}{4}$ (۳)

$\frac{\pi}{2}$ (۲)

π (۱)

-۳۶ حاصل $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i^{15}}{n^{16}}$ کدام است؟

$0/325$ (۴)

$0/625$ (۳)

$0/125$ (۲)

$0/25$ (۱)

-۳۷ مساحت ناحیه واقع در داخل دایره $r = 2(1 + \cos \theta)$ و در خارج دلنمای $r = 2(1 + \cos \theta)$ کدام است؟

$4 - \frac{\pi}{4}$ (۴)

$\lambda - \pi$ (۳)

$4 - \frac{\pi}{2}$ (۲)

$\pi - 1$ (۱)

-۳۸ حرکت متحرکی در صفحه xoy با رابطه $R = it \cos t + jt \sin t$ داده شده است. مولفه قائم شتاب کدام است؟

$\frac{t^2 + 2}{\sqrt{t^2 + 1}}$ (۴)

$\frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}}$ (۳)

$\frac{t^2}{\sqrt{t^2 + 1}}$ (۲)

$\frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}$ (۱)

-۳۹ نقطه (۱) مرکز یک مکعب است که وجوده آن منطبق بر صفحه ای به معادله $3x - 2y + 6z = 6$ است. حجم این مکعب کدام است؟

$16\sqrt{2}$ (۴)

64 (۳)

27 (۲)

8 (۱)

-۴۰ اگر $A = -i + j$ بروی بردار $f(x, y, z) = z^2 - xe^x x - y$ در نقطه (۱, ۲, -۱) بروی بردار glad f کدام است؟

۳ (۴)

$\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۳)

$2\sqrt{2}$ (۲)

$\frac{5}{\sqrt{2}}$ (۱)

-۴۱ معادله $D = 2y + 3x$ و $r = 2y - 3x$ با تغییر متغیرهای $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ و $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ به کدام صورت بیان می شود؟

$\frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial p} = 0$ (۴)

$\frac{\partial f}{\partial r} - \frac{\partial f}{\partial p} = 0$ (۳)

$\frac{\partial f}{\partial p} = 0$ (۲)

$\frac{\partial f}{\partial r} = 0$ (۱)

-۴۲ فردیکترین فاصله نقاط رویه $xyz = 1$ از مبدأ مختصات کدام است؟

$\frac{\sqrt{3}}{3}$ (۴)

$\sqrt{3}$ (۳)

$\sqrt{2}$ (۲)

۱ (۱)

-۴۳ حجم محدود به دور رویه $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ و $2z = x^2 + y^2$ کدام است؟

$\frac{8\pi}{3}$ (۴)

$\frac{5\pi}{3}$ (۳)

$\frac{4\pi}{3}$ (۲)

$\frac{2\pi}{3}$ (۱)

-۴۴ انتگرال $\iiint_S (x^2 + y^2) ds$ روی سطح محدود به حجم V با رابطه $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ کدام است؟

$\frac{\pi}{2}(1 + \sqrt{2})$ (۴)

$\frac{\pi}{3}(2 + \sqrt{2})$ (۳)

$\pi(1 + \sqrt{2})$ (۲)

$\pi\sqrt{2}$ (۱)

-۴۵ برودار $\int_C F \cdot dR$ با صفحه xoy باشند $F = i(z-y) + j(x-z) + k(y-x)$ و منحنی C فصل مشترک رویه $z = 4 - x^2 - y^2$ کدام است؟

۰ (۴)

4π (۳)

8π (۲)

6π (۱)

-۴۶ می خواهیم مسئله انتقال حرارت را در مورد شکل مقابل با استفاده از تبدیل فوریه محدود تحلیل کنیم. کرآن تبدیل مزبور کدام است؟



$$T = T_1 \xrightarrow{l} \frac{\partial T}{\partial x} = q_1$$

$$\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \quad (1)$$

$$\cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \quad (2)$$

$$\sin\left(\frac{(2n+1)\pi x}{l}\right) \quad (3)$$

$$\cos\left(\frac{(2n+1)\pi x}{l}\right) \quad (4)$$

-۴۷ مقدار انتگرال مقابل با استفاده از قضیه هاندله کدام است؟ (C دایره واحد می باشد و جهت انتگرالگیری خلاف ساعتگرد است.)

$$I = \int_C \frac{e^z}{1 - \cos z} dz \quad (1) \quad 2\pi i \quad (2) \quad 4\pi i \quad (3) \quad -2\pi i \quad (4) \quad -4\pi i$$

-۴۸ کدام عبارت جواب معادله دیفرانسیل $y'' + y' - 2y = \cos x - 3 \sin x$ ، با شرایط $y(0) = 1$ و $y'(0) = 2$ ، می باشد؟

$$y = e^{-x} + \cos x - \sin x \quad (1) \quad y = e^x + \cos x - 1 \quad (2) \quad y = e^{-x} + \sin x \quad (3) \quad y = e^x + \sin x \quad (4)$$

-۴۹ با استفاده از قضیه استوکس مقدار $I = \oint_C x^r y^r dx + y + z dz$ می باشد، کدام است؟

$$I = -\frac{\pi r^r}{\lambda} \quad (1) \quad I = \frac{\pi r^r}{2} \quad (2) \quad I = \frac{\pi r^r}{\lambda} \quad (3) \quad I = \pi r^r \quad (4)$$

-۵۰ تبدیل فوریه کوسینوس تابع $f(x) = e^{-x}$ برای $x \geq 0$ ، عبارتست از:

$$f_C(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{z}{z^r - 1} \quad (1) \quad f_C(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{z^r - 1} \quad (2) \quad f_C(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{z^r + 1} \quad (3) \quad f_C(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{z}{z^r + 1} \quad (4)$$

-۵۱ تابع $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ را در محدوده $\pi < x < -\pi$ در نظر بگیرید، در این صورت می توان گفت این تابع:

(۱) دارای بسط فوریه نمی باشد چون دارای ناپیوستگی در محدوده است.


(۲) دارای بسط کسینوسی فوریه در محدوده است چون تابع زوج می باشد.

(۳) در محدوده دارای بسط فوریه نمی باشد چون تابع نوسانی (پریودیک) نیست.





(۴) در محدوده دارای بسط فوریه نمی باشد چون تعداد حداقل و حداقل آن محدود نمی باشد.

-۵۲ سطح ایجاد شده در اثر دوران معنی $y = \sqrt{x}$ حول محور y و محصور شده در $2 \leq x \leq 4$ مساوی کدام است؟

$$\frac{13\pi}{2} \quad (1) \quad \frac{14\pi}{3} \quad (2) \quad \frac{13\pi}{3} \quad (3) \quad 4\pi \quad (4)$$



-۵۳ - تصویر ناحیه هاشور خودرو زیر تحت تبدیل $\frac{1}{z} = \text{_____}$ مطابق با کدام شکل است؟

 πi πi πi \circ

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$$

باشد، مقدار $\int_0^\infty \frac{\sin \omega \cdot \cos \omega x}{\omega} d\omega$ چقدر است؟

 $\frac{\pi}{4}$ 2π $\frac{\pi}{2}$ \circ π

-۵۴ اگر D ناحیه محصور بین $x=0$ و $x=1$ باشد، مقدار $\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$ برابر است با:

 $\frac{e^r - 1}{re^{-r}}$ $\frac{e - e^{-1}}{2}$ $\frac{-re}{r}$ $\frac{e - e^{-1}}{4}$

-۵۵ معادله انتقال حرارت در میله‌ای با شرایط مرزی (با گرانه‌ای) $u(L, t) = 2T_0$ و $u(0, t) = T_0$ (نابت) مفروض است. توزیع دمای میله در حالت پایدار ($t \rightarrow \infty$ زمان)، با شرط اولیه $u(x, 0) = T_0$ ، کدام است؟

 $x^r + \left(\frac{T_0}{L} - 1\right)x + T_0$ $T_0 \left(1 + \frac{x}{L}\right)$ $\frac{3}{4}T_0$ \circ $\beta = 2$ و $\alpha = -3$ $\beta = -3$ و $\alpha = 2$ $\alpha = -2 = \beta$ $\beta = \alpha = -3$

برای اینکه تابع $u(x, y) = x^r + \alpha x^r y + \beta x y^r + y^r$ همساز باشد باید:

-۵۶ اگر C بپسی $= 4$ در جهت مثلثاتی باشد و $f(z) = \int_C \frac{e^z}{z(z-z_0)} dz$ تکانه $f'(z_0)$ برابر است با:

 $\frac{\pi i}{2} e^r$ $2\pi i e^r$ $-\frac{\pi i}{2} e^r$ $\pi i e^r$

-۵۷ مانند تابع $f(z) = \frac{\cos z}{z^{n+1}}$ در نقطه صفر کدام است؟

 $\frac{(-1)^n}{(2n)!}$ $\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$ $\frac{1}{(2n+1)!}$ $\frac{1}{(2n)!}$

-۶۱ اگر (T, P) و ضریب انبساط حجمی $S = S(P, T)$ کدام عبارت صحیح است؟

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T \quad \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = +\frac{V}{\alpha_P} \quad \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = -\frac{V}{\alpha_P} \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\alpha_P V \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = \alpha_P V$$

-۶۲ گاز هلیوم از شرایط $100^{\circ}C$ و 25 kPa به صورت بی دررو (آدیاباتیک) تا فشار 1 MPa متراکم می شود. کمترین دمای هلیوم بعد از تراکم تقریباً چند درجه

$$(C_{P_0} = 5/192 \frac{\text{k J}}{\text{kg K}}, R = 2/077 \frac{\text{k J}}{\text{kg K}})$$

۴۷۵ (۴)

۳۰۳ (۳)

۶۳ (۲)

۴۸ (۱)

-۶۳ فرآیند تراکم برگشت پذیر گازی در داخل سیلندر و پیستون در فشار ثابت در نظر است، مقدار انتقال حرارت بر واحد جرم به شرطی که گاز داخل سیلندر ایده‌آل باشد کدام است؟


$$q_1 = \frac{R}{\gamma(1-k)} (T_f - T_i) \quad (۱)$$

$$q_1 = \frac{kR}{\gamma(1-k)} (T_f - T_i) \quad (۲)$$

$$q_1 = \frac{R}{k-1} (T_f - T_i) \quad (۳)$$

$$q_1 = \frac{kR}{k-1} (T_f - T_i) \quad (۴)$$

-۶۴ یک موتور برگشت پذیر با سه منبع حرارتی A و B و C در تبادل گرمایی باشد. این موتور به مقدار Q از منبع A در دمای T_A حرارت اخذ می‌کند و همین مقدار حرارت را از منبع B در دمای T_B می‌گیرد. مقداری حرارت به منبع C در دمای T_C دفع می‌گردد و کار خالص W محصول این تعاملات سه کانه موتور می‌باشد. بازده این موتور کدام است؟



$$1 - \frac{T_C}{T_A T_B} \quad (۱)$$

$$1 - \frac{T_C}{T_A} - \frac{T_C}{T_B} \quad (۲)$$

$$2 - \frac{T_C}{T_A} - \frac{T_C}{T_B} \quad (۳)$$

$$1 - \frac{T_C}{T_A} - \frac{T_C}{T_B} \quad (۴)$$

-۶۵ یک ماشین حرارتی برگشت پذیر که بین دو منبع با دمای ثابت T_H و T_L کار می‌نماید، دارای بازده حرارتی ۷۵٪ است، اگر بین این دو منبع یک یخچال برگشت پذیر مشغول به کار شود، ضریب کارائی COP آن چقدر است؟

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\frac{T_H}{T_L} - 1} \right) \quad (۱) \quad \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\frac{T_H}{T_L} - 1} \right) \quad (۲) \quad \frac{1}{4} \quad (۳) \quad \frac{1}{2} \quad (۴)$$


-۶۶ ضریب عملکرد بروونتی یخچال برگشت پذیر نشان داده شده در شکل کدام است؟

۰/۷۷ (۱)


۱/۲۳ (۲)

۲/۵ (۳)

۳/۵ (۴)



- ۶۷ کاز ایده‌آلی در دمای T_1 و فشار P_1 و حجم V_1 در یک سمت ظرف مطابق شکل فوار دارد، حجم $\frac{V}{2}$ نصف حجم کل ظرف است. حال اگر غشاء جدا کننده دو سوی ظرف خودبخود پاره شود و کاز منبسط شده تمام ظرف را پر نماید. تغییرات انرژی داخلی و تغییرات انتروپی برو واحد جرم در طی فرآیند انساط بی‌درزو به ترتیب چقدر است؟



$$\Delta S = (C_V + R) \ln 2 \quad , \quad \Delta U = 0 \quad (1)$$

$$\Delta S = R \ln 2 \quad , \quad \Delta U = 0 \quad (2)$$

$$\Delta S = R \ln 2 \quad , \quad \Delta U = -\frac{P_1 V}{2} \quad (3)$$

$$\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln 2 \quad , \quad \Delta U = -\frac{P_1 V}{2} \quad (4)$$

- ۶۸ یک کیلوگرم آب صفر درجه سلسیوس در فشار ثابت یک اتصافر به بیخ در همان دما تبدیل می‌شود. دمای محیط 27°C است. گرمای نهان ذوب بخ hif است. حداقل کار لازم برای این فرایند تقریباً برابر است با:

$$0/9 \text{ hif } (4)$$

$$0/1 \text{ hif } (3)$$

$$1/1 \text{ hif } (2)$$

$$\frac{h_{if}}{273} \quad (1)$$

- ۶۹ از رابطه تعریف درجه حرارت $T = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V$ کدام عبارت صحیح است؟

(۱) درجه حرارت از $-\infty$ تا $+\infty$ تغییر می‌کند.

(۲) در صفر مطلق انرژی و آنتروپی صفر است.

(۳) شبیه منحنی تغییرات آنتروپی با انرژی داخلی در حجم ثابت در صفر مطلق صفر است.

(۴) شبیه منحنی تغییرات آنتروپی با انرژی داخلی در حجم ثابت وقتی $T = 0$ باشد، بینهایت می‌شود.

- ۷۰ در یک فرایند آزمایشگاهی، اکتان C_8H_{18} با 18% اکسیژن خالص توری می‌سوزد. درصد مولی CO_2 و CO در محصولات احتراق به ترتیب از راست به چه چقدر است؟

$$29/4 \text{ و } 17/6 \quad (4)$$

$$18/3 \text{ و } 23/2 \quad (3)$$

$$37/2 \text{ و } 66/6 \quad (2)$$

$$23/3 \text{ و } 0 \quad (1)$$

$$\frac{P_1}{\rho} + \frac{V_1^2}{2} + g z_1 = \frac{P_2}{\rho} + \frac{V_2^2}{2} + g z_2 \quad \text{رابطه برونوی} \quad -71$$

(۱) در تمام میدان یک جریان تراکم ناپذیر غیرچرخشی بین هر دو نقطه نوشته.


(۲) در جریان بالا جهت خیلی کم مثل هوا در امتداد یک لوله جریان در هر طولی نوشته.

(۳) در امتداد یک خط جریان در لایه مرزی لامینار نوشته.

(۴) فقط در امتداد دو نقطه هر خط جریان وقتی که ρ سیال ثابت باشد، می‌توان نوشته.

$$\text{در دو جریان اطراف استوانه در دو حالت رنولدز } 10^5 \text{ و قطع و سرعت کاملاً یکسان فقط با تفاوت نقطه جدایی که در زاویه } \theta = 90^\circ \text{ و } \theta = 98^\circ \quad -72$$

باشد، مقدار نیروی پسا (نیروی درگ) است.




(۱) در دو حالت کاملاً یکسان

(۲) در جدایی در زاویه $\theta = 90^\circ$ از حالت دیگر بیشتر

(۳) در حالت زاویه جدایی $\theta = 90^\circ$ از حالت دیگر کمتر

(۴) فشاری $\theta = 90^\circ$ کمتر از مقدار پسای فشاری $\theta = 98^\circ$

اگر در جریان لایه‌ای اطراف سیلندر جدایی در زاویه 80° اتفاق افتد، ماکزیمم سرعت در کدام محدوده‌ی زاویه‌ای اتفاق خواهد افتاد؟ -73



(۱) کمتر از 80°

(۲) بیشتر از 80°

(۳) مساوی 120°

(۴) بیشتر از 120°

مخزنی داخل آسانسوری که با شتابی دو برابر شتاب ثقل به سمت پائین حرکت می‌کند، قوار دارد. داخل مخزن آب ریخته شده و مخزن با سرعت زاویه‌ای ثابت می‌چرخد، تغییرات فشار داخل مخزن با ارتفاع چگونه است؟


(۱) فشار تابع ارتفاع نیست فقط تابع سرعت زاویه‌ای است.

(۲) فشار تابع ارتفاع تغییر نمی‌کند.

(۳) با افزایش ارتفاع، فشار زیاد می‌شود.

(۴) با افزایش ارتفاع، فشار کم می‌شود.

جریان آب در کanal دو بعدی شکل زیر در ورودی یکنواخت و با سرعت 20 m/s متر بر ثانیه می‌باشد. اگر ضخامت جابجایی در خروجی کanal 1 سانتیمتر باشد، افت فشار در طول کanal بر حسب kPa کدام است؟ -75




(۱) $80/5$

(۲) 225

(۳) $337/5$

(۴) 1125

جریان جت مطابق شکل به صفحه مایل با زاویه θ برخورده می‌کند. در صورتی که از اثر اصطکاک صرف نظر شود کدام عبارت درست و مناسب‌تر است؟ -76




$$V_1 > V_2, A_1 < A_2 \quad (1)$$

$$V_1 = V_2, A_1 = A_2 \quad (2)$$

$$V_1 = V_2, A_1 > A_2 \quad (3)$$

$$V_1 = V_2, A_1 < A_2 \quad (4)$$

اگر تغییرات ضریب درگ (C_D) بحسب عدد رینولدز برای جریان از اطراف یک استوانه مطابق شکل زیر باشد، افزایش C_D از محل A تا B ناشی از است. -77



(۱) افزایش ممتنم ذرات داخل لایه مرزی آرام

(۲) افزایش ممتنم ذرات داخل لایه مرزی آشفته

(۳) افزایش ناحیه جدایش در جریان آرام در پشت استوانه

(۴) افزایش ناحیه جدایش در جریان آشفته در پشت استوانه

-۷۸ سریزها و سایلی هستند که دبی آب کانال را (در حالتی که سطح آزاد وجود دارد) اندازه می‌گیرند. در یک سریز منطقی، دبی Q با ارتفاع آب روی سریز (H) چگونه تغییر می‌کند؟


$$Q \propto H^{\frac{5}{4}} \quad (4)$$

$$Q \propto H^{\frac{3}{2}} \quad (3)$$

$$Q \propto H^0 \quad (2)$$

$$Q \propto H^1 \quad (1)$$

در حالتی که سرعت سیال در شبیوه که در شکل نشان داده شده است کمتر از سرعت صوت می‌باشد، گدام عبارت برای حالت ذکر شده درست است؟



(۱) سرعت سیال افزایش و فشار کاهش می‌یابد.

(۲) سرعت سیال کاهش ولی فشار افزایش می‌یابد.

(۳) سرعت سیال افزایش و فشار نیز افزایش می‌یابد.

(۴) سرعت سیال کاهش و فشار نیز کاهش می‌یابد.

-۷۹

-۸۰ جسمی به شکل استوانه به قطر قاعده D و به ارتفاع l در امتداد طولی خود بر روی سطح آب شوری با جکالی نسبی $S_1 = 1/0.5 = 1/0.8$ شناور است. اگر جکالی نسبی جسم شناور $S_2 = 0/0 = 0$ باشد، عمق فرورفتگی جسم در مایع چقدر است؟

$$0/0.84 \quad (4)$$


$$0/0.8 \quad (3)$$

$$0/0.76 \quad (2)$$

$$0/0.2 \quad (1)$$

-۸۱ بین دو صفحه خیلی بزرگ سیاه که در دمای T_1 و T_2 ثابت نگهداشته می‌شوند، صفحه سومی با همان ابعاد صفحات ۱ و ۲ قرار داده می‌شود. این صفحه در هر دو طرف سیاه رنگ است. در حالت تعادل حرارتی و با در نظر گرفتن فقط تشعشع، درجه حرارت صفحه سوم و درصد کاهش تشعشع از صفحه اوک به صفحه دوم کدام مقادیر است؟ ($T_1 > T_2$)

صفحه ۲ صفحه ۱



$$\frac{1}{50} \text{ و } T_r = \frac{T_1 + T_2}{2} \quad (1)$$

$$\frac{1}{50} \text{ و } T_r^* = \frac{T_1^* + T_2^*}{2} \quad (2)$$

$$\frac{1}{50} \text{ و } T_r = \sqrt{\frac{T_1 + T_2}{2}} \quad (3)$$

$$\frac{1}{25} \text{ و } T_r = \sqrt[4]{\frac{T_1 + T_2}{2}} \quad (4)$$

-۸۲ در انتقال حرارت با مکانیسم هدایت در دو بعد و در حالت پایدار (دائم) بدون منبع حرارتی داخلی و با K ثابت اگر مقدار $\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$ باشد، مقدار $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ چقدر است؟

+۳۰ (۴)

+۱۵ (۳)

۰ (۲)

-۱۵ (۱)

-۸۳ یک گوی فولادی $C = 0.46 \frac{KJ}{kg K}$ به قطر 5 cm که ابتدا در دمای ۴۵°C قرار دارد، ناگهان در یک محیط کنترل شده با دمای $80^\circ C$ قرار می‌گیرد. ضریب انتقال گرمای جابجایی $\frac{W}{m^2 K}$ است، زمان لازم برای رسیدن دمای گوی به $160^\circ C$ بر حسب ساعت چقدر است؟

۲/۴۶۵ (۴)

۱/۵۳۲ (۳)

۱/۲۲۷ (۲)

۱ (۱)

-۸۴ منظور از NTU، نسبت حاصلضرب می‌باشد.


(۱) سطح در ضریب هدایت کلی به گرمای ویژه

(۲) ضریب هدایت خارجی به گرمای ویژه سیال می‌نیموم

(۳) ضریب هدایت داخلی به گرمای ویژه سیال ماکزیمم

(۴) سطح در ضریب هدایت کلی به حاصلضرب گرمای ویژه در دیجی جرمی می‌نیموم

-۸۵ ضریب شکلی (هندسی) F_{1-2} برای دو صفحه موازی به طول L و به فاصله H از یکدیگر کدام است؟ (عمق صفحه یک واحد است.)



$$F_{1-2} = \frac{\sqrt{L^2 + H^2 - 2L}}{H} \quad (2) \quad F_{1-2} = \frac{\sqrt{L^2 + H^2} - H}{L} \quad (1)$$

$$F_{1-2} = \frac{2\sqrt{L^2 + H^2} - H}{2L} \quad (3)$$

$$F_{1-2} = \frac{\sqrt{L^2 - H^2}}{L} - H \quad (4)$$

-۸۶ ضریب هدایت حرارتی یک ماده معین به صورت $K = 0.1 + 0.001T = 0.1 + 0.001^\circ C$ نسبت به درجه حرارت تغییر می‌کند، T بر حسب درجه سانتیگراد و K بر حسب

$\frac{W}{m^\circ C}$ می‌باشد. اگر ضخامت این ماده 10 cm باشد و دما در طرفین آن 90° و 0° ادرجه سانتیگراد باشد، فرخ انتقال حرارت جریان یافته در حالت دائم از هر متر

مربيع، با فرض یک بعدی بودن جریان تقریباً کدام مقدار است؟

۸۰ (۴)

۱۲۰ (۳)

۱۴۴ (۲)

۱۵۲ (۱)

-۸۷ بر روی دو سوی یک صفحه مسطح فلزی، سیال گرم و سرد با ضریب انتقال حرارت h و $2h$ در جریان است. اگر ضخامت دیوار ناقیز باشد، ضریب انتقال حرارت کلی این دیوار بین دو سیال گرم و سرد چقدر است؟

$\frac{2h}{3}$ (۴)


$\frac{4}{3}h$ (۳)

$\frac{1}{3}h$ (۲)

۳h (۱)

-۸۸ سیالی با ضریب هدایت حرارتی $1 \frac{W}{m^{\circ}C}$ و با دمای صفر درجه سانتیگراد از روی یک سطح عبور می‌کند. تغییرات درجه حرارت در امتداد عمود بوجه حرکت

سیال درون لایه مرزی به صورت $T = 100 - 2000y + 300y^2$ داده شده است (y بحسب درجه سانتیگراد و T بحسب متر). ضریب جابجایی



$$\text{گرمائی محلى بر حسب } \frac{W}{m^{\circ}C} \text{ چقدر است؟}$$

$$h_x = 200 \quad (1)$$

$$h_x = 20 \quad (2)$$

$$h_x = 6 \quad (3)$$

$$h_x = 3 \quad (4)$$

-۸۹ طول لازم برای گسترش یافتن سیال از نظر حرارتی در داخل لوله برای سیالی با عدد پرانتل کوچکتر از ۱، نسبت به طول لازم برای گسترش یافتن سیال از نظر هیدرودینامیکی

۱) بستگی به عدد رینولدز و عدد پرانتل دارد که ممکن است بیشتر و یا کمتر باشد.

۲) بستگی به قطر لوله دارد و مقدار عدد رینولدز و ممکن است با هم مساوی باشند.

۳) کمتر از طول لازم برای گسترش یافتن سیال از نظر هیدرودینامیک است.

۴) بیشتر از طول لازم برای گسترش یافتن سیال از نظر هیدرودینامیک است.

آنالوژی رینولدز کلیبورن برای صادق است.

۱) جریان آرام در لوله‌ها ۲) جریان آرام در صفحه و لوله ۳) جریان آشفته و آرام در لوله‌ها ۴) جریان آرام و آشفته در صفحه

-۹۱ در شکل مقابل حداقل نیروی W برای به حرکت در آوردن وزنه A چقدر است؟ (قرقه دارای اصطکاک فرض شده و ضریب اصطکاک کلیه سطوح 30° و وزن


$$\text{معادل } g \approx 10 \text{ می باشد و } A \text{ (} g \approx 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \text{)}$$

$$10e^{30/2\pi} [N] (1)$$

$$15e^{30/2\pi} [N] (2)$$

$$15\sqrt{3}e^{30/\pi} [N] (3)$$

$$15e^{30/\pi} [N] (4)$$




-۹۲ مقدار نیرو در عضوهای BE و DC به ترتیب کدام است؟

$$F_{BE} = \frac{\sqrt{3}}{2} P, F_{DC} = \frac{\sqrt{3}}{2} P (1)$$


$$F_{BE} = \sqrt{2} P, F_{DC} = \sqrt{2} P (2)$$

$$F_{BE} = \frac{\sqrt{3}}{2} P, F_{DC} = \frac{\sqrt{3}}{2} P (3)$$

$$F_{BE} = \sqrt{2} P, F_{DC} = \frac{\sqrt{2}}{2} P (4)$$



-۹۳ مقدار نیروی عمودی P که باید بر انتهای کابلی که بر روی قسمت وسطی یک قرقه فولادی پیچیده شده است اعمال شود تا قرقه را بچرخاند، بر حسب نیوتون (N) چقدر است؟ (مقدار ضریب اصطکاک در نقاط A و B برابر 60° و جرم قرقه 100 kg است).



$$P = 198/8 (1)$$

$$P = 265 (2)$$

$$P = 331/4 (3)$$

$$P = 531 (4)$$

-۹۴ با توجه به شکل، نسبت بیشترین مقدار P به کمترین آن با فرض اینکه جسم در حال تعادل باشد کدام است؟


$$\frac{\tan \alpha + \mu}{\tan \alpha - \mu} (1)$$


$$\frac{\tan \alpha + \mu}{1 - \mu \tan \alpha} (2)$$

$$\frac{\mu \tan \alpha + 1}{\mu \tan \alpha - 1} (3)$$

$$\frac{\tan \alpha - \mu}{1 + \mu \tan \alpha} (4)$$

-۹۵ با توجه به تیر در شکل مقابل، نمودار گشتاور خمی کدام است؟ (بارگذاری عبارتست از لنگر توزیع شده باشد یکنواخت (M_0))





-۹۶ در خربای شکل مقابل، مقدار و نوع نیروی عضو CD عبارتست از:


$$(1) \frac{6}{5}P \text{ کششی}$$

$$(2) \frac{5}{6}P \text{ فشاری}$$

$$(3) \frac{5}{6}P \text{ کششی}$$

$$(4) \frac{6}{5}P \text{ فشاری}$$

-۹۷ با توجه به شکل مقابل، کدام رابطه بین P و Q برقرار است؟



$$(1) Q = \frac{2}{3} \tan \theta P$$

$$(2) Q = \frac{3}{2} \tan \theta P$$

$$(3) P = \frac{2}{3} \tan \theta Q$$

$$(4) P = \frac{3}{2} \tan \theta Q$$

-۹۸ مقدار نیروی کششی T بر حسب وزن وزنه (W) کدام است؟


$$(1) T = \frac{W}{\lambda}$$

$$(2) T = \frac{W}{\delta}$$

$$(3) T = \frac{\gamma}{V} W$$

$$(4) T = \frac{V}{\gamma} W$$

-۹۹ با صرفنظر از اصطکاک، نیروی P لازم برای بالا بردن وزنه 600 N (شمشد) نیوتونی کدام است؟ (بر حسب نیوتن (N))



$$(1) P = 400$$


$$(2) P = 200$$

$$(3) P = 400\sqrt{2}$$

$$(4) P = 200\sqrt{2}$$

-۱۰۰ یک وزنه 400 N روی یک استوانه 200 N قرار گرفته و نیروی P بر استوانه وارد می‌شود. اگر ضریب اصطکاک در محل تماس A و در محل B به ترتیب

برابر $\mu_A = 0.3$ و $\mu_B = 0.15$ باشد، حداقل نیروی P برای حرکت دادن استوانه بر حسب نیوتن (N) کدام است؟




$$(1) P = 150$$

$$(2) P = 180$$

$$(3) P = 210$$

$$(4) P = 270$$

- ۱۰۱ - با توجه به شکل و اطلاعات داده شده، مقدار حرکت عمودی نقطه B برابر است با:




$$\frac{FL}{AE} \quad (1)$$

$$\sqrt{\frac{FL}{AE}} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{2} FL}{2 AE} \quad (3)$$

$$(1 + 2\sqrt{2}) \frac{FL}{AE} \quad (4)$$

- ۱۰۲ - یک میله نیمداire به شعاع a، در صفحه xy قرار دارد. میله در A گیردار است و در طرف آزاد B ممان M_0 (حول محور Z) را تحمل می‌کند. سفتی خصی میله EI است. آما این میله در امتداد محور X جابجایی افقی دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب مقدار جابجایی را به دست آورید.



(۱) خیر

$$\frac{M_0 a^3}{EI} \quad (2) \text{ آری،}$$

$$\frac{2M_0 a^3}{EI} \quad (3) \text{ آری،}$$

$$\frac{2M_0 a}{EI} \quad (4) \text{ آری،}$$

- ۱۰۳ - کدام عبارت صحیح است؟


(۱) مقاومت به ابعاد هندسی قطعه، جنس و فرآیند ساخت وابسته می‌باشد.

(۲) مقاومت به جنس، شکل هندسی و نیروهای خارجی اعمالی به قطعه وابسته می‌شود.

(۳) مقاومت به ابعاد هندسی قطعه وابسته و مستقل از جنس و فرآیند ساخت قطعه می‌باشد.

(۴) مقاومت یکی از خواص ذاتی یک قطعه است، خاصیتی که با جنس و فرآیند ساخت به خصوص آن به وجود آمده است.

- ۱۰۴ - اگر در شکل مقابل، نیروی P را به تدریج افزایش دهیم، تسلیم از جه محلی شروع می‌شود؟




(۱) نقطه D از مقطع BD

(۲) نقطه B از مقطع BD

(۳) تمام نقاط مقطع

(۴) نقاطی بین D و B از مقطع BD که با محاسبه معین می‌شود.

- ۱۰۵ - در شکل روی رو مدول الاستیستی میله ۱ و ۲ به ترتیب $E_1 = 105 \text{ GPa}$ و $E_2 = 200 \text{ GPa}$ و ضریب انداخت حرارتی میله ۱ برابر $\alpha_1 = 9 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ است. ضخامت تمامی مقاطع ۲۵ mm می‌باشد در صورتی که دمای میله ۱، ۱۰۰ درجه سانتیگراد افزایش پیدا کند. بیشترین ممان در میله ۲ کدام است؟



$$41 \text{ N.m} \quad (1)$$

$$82 \text{ N.m} \quad (2)$$

$$164 \text{ N.m} \quad (3)$$

(۴) اطلاعات کافی نیست.

- ۱۰۶ - در خمش یک تیر دو جنس، وضع توزیع‌های نش و کرنش به ترتیب چگونه است؟


(۱) ناپیوسته، ناپیوسته

(۲) پیوسته، ناپیوسته

(۳) ناپیوسته، پیوسته

(۴) پیوسته، پیوسته

- ۱۰۷ - جهت ساخت یک ستون از چهار صفحه به ابعاد $40 \times 10 \text{ mm}$ استفاده شده است. اگر شرایط انتهایی ستون یکسان در نظر گرفته شود، بهترین ستون کدام خواهد بود؟



- ۱۰۸ - در نقطه‌ای از یک جسم و در دستگاه مختصات XYZ، مقادیر تنش‌های اصلی در این نقطه داده شده است. مقادیر تنش‌های اصلی در این نقطه کدام است؟

$$\begin{pmatrix} 100 & 120 & 0 \\ 120 & -80 & 0 \\ 0 & 0 & 50 \end{pmatrix}$$

- (۱) $(120/4, 50, -110/4)$ (۲) $(240, 50, -60)$ (۳) $(210/4, 50, -30/4)$ (۴) $(160, 50, -140)$
در شکل دو چرخ متغیر به فاصله $d = 6 \text{ m}$ بر روی یک تیر به طول $L = 24 \text{ m}$ حرکت می‌کند. در صورتی که هر یک از چرخ‌ها نیروی $P = 2 \text{ kN}$ را بر روی تیر وارد نماید، میزان ممان خمشی ماکزیمم در تیر فوق چقدر است؟ (بر حسب kNm)



- ۱۱۰ - در شکل تنش‌های وارده در یک نقطه از یک سازه را ملاحظه می‌کنید. در صورتی که تنش اصلی کششی برابر 1200 Pa باشد، میزان تنش برشی ماکزیمم بر حسب کدام است؟ Pa



-۱۱۱ نسبت تبدیل‌های بالا (۳۰، ۲۵ و ...) را با استفاده از کدام یک از سیستم‌های چرخ دندن‌ای در حجم و ابعاد کوچک می‌توان ابعاد کرد؟

۱) چرخ دندنهای ساده ۲) چرخ دندنهای هلیکال ۳) چرخ دندنهای مخروطی ۴) حلزون و چرخ حلزون

-۱۱۲ یک میله به قطر ۲۴ mm تحت بار نوسانی صفر تا ۱۶ کیلو نیوتن فوار می‌گیرد. در صورتی که تنش حد نهایی $S_{ut} = 600 \text{ MPa}$ و تنش حد دوام $S_e = 0 / ۲ S_{ut}$ در نظر گرفته شود با فرض ثابت نکهداشت تنش متوسط S_m ، حداقل دامنه تغییرات تنش نوسانی σ_a با استفاده از رابطه گودمن گدام است؟

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n} \quad (n: \text{ضریب اطمینان است.})$$


$$25/4 [\text{MPa}] \quad (2)$$

$$17/68 [\text{MPa}] \quad (1)$$

۴) بدون داشتن مقدار ضریب اطمینان مسئله قابل حل نیست.

$$174/7 [\text{MPa}] \quad (3)$$

-۱۱۳ ماده‌ای چکن خوار دارای استحکام تسلیم $S_u = 150 \text{ MPa}$ و استحکام نهایی $S_y = 120 \text{ MPa}$ می‌باشد. در صورتی که المانی از ماده تحت بارگذاری زیر باشد این ماده (مقادیر با واحد MPa می‌باشد).




۱) بدون آنکه تسلیم شود، خواهد شکست.

۲) تسلیم نخواهد شد و نخواهد شکست.

۳) در آستانه تسلیم قرار دارد ولی نمی‌شکند.

۴) حتماً خواهد شکست و تسلیم نیز خواهد شد.

-۱۱۴ مناسب‌ترین شرایط طراحی شافت دوار AB، بر اساس بهترین انتخاب نوع بلبیرینگ‌ها در تکیه‌گاه A و B در گدام حالت فراهم می‌گردد؟



۱) بلبیرینگ A، فقط نیروی محوری تحمل کند، بلبیرینگ B نیروی شعاعی و محوری تحمل کند.

۲) بلبیرینگ A، فقط نیروی شعاعی تحمل کند، بلبیرینگ B نیروی شعاعی و محوری تحمل کند.

۳) بلبیرینگ A، نیروی شعاعی و محوری تحمل کند، بلبیرینگ B فقط نیروی محوری تحمل کند.


۴) بلبیرینگ A، نیروی شعاعی و محوری تحمل کند، بلبیرینگ B فقط نیروی شعاعی تحمل کند.

-۱۱۵ عضو G در محل نشان داده شده روی شافت S سوار شده و توسط خار K با شافت تثبیت دورانی گردیده است. ضریب تعریز تنش خستگی پیچشی در جا خار

۱/۶ و در بله شافت ۱/۹ است. تورگ پیچشی یکنواخت 150 Nm به شافت وارد شده و آن توسط G و بقیه آن توسط ادامه شافت به بیرون منتقل

می‌شود. حداقل قطر قسمت باریک شافت بر حسب میلی متر (mm) چقدر باید باشد؟ $(S_e = 200, S_y = 480, S_u = 600 \text{ MPa})$

شده برای همه اثرات به جز تعریز تنش)



بر حسب میلی متر (mm)

$$14/7 \text{ mm} \quad (1)$$

$$17/2 \text{ mm} \quad (2)$$

$$19/9 \text{ mm} \quad (3)$$

$$22 \text{ mm} \quad (4)$$


-۱۱۶ بر اساس معیار گودمن در صورت افزایش همانگ تنش‌های متوسط، ضریب اطمینان قطعه تا شکست چقدر خواهد بود؟

$$1/11 \quad (1)$$

$$1/17 \quad (2)$$

$$1/75 \quad (3)$$

$$3/66 \quad (4)$$



- ۱۱۷- میله‌ای فولادی با خواص مکانیکی به شرح زیر مفروض است:

$$S_{ut} = 400 \text{ MPa}, \quad S_y = 500 \text{ MPa}, \quad S_e = 200 \text{ MPa} \quad \text{Fully Corrected}$$

ضریب اینستی در برابر شکست استاتیکی تحت شرایط بارگذاری ترکیبی زیر چندراست؟

$$\sigma_{x_m} = 60 \text{ MPa} \quad \tau_{xy_m} = 70 \text{ MPa}$$

: همراه با :

$$\sigma_{x_a} = 80 \text{ MPa} \quad \tau_{xy_a} = 35 \text{ MPa}$$


۵/۱۷ (۴)

۳/۶۹ (۳)

۲/۱۸ (۲)

۲/۰ (۱)

- ۱۱۸- در شکل نشان داده شده، خط بار ترسیمی مربوط به گدام یک از حالت‌های بارگذاری می‌باشد و دایره مور آن چه شکلی دارد؟




۱) کشنش یکنواخت و قطر دایره مور تابع مقدار بار اعمالی می‌باشد.

۲) خمش یکنواخت و مرکز دایره مور ترسیمی منطبق بر مرکز مختصات می‌باشد.

۳) پیچش خالص و مرکز دایره مور ترسیمی منطبق بر مرکز مختصات می‌باشد.

۴) ترکیب پیچش و خمش و مرکز دایره مور ترسیمی سمت راست مرکز مختصات قرار می‌گیرد.

- ۱۱۹- یک کاسه ترمز به شعاع ۳۶۰ mm با یک گشک مطابق شکل تعاس پیدا می‌کند و ۲۲۵ Nm گشتاور بیشتر تحمیل می‌کند چنانچه ضریب اصطکاک $\mu = 0.3$ باشد
نیروی F لازم برای اعمال ترمز در گردش حرکت عقربه‌های ساعت، چند نیوتن است؟



۱) ۸۶۱
۲) ۸۰۵
۳) ۶۰۵
۴) ۳۰۲

- ۱۲۰- دنده ماریجی دارای گام قطری عرضی ۱۲، زاویه فشار عرضی 14.5° ، تعداد دندانه ۱۲ و عرض وجه $1/25$ اینچ و زاویه ماریج 30° می‌باشد. گام دایروی آن
برابر است با:


۱) ۱۲/۸۵۶ (۴)

۲) ۲/۳۳۳ (۳)

۳) ۰/۲۲۷ (۲)

۴) ۰/۲۶۲ (۱)

- ۱۲۱ - بلوک B بر روی یک سطح صاف (بدون اصطکاک) قرار دارد. ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی بین بلوک A و B برابر با $\mu_s = 0/4$ و $\mu_k = 0/3$ می‌باشد. چنانچه یک نیروی افقی برابر با $F = 50\text{ N}$ به بلوک A وارد شود، شتاب بلوک B بر حسب کدام است؟




۳/۵۷ (۱)

۵/۴۸ (۲)

۶/۱۱ (۳)

۶/۴۴ (۴)

- ۱۲۲ - یک استوانه صلب همکن از وضعیت نشانده شده از حال سکون رها می‌شود. جرم استوانه 12 kg می‌باشد. سختی فنر $\frac{N}{m}$ ۱۲ می‌باشد. سرعت زاویه‌ای استوانه بعد از اینکه 1 m جایجا شود چقدر است؟ (بر حسب red sec)




۰/۱۵ (۱)

۱ (۲)

۱/۱۵ (۳)

۲ (۴)

- ۱۲۳ - استوانه‌ای به شعاع b و جرم M از سطح شیداری به شیب θ به طرف پائین می‌غلند. در صورتی که حرکت بدون لغزش و به صورت غلتش صرف باشد، درباره نوع نیروی اصطکاک، اندازه و جهت آن کدام عبارت صحیح است؟



$$f = \frac{Mg \sin \theta}{3}$$



(۱) لغزشی:

$$f = \frac{Mg \sin \theta}{3}$$



(۲) غلتشی:

$$f = \mu_r Mg \sin \theta$$




(۳) غلتشی:

$$f = \mu_r Mg \sin \theta$$



(۴) لغزشی:

- ۱۲۴ - قرقره‌ای با شعاع R و جرم M در دست است. ریسمانی که دور قرقره پیجیده شده است مانند شکل از شعاع معور r گشته می‌شود. برای آنکه قرقره هیچگاه بر روی زمین نلغزد و فقط غلتش داشته باشد، ماکزیمم شتاب خطی مرکز قرقره چقدر خواهد بود؟



$$a_{max} = \frac{R}{R+r} \mu g \quad (۱)$$


$$a_{max} = r \left(\frac{R-r}{r+R} \right) \mu g \quad (۲)$$

$$a_{max} = r \left(1 - \frac{r}{R} \right) \mu g \quad (۳)$$

$$a_{max} = r \left(\frac{r+R}{R-r} \right) \mu g \quad (۴)$$


که ضریب اصطکاک لغزش اساسی $\mu_s = ۰/۵$

- ۱۲۵- گره کوچکی به جرم m مطابق شکل با دو سیم AB و CD نگه داشته شده است. سیم AB را آنکاه می‌بریم. گشش در سیم CD و شتاب گره دست بعد از بریده شدن سیم AB به ترتیب از راست به چه عبارت خواهد بوده از:



- $$\begin{aligned} & 0.5g \text{ و } \frac{W}{3} & (1) \\ & 0.5g \text{ و } \frac{W}{2} & (2) \\ & 0.866g \text{ و } \frac{W}{3} & (3) \\ & 0.866g \text{ و } \frac{W}{2} & (4) \end{aligned}$$

- ۱۲۶- میله‌ای به طول 2 ft و وزن lb 10 در حالت ایست می‌باشد. در این لحظه نیروی افقی $F = 15$ lb به نقطه A وارد می‌شود. شتاب نقطه A را در همین



- لحظه بحسب $\frac{ft}{s^2}$ کدام است؟
- $$\begin{aligned} & 105 & (1) \\ & 117 & (2) \\ & 193 & (3) \\ & 221 & (4) \end{aligned}$$


- ۱۲۷- هواپیمایی با سرعت ثابت $\frac{km}{hr}$ در عرض 1000 درجه 45° شمالی به سمت شمال در حرکت است. در طی 5 دقیقه پرواز جقدر از مسیر منحرف خواهد شد؟

- $$\begin{aligned} & (1) \text{ حدود } 100 \text{ متر به سمت شرق} \\ & (2) \text{ حدود } 1 \text{ کیلومتر به سمت شرق} \\ & (3) \text{ حدود } 100 \text{ متر به سمت غرب} \\ & (4) \text{ حدود } 1 \text{ کیلومتر به سمت غرب} \end{aligned}$$


- ۱۲۸- وزن بک کیلوگرمی بوروی فنر $K = 100 \frac{N}{m}$ در حالت سکون قرار دارد. اگر نیروی ثابت افقی $F = 100 N$ از طرفی ریسمان و فرقه B بر وزنه اعمال

- گردد، سرعت آن در نقطه A' کدام است؟
- $$\begin{aligned} & (1) \text{ صفر} \\ & (2) \frac{4}{10} \frac{m}{s} \\ & (3) \frac{4}{55} \frac{m}{s} \end{aligned}$$

(4) نیروی F برای رساندن وزنه به نقطه A' کافی نیست.



- ۱۲۹- جوخ C بدون لغزش می‌غلطد در حالی که محور آن مطابق شکل با سرعت زاویه‌ای ω می‌چرخد. محور دوران جوخ منطبق بر است.



- $$\begin{aligned} & (1) \text{ محور } \omega \\ & (2) \text{ خط } AB \\ & (3) \text{ خط } AC \\ & (4) \text{ محور دورانی وجود ندارد.} \end{aligned}$$

- ۱۳۰- سیستمی ارتعاشی یک درجه آزادی بدون میرایی که دارای فرکانس طبیعی $F = F_0 \sin \omega_n t$ است تحت تحریک $\ddot{x} = F_0 \sin \omega_n t$ قرار گیرد، برای شرایط اولیه سکون که $x(0) = 0$ و $\dot{x}(0) = 0$ است عکس العمل تغییر مکان جرم، $x(t)$ کدام است؟


$$x(t) = F_0 (\sin \omega_n t + \cos \omega_n t) \quad (1)$$

$$x(t) = \frac{F_0}{\omega_n} \sin \omega_n t \quad (2)$$

$$x(t) = \frac{-F_0}{\omega_n} \sin \omega_n t + \frac{F_0}{\omega_n} \sin \omega_n t \quad (3)$$

$$x(t) = F_0 \sin \omega_n t + \frac{F_0}{\omega_n} \sin \omega_n t \quad (4)$$

- ۱۳۱- یک سیستم با مشخصات $K = 2 \frac{N}{m}$ و $C = 6 \frac{Ns}{m}$ ، $m = 1 \text{ kg}$ این سیستم چگونه خواهد بود؟




(۱) غیرنوسانی است.

(۲) نوسانی با دامنه متغیر است.

(۳) نوسانی با دامنه ثابت است.

(۴) بستگی به جهت اعمال ضربه دارد.

- ۱۳۲- فرکانس‌های طبیعی سیستم در شکل مقابل کدام‌اند؟



$$\sqrt{\frac{k}{m}} \text{ و } \sqrt{\frac{k}{2m}} \quad (1)$$


$$\sqrt{\frac{k}{m}} \text{ و } \sqrt{\frac{3k}{m}} \quad (2)$$

$$\sqrt{\frac{k}{2m}} \text{ و } \sqrt{\frac{3k}{m}} \quad (3)$$

$$\sqrt{\frac{k}{m}} \text{ و } \sqrt{\frac{k}{2m}} \text{ و } \sqrt{\frac{3k}{m}} \quad (4)$$

- ۱۳۳- میله همکن OB در مجموعه ارتعاشی نشان داده شده در حالت استاتیکی با افق زاویه γ را می‌سازد. طول و جرم میله به ترتیب l و m است و مرکز جرم میله

در $\frac{1}{2}l$ واقع است. فرکانس طبیعی این مجموعه برای زاویه کوچک نوسان حول حالت استاتیکی آن کدام است؟




$$\omega_n = \sqrt{\frac{3k}{m}} \quad (1)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m} \cos \gamma} \quad (2)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m} + \frac{g}{l}} \quad (3)$$

$$\omega_n = \sqrt{\left(\frac{k}{m} + \frac{g}{l}\right) \cos \gamma} \quad (4)$$

- ۱۳۴- فرکانس (و یا فرکانس‌های) طبیعی سیستم رویرو برابر است با:



$$\frac{k}{m} \text{ و } \frac{g}{l} \quad (1)$$


$$\frac{g}{l} \text{ و } \frac{k}{2m} \quad (2)$$

$$\frac{g}{l} \text{ و } \frac{k}{4m} \quad (3)$$

$$\frac{g}{l} \text{ و } \frac{k}{4m} \quad (4)$$

۱۳۵ - فرکانس طبیعی تیر صلب با جرم گستردگی m ، در حالی که تیر به صورت قائم آویزان است و شبیه پاندول نوسان می‌نماید و ممان اینرسی آن حول مرکز جرم

$$\text{می‌باشد، گدام است؟} \quad \frac{4\pi l^2}{12}$$




$$\sqrt{\frac{k}{m}} \quad (1)$$

$$\sqrt{\frac{g}{2l}} \quad (2)$$

$$\sqrt{\frac{g}{2l} + \frac{k}{m}} \quad (3)$$

$$\sqrt{\frac{2}{4} \left(\frac{g}{l} + \frac{k}{m} \right)} \quad (4)$$

۱۳۶ - با صرفنظر کردن از جرم میله، فرکانس طبیعی سیستم مقابل برابر گدام است؟



$$\frac{1}{L} \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad (1)$$

$$\frac{1}{L} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (2)$$

$$\frac{1}{L} \sqrt{\frac{2k}{m} \cos \alpha} \quad (3)$$

$$\frac{1}{L} \sqrt{\frac{k}{m} \cos \alpha} \quad (4)$$


- ۱۳۷ - کدام عبارت درباره شتاب گریویلیس در این اهرم بندی صدق می‌کند؟

$$A^C = 0 \text{ است پس } V_{P_f} = V_{P_r}$$

$$A^C = 0 \text{ است پس } V_{P_f} = 0$$

$$A^C = \omega_2 \times V_{P_f} \text{ است پس } V_{P_r} = \frac{V_{P_f}}{\omega_2}$$

$$A^C = \omega_2 \times V_{P_f} \times \frac{V_{P_f}}{P_f} = \frac{V_{P_f}}{P_f}$$




- ۱۳۸ - برای اینکه مکانیزم شکل داده شده در وضعیت مورد نظر قرار گیرد بایستی:

(۱) به میله ۲ حرکت معینی بدهیم.


(۲) این مکانیزم حرکتی نمی‌تواند داشته باشد.

(۳) میله ۲ و لقزنده ۷ حرکت‌های معینی را انجام دهنند.

(۴) رابطه‌های ۲، ۳ و ۴ میله دیگر حرکت‌های معینی را انجام دهنند.



- ۱۳۹ - میله ۳ با سطح افق و سطح شیب دار زاویه 30° می‌سازد و میله ۵ بر سطح شیب دار عمود است به ازای آنکاه: $V_A = 1 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$



$$\vec{V}_B = \vec{V}_A = \frac{\vec{V}_A}{B}$$

$$\vec{V}_B = 1 \cos 30^\circ \sin 30^\circ$$

$$\vec{V}_B = 1 \cos 30^\circ \cos 30^\circ$$

$$\vec{V}_B = 1 \text{ موازی سطح شیبدار}$$


- ۱۴۰ - تعداد درجه آزادی مکانیزم مقابله کدام است؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)




- ۱۴۱ - برای تعادل استاتیکی مکانیزم نشان داده شده کدام عبارت صحیح است؟

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{F}_C = 0 \quad (1)$$


$$\sum \vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{F}_C + \vec{F}_{11} + \vec{F}_{11} = 0 \quad (2)$$

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{F}_C + \vec{F}_{16} + \vec{F}_{12} + \vec{F}_{14} = 0 \quad (3)$$

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{F}_C + \vec{F}_{11} + \vec{F}_{11} + \vec{F}_{16} + \vec{F}_{12} + \vec{F}_{14} = 0 \quad (4)$$



-۱۴۲- برای مکانیزم نشان داده شده، شتاب نقطه B برابر است با:




$$\frac{V_C \sqrt{3}}{2OA} \quad (1)$$

$$\frac{V_C \sqrt{3}}{OA} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{3}V_C \sqrt{3}}{2OA} \quad (3)$$

$$\frac{V_C \sqrt{3}}{2OA} \quad (4)$$

-۱۴۳- در جعبه دنده مقابل، تعداد دور در دقیقه چرخ دنده ۵ و محور ۶ کدام است؟ (برای تعیین جهت حرکت، از سمت راست به جعبه دنده نکاه گنید.)



$$\omega_5 = 2750 \text{ rpm cw} \quad (1)$$

$$\omega_6 = 1200 \text{ rpm cw} \quad (2)$$

$$\omega_5 = 2840 \text{ rpm cw} \quad (3)$$

$$\omega_6 = 1500 \text{ rpm cw} \quad (4)$$


$$\omega_5 = 2400 \text{ rpm cw} \quad (5)$$

$$\omega_6 = 1350 \text{ rpm cw} \quad (6)$$

$$\omega_5 = 1850 \text{ rpm cw} \quad (7)$$

$$\omega_6 = 910 \text{ rpm cw} \quad (8)$$

- ۱۴۴ - با توجه به شکل روبرو، دیاگرام بود **Bode** مربوط به کدام تابع تبدیل می‌باشد؟





$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s+2)^2} \quad (1)$$

$$G(s) = \frac{K(s^r + s + 1)}{s^r(s+2)} \quad (2)$$

$$G(s) = \frac{K(s^r + 2s + 1)}{s^r(s+1)} \quad (3)$$

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s(s^r + s + 1)} \quad (4)$$

- ۱۴۵ - مکان هندسی ریشه‌ها برای سیستم کنترلی نشان داده مطابق نمودار می‌باشد. اگر $K = 8$ باشد برای این سیستم حاشیه برهه gain margin برابر است با:




۴ (۱)

۸ (۲)

۱۶ (۳)

۳۲ (۴)

- ۱۴۶ - در سیستم مقابل، تابع تبدیل بین ورودی R_1 و خروجی C_2 کدام است؟




$$G_{Y1} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 + G_1 G_2 G_3} \quad (1)$$

$$G_{Y1} = \frac{-G_1 G_2 G_3 G_4}{1 - G_1 G_2 G_3} \quad (2)$$

$$G_{Y1} = \frac{-G_1 G_2 G_4}{1 - G_1 G_2 G_3 G_4} \quad (3)$$

$$G_{Y1} = \frac{G_1 G_2 G_4}{1 + G_1 G_2 G_3 G_4} \quad (4)$$

- ۱۴۷ - برای تعیین تابع تبدیل یک سیستم خطی، یکبار ورودی‌های پله‌ای و بار دیگر ورودی‌های هارمونیک را به سیستم اعمال می‌کنیم و خروجی را در حالت گذرا (Transient response) و در حالت ماندگار (Steady state) اندازه‌گیری می‌کنیم. به ازاء هر یک از ورودی‌ها با کدام حالت خروجی می‌توان تابع تبدیل را تعیین کرد؟



(۱) به ازاء ورودی‌های پله‌ای و هارمونیک با خروجی‌ها در حالت گذرا

(۲) به ازاء ورودی‌های پله‌ای و هارمونیک با خروجی‌ها در حالت ماندگار

(۳) به ازاء ورودی پله‌ای با خروجی در حالت ماندگار و به ازاء ورودی هارمونیک با خروجی در حالت گذرا

(۴) به ازاء ورودی پله‌ای با خروجی در حالت گذرا و به ازاء ورودی هارمونیک با خروجی در حالت ماندگار


- ۱۴۸ - اگر برای سیستم کنترلی زیر متغیرهای حالت $y = X_1$ و $\dot{y} = \dot{X}_1$ فرض شود، معادلات دینامیکی (معادلات حالت و خروجی) عبارتند از:

$$\begin{pmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad \text{و} \quad y = [1 \ 0] \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \quad (1)$$


$$\begin{pmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad \text{و} \quad y = [1 \ 1] \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{pmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad \text{و} \quad y = [1 \ 0] \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{pmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad \text{و} \quad y = [1 \ 0] \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \quad (4)$$



- ۱۴۹ در سیستم شکل مقابل $G(s)$ دارای سه "قطب" و یک "صفر" است و دارای $p_1 > p_2 > p_3$. همکنی قطب‌ها و صفر مدار باز در LHP (نیم صفحه سمت چپ) قرار دارند. چه رابطه‌ای بین صفر مدار باز و قطب‌های مدار باز برقرار باشد تا سیستم مدار بسته برای همه مقادیر $K > 0$ (از صفر تا ∞) همواره پایدار باشد؟








$$Z_1 > p_1 \quad (1)$$

$$Z_1 < p_3 \quad (2)$$

$$Z_1 < (p_1 + p_2 + p_3) \quad (3)$$

$$Z_1 > (p_1 + p_2 + p_3) \quad (4)$$


- ۱۵۰ معادل الکتریکی سیستم مکانیکی زیر بر اساس نیرو - ولتاژ، کدام است؟



۱۵۱ - در شکل مقابل یک مدار نیوماتیک نشان داده شده است. شیرهای ۱.۲ و ۱.۳ به ترتیب برای چه اهدافی در نظر گرفته شده‌اند؟

(۱) ۱.۲ - حرکت برگشت

(۲) ۱.۳ - حرکت رفت



(۳) ۱.۲ - حرکت رفت

(۴) ۱.۳ - حرکت برگشت



(۵) ۱.۲ - سیکل تکی رفت و برگشت

(۶) ۱.۳ - سیکل دائم

(۷) ۱.۲ - سیکل دائم

(۸) ۱.۳ - سیکل تکی رفت و برگشت

۱۵۲ - مدار زیر را در نظر بگیرید. در صورت ورود سیگنال X به مدار سیگنال Y خروجی شیر مطابق با کدام شکل است؟




۱۵۳ - مدار زیر جهت بی‌بارسازی پمپ در صورت توقف جریان در مسیر A پیشنهاد شده است. اگر فشار کاری نرمال در مسیر A برابر ۰ ۱۰۰ باشد، مدار وقتی درست گار می‌کند که:

(۱) فشار شارژ گاز انباره خالی بالاتر از ۰ ۱۰۰ باشد.

(۲) شیر تخلیه در خروجی پمپ مانع از بی‌باری پمپ گردد.

(۳) شیر تخلیه در بالاتر از فشار کاری باز شده و بسته شود.

(۴) شیر تخلیه در بالاتر از فشار کاری باز شده و در پائین‌تر از آن بیندد.



۱۵۴ - مکانیزم براوه برداری در سنگ زنی الکتروشیمیایی چگونه است؟


(۱) برداشتن براده به واسطه تماس فیزیکی سنگ

(۲) حل شیمیایی از قطعه کار با پرداخت نسبتاً خوب

(۳) واکنش شیمیایی و تماس فیزیکی سنگ برای برداشتن لایه اکسید

(۴) واکنش شیمیایی و همزمان تخلیه الکتریکی برای برداشتن لایه اکسید

- ۱۵۵- کدام برنامه دستی برای طی مسیر $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ بر روی ماشین فرز کنترل عددی صحیح است؟



(۲)

(۱)

G91
G41
G01 X10 Y0
G02 X20 Y0 I10 J0
G03 X20 Y0 I10 J0
G01 X10 Y0

(۴)

G91
G41
G01 X10 Y0
G02 X20 Y0 I10 J0
G02 X20 Y0 I10 J0
G01 X10 Y0

(۳)

G91
G42
G01 X10 Y0
G02 X20 Y0 I10 J0
G02 X20 Y0 I10 J0
G01 X10 Y0

G91
G42
G01 X10 Y0
G02 X20 Y0 I10 J0
G02 X20 Y0 I10 J0
G01 X10 Y0

- ۱۵۶- در انتخاب چرخ سمباده (grinding wheel) کدام عبارت صحیح است؟

(۱) برای پرداخت کاری، استفاده از چرخ سمباده با دانه‌های درشت‌تر بهتر است.

(۲) برای سنگ زنی مواد نرم‌تر باید از چرخ سمباده با چسب‌های سخت‌تر استفاده کرد.

(۳) استفاده از ساینده‌های با تردی بیشتر برای سنگ زنی مواد چقرمه‌تر و مستحکم‌تر توصیه می‌شود.

(۴) در سنگ زنی‌های ستگین‌تر یا هنگام سنگ زنی مواد نرم، فاصله بین دانه‌های ساینده باید کمتر انتخاب شود.

- ۱۵۷- در مقایسه راهنمایی‌های غلتکی با راهنمایی‌های لغزشی در ماشین‌های ابزار، کدام یک از موارد زیر از نکات ضعف راهنمایی‌های غلتکی نمی‌باشد؟

(۱) قابلیت میرایی ارتعاشی کمتر

(۲) سفتی کمتر نسبت به راهنمایی‌های لغزشی

(۳) حرکت غیریکتواخت در سرعت‌های پایین

(۴) قابلیت حمل بار استاتیکی و ضربه‌ای کمتر

- ۱۵۸- در عملیات سوراخکاری کدام گزینه صحیح است؟

(۱) گشتاور وارد بر مته با افزایش زاویه شیار مارپیچ و میزان بار افزایش می‌یابد.

(۲) نیروی فشار محوری با افزایش سختی ماده قطعه کار و سرعت پیشروی افزایش می‌یابد.

(۳) نیروی فشار محوری وارد بر مته با افزایش زاویه رأس مته و سایش سطح پشت لبه برنده کاهش می‌یابد.

(۴) گشتاور وارد بر مته بدون برآورده شکن با افزایش قطر مته و عمق سوراخ تغییر قابل ملاحظه‌ای نمی‌کند.

۱۵۹- در عملیات گره تراشی لبه پونده اصلی قلم نسبت به مرکز قطعه کار مقنایر بالاتر فوار گرفته است و سرعت پیشروی نیز قابل توجه است. در مورد تغییرات ابعاد شده در زوایایی قلم در دست نسبت به زوایایی قلم در کار گدام عبارت صحیح است؟

- (۱) زاویه برآده در کار در اثر افزایش سرعت پیشروی کاهش و در اثر انحراف قلم به سمت بالاتر از مرکز قطعه افزایش می‌یابد.
- (۲) زاویه برآده در کار در اثر افزایش سرعت پیشروی افزایش و در اثر انحراف قلم به سمت بالاتر از مرکز قطعه کاهش می‌یابد.
- (۳) زاویه آزادی در کار در اثر افزایش سرعت پیشروی و همچنین در اثر انحراف قلم به سمت بالاتر از مرکز قطعه کاهش می‌یابد.
- (۴) زاویه آزادی در کار در اثر افزایش سرعت پیشروی کاهش و در اثر انحراف قلم به سمت بالاتر از مرکز قطعه افزایش می‌یابد.

۱۶۰- در سلول واحد مکعبی مرکز پر تعداد مکان‌های خالی \wedge وجهی چه تعدادی است و در کجا فوار دارند؟

- (۱) ۳ و در مرکز وجه و وسط مکعب قرار دارند.
- (۲) ۴ و در مرکز وجه و روی یال‌های مکعب قرار دارند.
- (۳) ۶ و در مرکز وجه و روی یال‌های مکعب قرار دارند.
- (۴) ۸ و در مرکز یک هشتمنج مکعب قرار دارند.

۱۶۱- یک فولاد ساده گربنی دارای 90% وزنی فربت و 10% وزنی سمنتی است. مقدار درصد گربن این فولاد (درصد وزنی) چقدر است؟

- (۱) $1/1/847$
- (۲) $1/1/2387$
- (۳) $1/0/1685$
- (۴) $1/0/75 \times 10^{13}$

۱۶۲- چگالی اتنی صفحه‌ای به صورت تعداد اتم در هر میلی متر مربع برابی صفحه بلوری (۱۱۱) در آهن γ (FCC) با ثابت شبکه $a = 363 \text{ nm}$ بحسب

$$\frac{\text{atoms}}{\text{mm}^2} \text{ گدام است؟}$$

- (۱) $8/75 \times 10^{12}$
- (۲) $1/0/7 \times 10^{13}$
- (۳) $1/51 \times 10^{13}$
- (۴) $1/75 \times 10^{13}$

۱۶۳- در فولادهای هیپریوتکنوبدی با افزایش درصد گربن فولاد، مقدار فربت و پرلیت چه تغییری می‌کنند؟


(۱) از مقدار فربت و پرلیت کاسته می‌شود.

(۲) بر مقدار فربت و پرلیت افزوده می‌شود.

(۳) از مقدار پرلیت کاسته شده و بر مقدار نسبی فربت افزوده می‌شود.

(۴) بر مقدار پرلیت افزوده شده و از مقدار نسبی فربت کاسته می‌شود.

۱۶۴- در تولید یک واشر فلزی مطبق شکل از ورق فولادی با استهکام برش $\frac{\text{kg}}{\text{mm}^2}$ 20° و با استفاده از یک قالب برش مرکب، قفل سنبه و ماتریس دوربری و نیروی



لازم برش به ترتیب گدام است؟ (کلیرانس قالب 10% ضخامت ورق)


- (۱) قطر سنبه دوربری $39/8$ ، ماتریس 40° ؛ نیروی برش 3770 kg

- (۲) قطر سنبه دوربری $39/8$ ، ماتریس 40° ؛ نیروی برش 2514 kg

- (۳) قطر سنبه دوربری 40° ، ماتریس $2/2$ ؛ نیروی برش 2514 kg

- (۴) قطر سنبه دوربری 40° ، ماتریس $2/2$ ؛ نیروی برش 3770 kg

۱۶۵- شکل زیر ابعاد اسمعی قطعه‌ای را نشان می‌دهد که توسط یک قالب برش ساخته شده است. اگر ضخامت ورق 1 milimeter باشد، گدام عبارت صحیح می‌باشد؟




- (۱) قطر سنبه سوراخ زنی $5/95$ و قطر ماتریس سوراخ زنی $6/0$ میلیمتر است.

- (۲) قطر سنبه سوراخ زنی $6/0$ و قطر ماتریس سوراخ زنی $5/0$ میلیمتر است.

- (۳) ابعاد حفره ماتریس دورزنی در لبه‌های خارجی $15/05 \times 15/05 \text{ mm}^2$ میلیمتر است.

- (۴) ابعاد سنبه دورزنی در لبه‌های خارجی $20/05 \times 15/05 \text{ mm}^2$ میلیمتر است.

۱۶۶- در رابطه با موئناز قالب اشکال ۱ و ۲ هر گدام دو حالت را براي بتاگيری بين و بین نیاشی می‌دهند که دواير با قطر کوچکتر معرف بين و دواير بزرگتر معرف بین آلن می‌باشند. در اين رابطه گدام گزینه، درست می‌باشد؟




- (۲) حالت B در شکل (۱) و حالت B در شکل (۲)

- (۴) حالت A در شکل (۱) و حالت A در شکل (۲)

- (۱) حالت A در شکل (۱) و حالت A در شکل (۲)

- (۳) حالت A در شکل (۱) و حالت B در شکل (۲)

- ۱۶۷- شکل زیر لبه برش داده شده برای یک ورق به ضخامت ۳ میلیمتر را نشان می‌دهد. جنابه لقی بین سنبه و ماتریس از حد مجاز بیشتر گردد کدام عبارت درست می‌باشد؟



(۱) R و C از حد معمول بیشتر ولی D کمتر می‌گردد.

(۲) R و C و D همگی از حد معمول بیشتر می‌گردند.

(۳) R و C از حد معمول بیشتر ولی B کمتر می‌گردد.

(۴) R و C از حد معمول بیشتر ولی R و D کمتر می‌گردند.

- ۱۶۸- براساس تئوری قیلور برای گیج‌های برو-نرو کدام عبارت صحیح است؟

(۱) گیج برو وضعیت حداکثر مواد و فقط یک بعد را کنترل می‌کند.

(۲) گیج برو وضعیت حداقل مواد و فقط یک بعد را کنترل می‌کند.

(۳) گیج برو شرایط حداکثر مواد و گیج برو شرایط حداقل مواد را کنترل می‌کند.

(۴) گیج برو شرایط حداقل مواد و گیج برو شرایط حداکثر مواد را کنترل می‌کند.

- ۱۶۹- در یک آزمایش مشاهده گردیده است که دامنه توزیع مقادیر اندازه‌گیری شده نسبتاً وسیع است. برای رفع این مشکل

(۱) نمی‌توان از کالیبراسیون مجدد دستگاه استفاده نمود.

(۲) می‌توان از دستگاه اندازه‌گیری دقیق‌تری استفاده نمود.

(۳) می‌توان کالیبراسیون دستگاه را در فواصل زمانی کوتاه‌تری انجام داد.

(۴) می‌توان از وسیله دقیق‌تری برای انجام کالیبراسیون دستگاه اندازه‌گیری استفاده نمود.


- ۱۷۰- در بیل و تستون نشان داده شده در شکل زیر اندازه‌گیری دقیق مقاومت R_1 مورد نظر است. در صورتی که $R_2 = 127/5 \Omega$ روی تعداد ۱۲۷/۵ تنظیم شود، حالت تعادل ($i_g = 0$) در مدار برقرار می‌گردد. همچنین پس از تعویض محل قرار گرفتن R_2 با R_4 با قرار دادن $R_2 = 157/9 \Omega$ مدار مجدد به حالت تعادل ($i_g = 0$) می‌رسد. اندازه مقاومت R_1 را در این مدار چند اهم است؟

۱/۲۴ (۱)

۳۰/۴ (۲)

۲۰/۱۳۲ (۳)

۱۴۱/۹ (۴)



- ۱۷۱- وجود هیدروژن بیش از حد در اتصالات جوشی، خطر ایجاد کدام عیوب را افزایش می‌دهد؟

(۱) عدم نفوذ

(۲) ترک خوردگی سرد

(۳) ترک خوردگی گرم

(۴) ذرات سرباره در فلز جوش

- ۱۷۲- در ماشینهای کنترل عددی از وسائل اندازه‌گیر موقعیت استفاده می‌شود.


(۱) نسبی صرفاً در کنترل حرکتهای دورانی

(۲) مطلق صرفاً در کنترل حرکتهای خطی

(۳) خطی علیرغم قیمت بالا به لحاظ هم محور بودن حرکت موتور و وسیله اندازه‌گیر جهت دسترسی به دقت بهتر

(۴) دوار علیرغم قیمت بالا به لحاظ هم محور بودن حرکت موتور و وسیله اندازه‌گیر جهت دسترسی به دقت بهتر

۱۷۳ - برنامه دستی بر روی فروز عمودی جهت حرکت ابزار بر روی مسیر مقابل، از نقاط P_0, P_1, P_2, P_3 به ترتیب گدام است؟



N10 G91

N11 G01 X40 Y30

N12 G02 X-24 Y0 I-17 J0 Ⓛ

N13 G01 X0 Y20

N10 G90

N11 G01 X40 Y20

N12 G02 X6 Y20 I-17 J0 Ⓛ

N13 G01 X6 Y50

N10 G90

N11 G01 X40 Y20

N12 G02 X6 Y20 I-17 J0 Ⓛ

N13 G01 X6 Y50


N10 G91

N11 G01 X40 Y20

N12 G02 X-24 Y0 I-17 J0 Ⓛ

N13 G01 X0 Y20

۱۷۴ - برنامه دستی بر روی فروز عمودی برای حرکت ابزار بالای مسیر مقابل از نقاط P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 به ترتیب گدام است؟



N9 G91

N10 G42

N11 G01 X20

N12 G02 X10 Y-10 I0 J-10 Ⓛ

N13 G02 X10 Y-10 I10 J0

N14 G01 X20

N9 G91

N10 G41

N11 G01 X20

N12 G02 X10 Y-10 I0 J-10 Ⓛ

N13 G02 X10 Y-10 I10 J0

N14 G01 X20

N9 G91

N10 G42

N11 G01 X20

N12 G02 X10 Y-10 I0 J-10 Ⓛ

N13 G02 X10 Y-10 I10 J0

N14 G01 X20

N9 G91

N10 G41

N11 G01 X20

N12 G02 X10 Y-10 I0 J-10 Ⓛ

N13 G02 X10 Y-10 I10 J0

N14 G01 X20

۱۷۵ - فرایند فروزانی برای گدام مورد توصیه می شود؟

(۱) ماشین کاری قطعات ریخته شده.

(۲) ماشین کاری قطعات فورج شده.

(۳) ماشین کاری قطعات جوش داده شده.

(۴) ماشین کاری قطعات جوش داده شده، ریخته شده و فورج شده.

۱۷۶ - در فرایند ماشین کاری ماوراء صوت (USM)، نوک ابزار با ارتقای بین میلی متر و فرکانس KHz شروع به ارتقائی می کند.

$$(۱) ۱۰/۱ تا ۱۵۰/۰ \quad (۲) ۲۵/۰ تا ۱۲۵/۰ \quad (۳) ۲۰/۰ تا ۲۵/۰ \quad (۴) ۱۵/۰ تا ۵/۲$$

۱۷۷ - در ماشینکاری تخلیه الکتریکی هنگامی که در تولید جرقه از

(۱) مولد پالسی استفاده می شود، الکترود ابزار قطب مثبت و قطعه کار قطب منفی می باشد.

(۲) مولد پالسی استفاده می شود، الکترود ابزار قطب منفی و قطعه کار قطب مثبت می باشد.

(۳) مدار مقاومت و خازن (لازارنکو) استفاده می شود، الکترود ابزار قطب مثبت و قطعه کار منفی می باشد.

(۴) مدار مقاومت و خازن (لازارنکو) استفاده می شود، قطبین الکترود ابزار و قطعه کار مرتباً با فرکانس زیاد تغییر می کند.

۱۷۸ - در ماشینکاری با امواج ماوراء صوت گدام عبارت صحیح می باشد:

(۱) دامنه ارتعاشات، تأثیر مستقیم در نرخ برآده برداری دارد.

(۲) اندازه ذرات ساینده، تأثیر معکوس در نرخ برآده برداری دارد.

(۳) به علت عدم تماس فیزیکی ابزار و قطعه کار، سختی قطعه کار تأثیری در نرخ برآده برداری ندارد.

(۴) به علت تماس فیزیکی ابزار و قطعه کار، سختی ذرات ساینده تأثیری در نرخ برآده برداری ندارد.

۱۷۹ - مسئله برنامه ریزی خطی زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z = & \quad 1/5x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 20 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 30 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

مقادیر بهینه x_1 و x_2 که مقدار نایاب هدف را بینه می سازند عبارتند از:

$$x_1 = 5, x_2 = 15 \quad (۱) \quad x_1 = 10, x_2 = 12 \quad (۲) \quad x_1 = 8, x_2 = 7 \quad (۳) \quad x_1 = 8, x_2 = 7 \quad (۴)$$

۱۸۰ - یک تولید کننده ماشین آلات صنعتی سالانه ۱۰۰۰۰ عدد بلبرینگ مصرف می کند. قیمت هر بلبرینگ ۷۵۰۰ تومان، هزینه هر بار سفارش دهی ۶۷۵۰ تومان و هزینه نگهداری هر عدد بلبرینگ در یک سال مغایل ۲۰ درصد قیمت آن است. میزان سفارش بهینه (حجم اقتصادی سفارش) که مجموع هزینه های سفارش دهی و نگهداری موجودی را کمینه سازد چقدر است؟

$$(۱) ۲۵۰ عدد \quad (۲) ۳۰۰ عدد \quad (۳) ۴۰۰ عدد \quad (۴) ۵۰۰ عدد$$