

## موقعیت کلی نیروگاه گازی ری

### مقدمه

نیروگاه گازی ری در زمینی به مساحت ۵۲۵۰۰۰ متر مربع در جاده قم - شهرک باقرشهر واقع در جنوب پالایشگاه تهران و به فاصله تقریبی ۷ کیلومتری شهر ری قرار گرفته است در اواسط سال ۱۳۵۵ کار نصب ۱۴ واحد آن شروع شد ( ۶ واحد آسک خریداری شده برای اهواز و ۸ واحد هیتاچی خریداری شده برای بندرعباس ) در کمتر از ۸ ماه اولین واحد آن به مدار آمد و ۱۳ واحد دیگر در ظرف سه ماه بعد به مدار آمدند . در خلال نصب واحدهای فوق الذکر کار خرید و عقد قرارداد جهت نصب ۳۰ واحد دیگر با شرکت های مختلف انجام پذیرفت و در پایان تابستان ۱۳۵۶ کار نصب این واحدها نیز به پایان رسید. در رژیم گذشته و در دوره تحويل موقت ، کار نگهداری و تعمیرات واحدها توسط پرسنل خارجی انجام می گرفت که با سقوط رژیم و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی پرسنل خارجی به بهانه های مختلف و در برخی موارد حتی بدون تحويل دائم واحدها ، و با خیال توقف کامل نیروگاه در آینده نزدیک ، ایران را ترک نمودند ، ولی همت و تلاش و پشتکار برادران متعهد و مسلمان ایرانی ، در زمان کوتاهی خلاء پرسنل خارجی را پر کرده و با به مدار آوردن تک تک واحدها که اکثراً هم دارای اشکالاتی بودند و با بهره برداری و انجام تعمیرات مختلف بطلان اندیشه آنان را به اثبات رساندند. در سال ۱۳۶۰ تعداد ۴ واحد ، از

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱ تصال حاصل نمایید

واحدهای گازی آ.ا.گ این نیروگاه بعلت ضرورت هائی به شیروان منطقه خراسان و در

سال ۱۳۸۰ تعداد دو واحد ، از واحدهای گازی هیتاچی به بندر عباس و نیز در سال ۱۳۸۱

تعداد یک واحد از واحدهای گازی آ.ا.گ به کیش انتقال داده شدند و در حال حاضر

نیروگاه گازی ری دارای ۳۷ واحد گازی از ۵ شرکت مختلف ( آسک - هیتاچی - فیات -

میتسوبیشی و آ.ا.گ ) میباشد که قدرت نامی نصب شده حدوداً ۱۲۰۰ مگاوات میباشد . در

شرایط ISO ، از آنجایی که قدرت عملی قابل تولید واحدهای گازی ارتباط مستقیم با درجه

حرارت هوا ، فشار و نوع سوخت ( گاز یا گازوئیل ) دارد . لذا تولیدی عملی آن در فصول

مخالف و با نوع سوخت مصرفی متفاوت خواهد بود .

سوخت مصرفی این نیروگاه گاز و گازوئیل میباشد.

در حال حاضر گاز نیروگاه ری از طریق خط لوله گاز سراسری شرکت گاز و توسط دو

ایستگاه شماره ۱ و ۲ نصب شده در محوطه نیروگاه که ظرفیت هر یک از ۱۱۰۰۰ متر

مکعب در ساعت با فشار Psi ۲۵۰ میباشد ، تأمین میگردد.

واحدهای آسک و هیتاچی قدیم و جدید از ایستگاه شماره یک و واحدهای میتسوبیشی و

آ.ا.گ و فیات از ایستگاه شماره ۲ تغذیه میشوند.

سوخت گازوئیل در پنج مخزن ذخیره میشود ، سه مخزن هر یک با ظرفیت ۸ میلیون لیتر

که واحدهای فیات و آسک و هیتاچی قدیم و جدید را تغذیه میکنند و دو مخزن با ظرفیت

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۰۵۱۱

هر یک ۱۵ میلیون لیتر که واحدهای میتوانند میشوند و آ.ا.گ را تغذیه می نمایند . لازم به

توضیح است که تمامی واحدهای این نیروگاه هم با گازوئیل و هم با گاز می توانند کاری کنند . مقدار مصرف سوخت در بار پایه در جدول نشان داده شده است.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ تماش حاصل نمایید

## نقش توربین گاز در صنعت برق :

از توربینهای گازی استفاده ای غیر از تولید انرژی الکتریکی نیز استفاده می‌گردد . این توربینها بخاطر خصوصیات ویژه ای که دارند می‌توانند برای یک سری موارد دیگر نیز استفاده شوند که از آنچه می‌توان نام برد ، استفاده به عنوان موتور جت در هواپیماها برای تأمین نیروی محرکه هواپیما و نیز استفاده به عنوان محرکه یک پمپ قوی مثل پمپهایی که جهت تزریق گاز در چاههای نفت ، جهت بالا بردن راندمان استخراج بکار بردہ می‌شود.

ولی معرفی توربین گاز ، عمدتاً آشنایی با توربینهای گاز صنعتی است که در صنعت تولید برق استفاده می‌شوند.

توربین گاز در اواخر دهه ۵۰ میلادی به عنوان تولید برق در شبکه ها مورد استفاده قرار گرفت و در طی مدت ۲۰ سال میزان استفاده از آن ۵۰ برابر شده است .

میزان مصرف برق در ساعت مختلط شبانه روز فرق می‌کند ، برای مثال در بعضی از ساعت شبانه روز ، ( مانند فاصله ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و از تاریک شدن هوا بمدت حدوداً دو ساعت در شب ) مصرف برق خیلی بالاست و به حد اکثر خود می‌رسد و در بعضی ساعت مانند ساعت بین نیمه شب تا صبح ، مصرف برق خیلی پائین است و در بقیه اوقات ، مقدار متعادل را دارد .

دیاگرام زیر تغییرات بار مقدار مکاوات مصرفی در مقابل ساعت شبانه روز را نشان می‌دهد .

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۰۵۱۱

یک مقدار از بار مصرفی تقریباً در تمام ساعات شبانه روز ثابت است که به آن بار پایه (

BASE LOAD) می گویند. یک مقدار بار نیز تنها در ساعات محدودی از شبانه روز اتفاق

می افتد و مقدار آن بیشتر از بار در بقیه ساعات شبانه روز می باشد این بار را بار ریسک (

PEAK LOAD) می گویند . نوسانات بین بار پایه و بار پیک را بار میانه یا متوسط

(INTERMEDIATE LOAD) می نامند .

برای تأمین بار پایه، به نیروگاههای احتیاج است که خرج جاری آن پائین باشد ، مانند

نیروگاههای بخاری ، نیروگاههای هسته ای و نیروگاههای آبی .

این نیروگاهها دارای خرج جاری پائین ولی خرج نصب یا خرج اولیه آن بالاست ،

نیروگاههای بخاری ، بخاطر سوخت ارزان ( سوخت مصرفی آنها معمولاً مازوت است)،

جهت تأمین بار پایه مورد استفاده قرار می گیرد.

برای تأمین باری پیک ، به نیروگاههای احتیاج است که خرج نصب آن پائین و سرعت راه

اندازی و باردهی سریع را دارا می باشد، حتی اگر خرج جاری آن بالا باشد (مثالاً سوخت

گران مصرف نماید). در این رابطه برای تأمین بار پیک از توربینهای گازی که دارای

خصوصیات فوق می باشند ، مورد استفاده قرار می گیرد . برای تأمین بار میانه نیز ترکیبی از

نیروگاههای مختلف که اقتصادی تر باشد مورد استفاده قرار می گیرد. لذا یکی از مهم ترین

موارد استفاده توربین های گاز در صنعت برق ، تأمین بار پیک توسط این واحدهاست.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

البته در ایران به علت اینکه مسأله تأمین سوخت ( گاز یا گازوئیل ) ، مسأله مهمی را ایجاد

نمی کند ، از واحدهای گازی برای تأمین بار پایه نیز استفاده می گردد.

یکی دیگر گر از موارد استفاده واحدهای گازی در صنعت برق ، استارت در خاموشی

( BLACK START ) می باشد.

واحدهای گازی که با دیزل استارت می شوند قادر خواهند بود با استفاده از باطری های

موجود در باطربانه خود که همیشه شارژ هستند ، در زمانی که شبکه بی برق می باشد ،

استارت شده و به مرحله بار دهی برسد و برق تولید شده را به شبکه انتقال دهد.

یکی دیگر از موارد استفاده از واحدهای گازی ، موتوری کردن ژنراتور می باشد که به

کندانسور کردن معروف است و در بعضی از واحدها که دارای S.S.S کلاچ می باشند انجام

می گیرد ، این کلاچ بین محور توربین و ژنراتور قرار گرفته که می تواند این دو محور را از

هم جدا نماید و با جدا شدن محور توربین از ژنراتور ، در حالی که ژنراتور به شبکه متصل

است ، با خاموش کردن توربین و باز شدن S.S.S کلاچ ، دور توربین نسبت به ژنراتور افت

پیدا کرده و ژنراتور به صورت موتور در می آید و به این وسیله ولتاژ شبکه را تنظیم

می نمایند.

## بررسی دیاگرم لاجیکی مراحل راه اندازی و بارگیری و توقف واحدهای

### میتسوییشی

شرایطی که قبل از راه اندازی باید وجود داشته باشد تا واحد قابل استارت باشد:

۱- ترنینگر در مدار بوده و لامپ آن روشن باشد

۲- صحت شرایط برای اینترلاک استارت وجود داشته باشد.

برای اینترلاک استارت باید صحت شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱-۲- وضعیت تمام کلید های سیستم های کمکی در M.C.C بصورت اتوماتیک باشد . اگر

وضعیت کلید ها در M.C.C در حالت AUTO باشد با توجه به گیت AND در این مسیر ،

ورودی به آن یک ( ۱ ) است و سیگنال یا ولتاژ خواهیم داشت.

چنانچه وضعیت کلید های سیستم های کمکی و یا وضعیت کلید موتور پمپ اصلی

گازوئیل و کلید پمپ ترانسفر ( انتقال سوخت ) گازوئیل غیر از حالت AUTO باشد ،

سیگنال لامپ مربوط به آلام M.C.C SWITCH POS.WRONC را روشن می نماید که

نشاندهنده AUTO نبودن هر کدام از کلید ها خواهد بود.

۲-۱- اگر وضعیت کلید موتور پمپ اصلی گازوئیل و کلید پمپ ترانسفر گازوئیل در حالت

AUTO بوده و انتخاب سوخت گازوئیل باشد و یا در صورتیکه انتخاب سوخت گاز باشد و

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ باشد ، تماس حاصل نمایید

فشار گاز تأمین بوده و بالاتر از  $13 \frac{Kg}{cm^2}$  باشد ، ورودی دیگر گیت AND نیز یک (۱)

و دارای سیگنال خواهد بود.

چنانچه فشار گاز ورودی پائین بوده و توسط کلید فشاری PS-253B احساس شود که به

کمتر از  $13 \frac{Kg}{cm^2}$  رسیده است ، سیگنال مربوطه لامپ آلام FUEL GAS SUPPLY

PRESS LOW را روشن که نشان دهنده پائین بودن فشار گاز می باشد.

۲-۳- لامپ مربوط به FLAME ON خاموش بوده و شعله برقرار نباشد ، در این حالت

ورودی دیگر گیت AND نیز یک (۱) خواهد شد. چنانچه زمان غیر از زمان جرقه زدن ،

جرقه زنها فعال شود و لامپ FLAME ABNORMAL روشن باشد، روشن باشد، (شعله

غیر عادی است ) روشن می گردد.

۲-۴- سیستم در حالت آزمایش با سیمولاتور نباشد ، در این حالت ورودی چهارم گیت

AND نیز یک (۱) می گردد.

چنانچه واحد در حالت آزمایش تشابه مگک باشد، سیگنال مربوطه لامپ آلام

SIMULATION TEST ( تست تشابه ) را روشن می نماید.

۲-۵- فشار هوای تانک کلاچ کاهش نیافته باشد . اگر فشار هوای تانک کلاچ بیشتر از

$14 \frac{Kg}{cm^2}$  باشد ، آخرین ورودی به گیت AND نیز یک (۱) خواهد شد .

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰-۵۱۱-۶۶۴۱۲۶۰ تماس حاصل نمایید

هر گاه فشار هوای تانک کلاچ توسط کلید فشاری PS-402B حس شود که به کمتر از

CLUTCH AIR TANK PRESS LOW. ۱۴  $\frac{Kg}{cm^2}$  رسیده است در این حالت آلام

ظاهر می گردد. با توجه به این که کلیه ورودیهای گیت AND اولی، در صورت صحت

شرایط فوق یک (۱) شده، در نتیجه خروجی گیت مذکور نیز یک (۱) می گردد لذا با

توجه به وجود گیت AND بعدی، یکی از ورودی های این گیت یک (۱) خواهد شد.

۲-۶- مانیتور درجه حرارت در وضعیت غیر عادی نباشد. اگر اشکالی در مانیتور درجه

حرارت وجود نداشته باشد ورودی دیگر گیت AND نیز یک (۱) و دارای سیگنال خواهد

بود. چنانچه اشکالی در مانیتور درجه حرارت وجود داشته باشد بطور مثال تغذیه مانیتور

قطع و یا مدار هر یک از ترموموپلهای در حالت باز باشد سیگنال مربوطه لامپ آلام

قطع و یا مدار هر یک از ترموموپلهای در حالت باز باشد سیگنال مربوطه لامپ آلام . TEMP.MONITOR ABNORMAL

۲-۷- سیگنال ارسالی از کنترل کننده آنالوگ مگک (MEGAC) غیر عادی نباشد، در

این حالت ورودی دیگر گیت AND، نیز یک (۱) است.

چنانچه سیگنال ارسالی از مگک غیر عادی باشد، لامپ آلام MEGAC SIGNAL

روشن خواهد شد. ABNORMAL

۲-۸- منبع تغذیه کمکی 380V AC از کارنیفتاده باشد (قطع نباشد). اگر ولتاژ تغذیه

عادی باشد یکی دیگر از ورودهای گیت AND، یک (۱) و دارای سیگنال AC380V

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

خواهد بود . چنانچه ولتاژ AC380V قطع باشد و یا در مدار تغذیه ۳۸۰ ولت AC اتصال

کوتاه انجام شده باشد ، سیگنال مربوطه لامپ آلام AC 380 V POWER FAIL را روشن خواهد کرد.

۲-۹- اشکالی در مدار کمکی جهت ملسک وجود نداشته باشد ، پس ورودی دیگر گیت AND ، یک (۱) و سیگنال برقرار خواهد شد.

اگر اشکالی در مدار کمکی ( BACK UP - SEQUENCE ) پیش آید، آلام BACK UP SEQUENCE ABNORMAL ظاهر می گردد.

۲-۱۰- اشکالی در سیستم حفاظت آتش وجود نداشته باشد ، در این حالت یکی دیگر از ورودی های گیت AND ، یک (۱) می باشد. چنانچه اختلالاتی در سیستم اطفاء حریق رخ دهد و یا پودر CO2 دارای فشار کافی نباشد ، سیگنال مربوطه آلام FIRE PROTECTION FAULT را روشن می کند.

با وجود صحت شرایط فوق ( بند ۲-۶ الی ۲-۱۰ ) تمام ورودی های گیت AND بعدی، یکی ( ۱ ) است و دارای سیگنال یا ولتاژ خواهد بود ، لذا یکی دیگر از شرایط استارت واحد فراهم می گردد.

۳- عدم دریافت فرمان تریپ ( TRIP ) توربین گاز یا عدم عملکرد رله L86 .

شرایطی که باعث فرمان تریپ توربین گاز و عملکرد رله L86 می گردد عبارتند از :

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۰۵۱۱

۱-۳-۱- اگر لرزش یاتاقانهای ۱ الی ۵ از نقطه تنظیم بیشتر گردد یعنی لرزش یاتاقانها در

حالت NO LOAD به ۲۵۰ میکرون و در حالات بارگیری به ۱۳۰ میکرون بررسد آلام قرمز  
VIBRATION HIGH ظاهر و رله L86 فعال می گردد.

۱-۳-۲- چنانچه فرمان جرقه صادر شود و بعد از گذشت زمان ۱۰۰ ثانیه شعله در اتاق احتراق  
برقرار نشود و شعله بین ها شعله را نبینند ، آلام قرمز FLAME OUT ظاهر می گردد .

۱-۳-۳- هنگامیکه سرعت واحد زیر ۸۵٪ باشد و بلید والوها بسته باشند سیگنال مربوطه آلام  
قرمز BLEED VALVE CLOSE را روشن می نماید و رله L86 عمل می نماید.

۱-۳-۴- هنگامیکه سرعت واحد کمتر از ۸۵٪ باشد و گایدون مدخل ورودی هوا باز باشد ،  
آلام قرمز INLET GUIDE VANE OPEN ظاهر می گردد.

۱-۳-۵- چنانچه درجه حرارت هوای خنک کن روتور ( ROTOR COOLING AIR ) به  
 نقطه تنظیم آلام و به  $288^{\circ}\text{C}$  بررسد ، آلام قرمز ROTOR COOLING AIR TEMP.HIGH ظاهر خواهد شد.

۱-۳-۶- چنانچه آتش سوزی در واحد رخ داده و درجه حرارت ، در نقاط مختلف توربین به  
بیش از حد مجاز بررسد مثلاً درجه حرارت داخل موشکی توربین ( اگزوژ ) توسط  
ترموکوپل مقدار  $250^{\circ}\text{C}$  را حس نماید ، باعث عملکرد رله L86 شده و آلام قرمز FIRE  
ظاهر خواهد شد.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱ تتماس حاصل نمایید

۳-۷- هر گاه پوش باتون (EMERG STOP) (PUSH BUTTON) توقف اضطراری (EMERG HAND TRIP می گردد.

توسط اپراتور فشرده شود ، باعث تریپ تورین گاز و ظاهر شدن آلام

۳-۸- چنانچه درجه حرارت فلز یاتاقان ها به  $113^{\circ}C$  درجه سانتی گراد برسد باعث فعال شدن رله L86 شده و آلام قرمز BEARING METAL TEMP.HIGH ظاهر می شود.

۳-۹- چنانچه فشار روغن روغنکاری توسط کلید فشاری A PS-112 ، فشار کمتر از

$0.8 \text{ Kg/cm}^2$  را احساس نماید ، آلام قرمز LUBE OIL PRESS LOW ظاهر می گردد.

۳-۱۰- هنگامیکه موتور راه انداز روشن باشد و فشار هوای کلاچ توسط کلید فشاری PS-

$12 \text{ Kg/cm}^2$  رسیده باشد، آلام قرمز CLUTCH AIR احساس شود به کمتر از  $412A$

PRESS ABNORMAL ظاهر خواهد شد.

۳-۱۱- هنگامیکه موتور راه انداز در مدار نباشد و فشار هوای کلاچ بالا باشد ، سیگنال

مربوطه آلام قرمز CLUTCH AIR PRESS ABNORMAL را روشن می نماید.

۳-۱۲- زمانی که فشار گاز ورودی توسط کلیه فشاری PS-257 حس شده و به کمتر از

$11 \text{ Kg/cm}^2$  برسد، آلام FUEL GAS SUPPLY PRESS LOW ظاهر و رله L86 عمل

می کند .

۱۳-۳- چنانچه انتخاب سوخت واحد گازوئیل باشد و فشار مکش پمپ سوخت گازوئیل

توسط کلیه فشاری PS-204B حس شود که به صفر رسیده و یا موتور پمپ سوخت

گازوئیل از کار بیفتند باعث تریپ و ظاهر شدن آلام قرمز

گازوئیل F.O.P. MOTOR TRIP و یا F.O.P. SUCTION PRESS LOW می‌گردد.

۱۴-۳- هر گاه متوسط درجه حرارت گاز خروجی توربین بیشتر از  $580^{\circ}\text{C}$  شود و یا متوسط

درجه حرارت مسیر پره‌ها بیشتر از  $65^{\circ}\text{C}$  گردد فرمان تریپ توربین گاز با آلام BLADE

PATH EXH.GAS TEMP.HIGH می‌گردد.

۱۵-۳- هر گاه متوسط درجه حرارت پره‌ها در ۱۸ نقطه با پائین ترین آن از حد مجاز تجاوز

کرده و به  $60^{\circ}\text{C}$  برسد ، رله L86 فعال شده و آلام قرمز BLADE PATH SPREAD

TEMP.HIGH ظاهر می‌گردد.

۱۶-۳- هر گاه دو خط تغذیه که برای مگک (MEGAC) استفاده شده است قطع شود ،

آلام قرمز MEGAC P.S DOUBLE FAIL ظاهر می‌گردد.

۱۷-۳- هنگامیکه سیگنال سرعت روی MEGAC وضعیت غیر عادی پیدا نماید ، رله L86

عمل نموده و آلام قرمز MEGAC SIGNAL ABNORMAL ظاهر می‌شود.

۱۸-۳- چنانچه موتور راه انداز ، در زمان راه اندازی از کار بیفتند با آلام قرمز

واحد تریپ STARTING MOTOR TRIP می‌نماید.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ تصالح حاصل نمایید

۳-۱۹- هر گاه فشار روغن تورک کنورتر توسط کلیه فشاری PS-113 احساس گردد که

به کمتر از  $Kg/cm^2$  ۲ و یا درجه حرارت و روغن درین تورک کنورتر توسط ترموموکوپل TE-411 برسد باعث تریپ واحد با آلام CON.ABNORMAL TORQUE می گردد.

۳-۲۰- در صورتیکه سیستم SPEED OVER الکتریکی یا مکانیکی سرعت بیشتر از ۱۱۲% دور نامی را اعلام نمایند، با عملکرد این سیستم باعث تریپ توربین با آلام قرمز OVER SPEED می گردد.

۳-۲۱- زمانی که رله فرکانس کم (UNDER FREQUENCY RELAY)، فرکانس UNDER FREQUENCY ۴۷HZ احساس نماید، لامپ آلام قرمز ژنراتور را به مقدار ۴۷HZ آلام قرمز انجام می گیرد.

توسط سیگنال مربوطه روشن خواهد شد.

۳-۲۲- وقتی که برنامه مرحله ای ملسک (MELSEC) بطور صحیح کار نکند، تریپ واحد با آلام قرمز BACK-UP SEQUENCE ACTUATE انجام می گیرد.

۳-۲۳- چنانچه اشکالی در C.P.U ملسک ایجاد شود، رله L86 فعال و آلام قرمز MELSEC C.P.U ERROR ظاهر می شود.

۳-۲۴- زمانی که اشکالی در منبع تغذیه AC ۱۱۰V و یا DC ۱۲۵V کنترل کننده مدار ملسک بوجود آید، آلام قرمز MELSEC POWER FAIL ظاهر می گردد.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

۳-۲۵- اگر درجه حرارت C.P.U ملسک بیشتر از  $50^{\circ}\text{C}$  شود ( به علت اشکال در فن

خنک کن ملسک و یا بالا بودن درجه حرارت اتاق فرمان واحد ) تریپ واحد با ، آلام قرمز MELSEC C.P.U TEMP.HIGH صورت می گیرد.

۳-۲۶- چنانچه عملکرد لاجیک C.P.U ملسک غیر عادی بوده و اشکالی در کارت کنترل TEST PROGRAM ABNORMAL قرمز CPU (SCA) یا SCB بوجود آید آلام ظاهر و رله L86 عمل می نماید.

۳-۲۷- به علت فقدان منبع تغذیه DC 125V جهت پانل رله کمکی اینترلاک آلام قرمز DC 125 V POWER FAIL ظاهر خواهد شد.

۳-۲۸- چنانچه در هر قسمت الکتریک واحد اشکالی بوجود آید باعث فعال شدن رله L86 می گردد.

با توجه به دیاگرام کنترل لاجیکی ، برای اینکه لامپ سیگنال READY TO START روشن گردد و واحد آماده راه اندازی شود باید خروجی گیت AND در مسیر ، یک (۱) شده و دارای سیگنال یا ولتاژ باشد و لازمه آن این است که تمام ورودی های گیت AND ، یک (۱) گردد لذا باید شرایط زیر موجود باشد:

۱- ترینینگر در مدار بوده و لامپ TURNING ON روی پانل توربین روشن باشد . با روشن بودن لامپ مذکور در قبل از راه اندازی ، الکتروموتور AC هر دقیقه سه بار شفت توربین را

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ تماش حاصل نمایید

به حرکت در می آورد و خروجی TG ON مقدار یک (۱) شده و دارای سیگنال خواهد بود.

## ۲ - وصل رله اینترلاک استارت .START INTERLOCK

چنانچه صحت شرایط اینترلاک استارت که قبلًا توضیح داده شد وجود داشته باشد، ورودی دیگر گیت AND نیز یک (۱) و دارای سیگنال یا ولتاژ می باشد.

## ۳ - عدم دریافت فرمان تریپ (TRIP)

چنانچه عدم دریافت تریپ وجود داشته باشد و رله L86 عمل نکرده باشد ، ورودی به گیت NOT ، صفر (۰) و خروجی آن بر عکس شده و یک (۱) می گردد در نتیجه تمام ورودیهای گیت AND یک (۱) است و در خروجی گیت مذکور زمانی سیگنال یا ولتاژ خواهیم داشت که ورودیهای آن یک (۱) باشد . لذا سیگنال برقرار شده در خروجی گیت AND به لرسیده و لامپ READY TO START را روشن می نماید. در این حالت پمپ روغن کمکی در وضعیت LOW بوده و فشار روغن را جهت روغنکاری تأمین می نماید.

با روشن شدن لامپ READY TO START واحد آمده راه اندازی می باشد و با توجه به وجود گیت AND در مسیر ، یکی از ورودیهای آن یک (۱) و دارای سیگنال می باشد . حال اگر پوش باتون استارت را فشار دهیم ورودی دیگر گیت AND ، نیز یک (۱) شده و در خروجی سیگنال خواهیم داشت و واحد استارت می گردد.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ ۰۵۱۱-۶۶۴۱۲۶۰ تماش حاصل نمایید

با استارت واحد ، خروجی گیت AND به مقدار یک (۱) می‌رسد و فیلیپ فلاپ

موجود SET می‌گردد و خروجی فیلیپ فلاپ نیز به مقدار یک (۱) باقی (FLIP-FLOP)

مانده و سیگنال به MASTER CONTROL ON رسیده و لامپ آن را روشن نموده و رله

L4 (MASTER RELAY) ، انرجایزید می‌گردد.

سیگنال خروجی (F.F) اولی ، فیلیپ فلاپ دیگری را SET نموده و خروجی آن یک (۱)

شده و اجزاء و سیستمهای زیر را وارد مدار می‌نماید:

۱- فنهای کولر هوای خنک کن وارد مدار می‌گردد.

1 - COOLING AIR COOLER FAN ON

۲- فنهای کولر روغن روغنکاری وارد مدار می‌شود.

2- LUBE OIL COOLER FAN ON

۳- فن خنک کن هوای اینسترومانت وارد مدار می‌شود.

3- INST.AIR COOLER FAN ON

۴- فن گردگیر ( DUST LOUVER ) ژنراتور وارد مدار می‌شود.

4- GEN.DUST LOUVER FAN ON

۵- فن گردگیر ( DUST LOUVER ) فیلتر هوای کمپرسور وارد مدار می‌گردد.

5- AIR FILTER DUST LOUVER FAN ON

چنانچه به هر علتی MASTER CONTROL OFF گردد (فرمان توقف صادر شود) به علت

وجود رله تأخیر زمانی TIME DELAY که سر راه آن قرار دارد بعد از یک ساعت تأخیر،

MOSFET موجود را ریست نموده و تجهیزات فوق از مدار خارج می‌گردند .

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۰۵۱۱

مرحله بعدی زمانی است که پمپ روغن کمکی با سرعت بالا (HIGH) وارد مدار می شود

و لازمه آن این است که سیگنال (سرعت بالا) به آن اعمال گردد . با توجه به گیت AND

در مسیر ، یکی از ورودیهای این گیت از قبل (1) بوده و دارای سیگنال می باشد. چنانچه

سرعت واحد به دور نهایی RATED SPEED نرسیده باشد ، خروجی

صفر (۰) است و چون در سر راه آن گیت NOT وجود دارد آنرا معکوس کرده و در

خروجی یک (1) خواهد شد و ورودی دیگر گیت AND نیز یک (1) و در خروجی

سیگنال برقرار شده و پمپ روغن کمکی با سرعت بالا (AUX.L.O.PUMP HIGH)

SPEED) وارد مدار می گردد و فشار  $\frac{Kg}{cm^2}$  6.5 را جهت روغنکاری تأمین می نماید.

مرحله بعد تورک کنورتر و کلacz راه انداز در مدار قرار می گیرد، در این مرحله سیگنال به

گیت AND رسیده و یکی از ورودی های آن یک (1) است و ورودی دیگر زمانی یک (1)

است که سرعت کمتر از ۶۷٪ باشد در این حالت خروجی  $<67\% SPEED$  صفر (۰) و

چون در سر راه آن گیت NOT وجود دارد آنرا معکوس کرده و خروجی آن یک (1)

می گردد و در نتیجه دو ورودی گیت AND ، یک (1) و در خروجی سیگنال خواهیم داشت

که این سیگنال باعث عملکرد رله X 0173 می گردد و سونولوئید والو A 412 برقرار شده و

باز می شود و سونولوئید والو B 412 نیز بسته می شود و کلacz راه انداز وارد مدار خواهد شد.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰-۵۱۱-۶۶۴۱۲۶۰ تماش حاصل نمایید

همزمان با بسته شدن کلاچ راه انداز ، رله X 0176 . عمل نموده و سونولوئید

والو 70-SV نیز برقدار می گردد و والو CV-70 ( TORQUE CONVERTOR )

ISOLATION VALVE ) باز و روغن وارد تورک کنورتر ( مبدل گشتاور ) می شود و

فشار روغن تورک کنورتر حدود  $\frac{Kg}{cm^2}$  ۵ می رسد .

با وارد شدن کلاچ راه انداز و تورک کنورتر در مدار ، ورودی های گیت AND ، یک (۱)

شده و خروجی آن نیز یک (۱) خواهد شد و بریکر موتور راه انداز (SM 52) بسته شده و

موتور راه انداز روشن و لامپ سیگنال STARTING DEVICE ON بر روی پانل توربین

روشن می گردد .

چنانچه فشار روغن ورودی به تورک کنورتر هنگام کار کرد موتور راه انداز ، توسط کلید

فشاری PS-113 احساس شود که به  $\frac{Kg}{cm^2}$  ۲ افت نماید و یا درجه حرارت روغن درین

TORQUE TE-411 به  $100^{\circ}C$  برسد واحد با آلام قرمز

CONV.ABNORMAL تریپ می نماید .

اگر موتور راه انداز در مدت ۱۰ ثانیه استارت نگردد توربین با آلام

STARTING MOTOR TRIP از کار می افتد .

مرحله بعد ، چنانچه راه اندازی با سوخت گازوئیل باشد ، پمپ انتقال سوخت (ترانسفر )

گازوئیل وارد مدار می گردد و برای به مدار آمدن پمپ مذکور ، با توجه به دیاگرام ، یکی از

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ اتماس حاصل نمایید

ورودهای گیت AND در مسیر ، از قبل یک (۱) است و چون انتخاب سوخت گازوئیل

می باشد لامپ OIL FUEL نیز بر روی پانل توربین روشن می باشد، پس ورودی دیگر گیت

مذکور نیز یک (۱) می گردد، از طرفی اگر فرمان HOLD یا نگه داشتن سیکل راه اندازی

صادر نگردیده باشد خروجی HOLD صفر (۰) و چون گیت NOT در سر راه آن قرار دارد

ورودی به آن صفر (۰) و خروجی آن بر عکس شده و یک (۱) خواهد شد و پمپ ترانسفر

سوخت گازوئیل F.O.TRANSF PUMP ON وارد مدار می شود.

مطابق دیاگرام برای به مدار آمدن کمپرسور هوای اتمایزینگ ، چنانچه شعله برقرار نباشد

ورودی به گیت NOT صفر (۰) و خروجی آن یک (۱) می گردد و یکی از ورودی های

گیت AND در مسیر یک (۱) است و از طرفی چون ورودی دیگر گیت مذکور قبل از آن

یک (۱) بوده ، پس در خروجی آن سیگنال داشته و کمپرسور هوای اتمایزینگ وارد مدار

می گردد.

مرحله بعدی زمانی است که جرقه زنها وارد مدار می گردند . چنانچه سرعت واحد به سرعت

جرقه زدن برسد ، خروجی IGNITION SPEED ، یک (۱) می شود و با توجه به وجود

گیت AND در مسیر ، یکی از ورودی های آن یک (۱) خواهد شد. و ورودی دیگر آن نیز

از قبل یک (۱) و دارای سیگنال است پس خروجی گیت مذکور نیز یک (۱) شده و رله

(OVER SPEED TRIP SOLONID VALVE ) X 0168 عمل نموده و سونولوئید والو

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

انرجایزید می گردد و با برقرار شدن آن بسته شده و فشار روغن از کارانداز سرعت SV-4

زیاد توسط کلید فشاری PS-104 HPS شده و به  $\frac{Kg}{cm^2}$  ۵ می رسد و والو اوراسپید گاز و

یا اوراسپید گازوئیل باز شده و اجازه مراحل راه اندازی را صادر می نماید و لامپ سیگنال

O.S.TRIP PRESS بر روی پانل توربین روشن می گردد.

چنانچه فرمان HOLD (باز داشتن) واحد از ادامه راه اندازی نیامده باشد ورودی به گیت

NOT صفر (۰) و خروجی آن یک (۱) می گردد و با توجه به گیت AND در مسیر ، یکی از

ورودی های آن یک (۱) است و ورودی دیگر آن از قبل نیز یک (۱) بوده و با باز شدن

والو اوراسپید ، سه ورودی گیت مذکور یک (۱) و در خروجی دارای سیگنال بوده و فرمان

جرقه صادر خواهد گردید.

در صورتیکه انتخاب سوخت گاز باشد، لامپ GAS FUEL بر روی پانل توربین روشن بوده

و با توجه به گیت AND در مسیر ، یکی از ورودی های آن یک (۱) می شود و ورودی

دیگر قبل از آن یک (۱) بوده و در خروجی سیگنال خواهیم داشت و این سیگنال باعث

عملکرد رله X 0174 شده و سونولوئید والو SV-3G برقرار می گردد و با برقرار شدن آن

والو CV-3G (F.G ISOLATION VALVE ) باز می گردد.

چنانچه انتخاب سوخت گازوئیل باشد ، لامپ OIL FUEL بر روی پانل توربین روشن بوده

و با توجه به گیت AND یکی از ورودی های آن یک (۱) و ورودی دیگر نیز از قبل یک (

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۰۵۱۱

۱) بوده و در خروجی سیگنال برقرار می گردد و این سیگنال باعث عملکرد رله X 0175

شده و سونولوئید والو SV-3D را ارجاییزید می نماید و با برقرار شدن سونولوئید مذکور والو ایزولیشن سوخت گازوئیل CV-3D باز شده و پمپ اصلی سوخت گازوئیل نیز وارد مدار می گردد.

چنانچه شعله برقرار نباشد ، خروجی FLAME ON ، مقدار صفر (۰) است و چون گیت

NOT در سر راه آن قرار دارد خروجی آن (۱) خواهد شد ، لذا ورودی های گیت AND

یک (۱) شده و در خروجی سیگنال خواهیم داشت و توسط این سیگنال رله X 0177 عمل

نموده و سونولوئید والو SV-14 برقرار می گردد و با برقرار شدن آن والو CV-14 (

ATOMIZING AIR ISOLATION VALVE ) باز خواهد شد .

با فرمان جرقه ، ترانس جرقه زن با توجه به رله تأخیری TIME DELAY (T.D) برای مدت

۶ ثانیه که شمارش آن به اتمام برسد وصل بوده و عمل جرقه زدن انجام می گیرد و لامپ

سیگنال IGNITION بر روی پانل توربین روشن می گردد.

مرحله بعدی زمانی است که شعله در اتاقهای احتراق برقرار شده و لامپ FLAME ON

روشن گردد . جرقه زنها که بر روی اتاقهای احتراق ۹ و ۱۰ قرار دارند

(در دور R.P.M ۷۵۰) وارد مدار می گردند و بعد از ۲۰ ثانیه شعله وارد اتاقهای احتراق شده

و توسط فیلم دیتکتور ها ( FLAME DETECTORS ) که تعداد آنها چهار تا بوده و دو تای

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

آنها بر روی اتاق احتراق ۱ و دو تای دیگر بر روی اتاق احتراق ۱۸ قرار دارند وجود شعله را اعلام می نمایند و با وجود شعله لامپ مربوطه به رله های UX-1A و UX-1B و UX-18A و UX-18B روشن خواهد شد.

مطابق دیاگرام ، چنانچه توسط فیلم دیتکتورها وجود شعله اعلام شود ورودی به گیتهای OR یک (۱) و خروجی آن نیز یک (۱) است و سیگنال به گیت AND اعمال می گردد پس در خروجی دارای سیگنال خواهد بود و لامپ FLAME ON روشن می گردد.

با برقرار شدن شعله کامل در اتاقهای احتراق والو CV-7 که سوخت اضافی اتاق احتراق را تخلیه می نماید توسط فشار هوای کمپرسور بسته می گردد.

چنانچه به علی ( اشکال در جرقه زنها و یا شعله بین ها ) ، شعله بین ها عدم شعله را بعد از دوره جرقه احساس نمایند واحد با آلام قرمز FLAME OUT تریپ می نماید .

با افزایش دور توربین حدود ۱۰۰۰ R.P.M کنترل از FUEL LIMIT بر روی GOVERNOR CONTROL قرار می گیرد و از این به بعد گاورنر، افزایش سرعت توربین را کنترل و لامپ آن روشن می گردد.

هنگامیکه دور توربین به ۱۳۰۰ R.P.M برسد ، در این مرحله که به آن دور بحرانی توربین نامیده می شود ، آغاز می گردد.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۰۵۱۱

مرحله بعدی رسیدن به مرحله ACCELRATION (شتابگیری) توربین می باشد که در دور 2050 R.P.M شروع خواهد شد.

در این مرحله برای روشن شدن لامپ ACCEL ، با توجه به گیت AND در مسیر ، باید ورودی های آن یک (۱) و در خروجی سیگنال داشته باشیم. لذا یکی از ورودی های گیت مذکور قبل از آن یک (۱) است و دور توربین نیابد به دور نهایی یا RATED SPEED چون گیت NOT در مسیر قرار داده شده خروجی گیت مذکور یک خواهد شد و ورودی دیگر گیت AND زمانی یک (۱) می گردد که کلاچ راه انداز و موتور راه انداز از مدار خارج و والو تورک کنورتر (CV-70) نیز بسته شده و روغن وارد تورک کنورتر نگردد.

با رسیدن واحد به سرعت قطع کلاچ ، بریکر موتور راه انداز (52 SM) باز شده و موتور راه انداز خاموش می شود و با عملکرد رله X 0173 سونولوئید والو A 412 دی انرجا زیید شده و بسته می شود و نیز سونولوئید والو B 412 باز شده و کلاچ راه انداز از مدار خارج خواهد شد . در ضمن رله X 0176 نیز عمل نموده و سونولوئید والو SV-70 دی انرجا زیید شده و والو CV-70 نیز بسته خواهد شد و روغن وارد تورک کنورتر نمی شود .

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ تماش حاصل نمایید

با اعمال فوق کلیه ورودی های گیت AND، یک (۱) شده و خروجی آن نیز یک (۱)

می شود و لامپ سیگنال ACCEL بر روی پانل توربین روشن خواهد شد.

با روشن شده لامپ ACCEL، توربین به مرحله خودکفایی رسیده و افزایش دور تا دور

نهایی، توسط توربین که قادر به چرخاندن محور می باشد انجام می گیرد.

مرحله بعدی، برای بسته شدن بربیکر تحریک ژنراتور (41E)، چنانچه دور توربین به٪ ۹۵

دور نامی (2850 R.P.M) رسیده باشد و اگر سیستم سنکروناسیون در حالت اتوماتیک بوده

و لامپ AUTO SYNC بر روی پانل توربین روشن باشد، بطور اتوماتیک بربیکر تحریک

بسته خواهد شد و چنانچه سنکر و ناسیون در حالت دستی (MANUAL) ( باشد بربیکر

تحریک توسط پوش باتون بسته خواهد شد و با بسته شدن بربیکر تحریک ژنراتور لامپ

سیگنال FIELD BKR ON روشن می گردد.

آخرین مرحله راه اندازی رسیدن به دور نهایی یا RATED SPEED است و برای رسیدن به

این مرحله، در دور ۹۸٪ دور نهایی (2940 R.P.M) ، بلید والو ها بسته و گایدون ورودی هوا

بطور کامل باز می گردد . در این مرحله با عملکرد رله X 0170 سونولوئید والو SV-6B

برقدار شده و ابتدا بلید والو فشار بالا CV-6B ( COMPRESSOR HIGH PRESS BLEED )

که از مرحله یازدهم کمپرسور گرفته شده بسته و سپس با عملکرد رله X 0169 VALVE

سونولوئید والو SV-6A نیز برقرار شده و بلید والو فشار پائین (COMPRESSOR LOW PRESS

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

که از مرحله ششم کمپرسور گرفته شد بسته می شود و با بسته BLEED VALVE )CV-6A

شدن بلیدوالوها ، رله X 0171 عمل نموده و سونولوئید والو SV-28 را برقدار می نماید و با

برقدار شدن آن والو CV-28 ( INLET GULDE VANE ACTUATOR ) بطور کامل باز

شده و گایدون روی ۱۹.۸° فرار می گیرد و لامپ سیگنال RATEED SPEED بر روی پانل

توربین روشن می گردد.

لازم به توضیح است که پمپ کمکی روغن که با سرعت بالا از ابتدای راه اندازی در مدار

بوده در ۹۸٪ دور از کار افتاده و پمپ اصلی که توسط جعبه دنده به گردش در می آید وارد

مدار شده و فشار روغن جهت روغنکاری را تأمین می نماید.

از آغاز استارت واحد تا رسیدن دور به دور نهایی 3000 R.P.M ، ۱۵ دقیقه طول کشیده و

واحد NO LOAD می گردد.

بررسی مراحل پارالل ( وصل ژنراتور به شبکه )

عمل وصل ژنراتور به شبکه را سنکرو نایزینگ می نامند که توسط دستگاهی به نام

سنکرونایزر ( SYNCRONIZER ) انجام می گیرد.

هنگامیکه دور توربین به 3000 R.P.M رسیده و لامپ RATED SPEED روی پانل توربین

روشن گردید ، برای پارالل کردن ژنراتور با شبکه ، ضمن روشن بودن لامپ MANU

SYNC روی پانل ژنراتور ، ابتدا باید از قسمتهای مختلف توربین بازدید بعمل آورده و نیز

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ تا ۰۵۱۱

درجه حرارت قسمتهای مختلفی توربین کنترل شده و لرزش یاتاقانهای ۱ تا ۵ توربین بر

روی مانیتور لرزش نرمال باشد و منحنی لرزش بر روی ثبات لرزش نیز سیر نزولی داشته

باشد ، در این صورت می توان اقدام به پارالل ژنراتور با شبکه نمود. پس از اینکه شرایط فوق

برقرار شد چنانچه قبل از برقیکر تحریک بسته نشده باشد ( در دور ۹۵٪ )، ابتدا برقیکر تحریک ،

توسط دکمه فشاری ( FIEL.E.BKR ON ) بسته می شود و سپس دکمه AVR ON را فشار

داده تا توسعه اتوماتیک کنترل داده ولتاژ اتوماتیک

( AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR ) AVR گردد.

چنانچه فرکانس ژنراتور از HZ 50 پائینتر باشد توسط دکمه GOVERONOR RAISE

دور توربین را مقداری افزایش داده تا فرکانس ژنراتور کمی بیشتر از فرکانس شبکه شده تا

عقربه سنکرون اسکوپ در جهت عقربه ساعت ( مثبت ) گردد . سپس دکمه فشاری AUTO

SYNC را فشار داده و با این عمل عقربه سنکرون اسکوپ به چرخش در آمده و زمانی که

فرکانس و ولتاژ و دامنه فاز های ژنراتور با شبکه برابر گردیدند در این لحظه با فعال شدن

رله های X 25 و Y 25 و V 25 بر روی سنکرونایزر ( SYNCRONIZER ) برقیکر ژنراتور

بسته و لامپ سیگنال ON GEN.BKR بر روی پانل ژنراتور و نیز لامپ قرمز G 52 بر روی

پانل برقیکر ژنراتور روشن می گردد.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ ۰۵۱۱-۶۶۴۱۲۶۰ تماش حاصل نمایید

با بسته شدن بریکر ژنراتور واحد آماده بارگیری می گردد و با افزایش باربه بیش از 5MW

بلافاصله لامپ GAS/OIL TRANSF AVAIL بر روی پانل توربین روشن می گردد و از

این لحظه به بعد واحد قابل CHANGE (تغییر سوخت) خواهد بود. لذا واحدهای

میتسوبیشی در حالت NO LOAD امکان تغییر سوخت نخواهد بود.

فرمان وصل ترنینگر (TURNING ON) هنگامی صادر می شود که فرمان تریپ یا توقف

واحد صادر شده و دور توربین به صفر رسیده باشد و با توجه به گیت AND، ورودی های

گیت مذکور یک (۱) و در خروجی نیز یک (۱) بوده و دارای سیگنال می باشد و ترنینگر

درگیر شده و موتور AC ترنینگر وارد مدار می شود و در نتیجه ورودی های به گیت بعدی

TURNING AND، یک (۱) و در خروجی آن سیگنال خواهیم داشت و سیگنال لامپ

ON را بر روی پانل توربین روشن خواهد کرد.

## کاهش و افزایش بار واحد

با توجه به دیاگرام برای افزایش بار (UP LOAD) واحد، چنانچه پوش با تون

GOVERNOR RAISE را فشار دهیم خروجی آن به مقدار یک (۱) خواهد شد و سیگنال

به گیت AND می رسد و یکی از ورودی های گیت مذکور یک (۱) است و چون پوش

باتون GOVERNOR LOWER فشار داده نشده و نیز فرمان STOP داده نشده است. پس

خروجی گیت OR صفر (۰) و در نتیجه خروجی گیت AND پائینی صفر (۰) خواهد بود

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

و چون گیت NOT سر راه آن قرار دارد خروجی آن برعکس شده و یک (۱) می‌گردد

لذا ورودی دیگر گیت AND بالای نیز یک (۱) شده و در خروجی آن نیز یک (۱)

خواهد شد و سیگنال باعث افزایش بار (LOAD UP) می‌شود.

برای کاهش بار ( LOAD DOWN ) واحد ، چنانچه پوش باتون

را فشار دهیم خروجی آن به مقدار یک (۱) خواهد شد و در

مسیر گیت OR قرار دارد لذا خروجی گیت مذکور نیز یک (۱) است و این سیگنال به

گیت AND پائینی اعمال می‌شود و یکی از ورودی‌های این گیت (۱) می‌گردد و چون پوش

باتون GOVERNOR RAISE فشار داده نشده لذا خروجی گیت AND بالای صفر (۰)

چون گیت NOT سر راه آن قرار داد خروجی آن معکوس شده و یک (۱) می‌شود لذا

ورودی دوم گیت AND پائینی یک (۱) خواهد شد و سیگنال برقرار شده باعث کاهش بار

( LOAD DOWN ) می‌گردد.

## بررسی توقف واحدهای میتسوبیشی

برای STOP واحدهای میتسوبیشی ، چنانچه سوخت آن گازوئیل باشد ، ابتدا باید بار آنرا

کاهش داده تابه حداقل ( 20 MW ) برسد ، بار وشن بودن لامپ

GAS/OIL TRANSF AVAIL بر روی پانل توربین و نرمال بودن فشار گاز (بالای

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ تماش حاصل نمایید

(15) ، پوشش باتون FUEL GAS را فشار داده و بعد از حدود ۳ دقیقه واحد تغییر  $15 \frac{Kg}{cm^2}$

سوخت خواهد داد.

پس از تغییر سوخت واحد بر روی سوخت گاز، با فشردن پوش باتون STOP بار واحد

کاهش پیدا می نماید و با کاهش بار به حدود 3MW فرمان باز شدن بریکر ژنراتور صادر

می گردد. و لامپ GEN BKR OFF بر روی پانل ژنراتور و نیز لامپ سبز G 52 بر روی

پانل بریکر ژنراتور روشن می شود. با باز شدن بریکر ژنراتور بلا فاصله لامپ تغییر سوخت

واحد بر روی پانل توربین خاموش شده و واحد در حالت NO LOAD قابل CHANGE بر

روی گازوئیل نخواهد بود . سه دقیقه بعد از باز شدن بریکر ژنراتور ، بریکر تحریک باز شده

و AVR نیز از مدار خارج و لامپ FIELD BKR OFF )

AVR OFF نیز روشن خواهد شد و واحد متوقف می گردد .

با توقف واحد ، والوهای سوخت بسته و سوخت قطع خواهد شد و دور توربین کاهش یافته

و از ۹۸٪ دور به پائین پمپ اصلی روغن از مدار خارج و پمپ کمکی وارد مدار شده و در

وضعیت HIGH عمل روغنکاری یاتاقانها و جعبه دنده را بعهده خواهد داشت. در ضمن

مکنده بخارات روغن ( VAPOR EXTRACTOR ) نیز در دور ۹۸٪ به پائین نیز وارد مدار

شده و مکش بخارات روغن را انجام می دهد.

بعد از باز شدن بریکر تحریک حدوداً ۳۵ دقیقه طول می کشد تا دور توربین به صفر برسد.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۱۱۶

هنگامیکه دور توربین به صفر رسید و شفت توربین از حرکت ایستاد، یک دقیقه بعد پمپ روغن کمکی از وضعیت HIGH بر روی وضعیت LOW قرار گرفته و ترنینگ درگیر شده و موتور AC ترنینگ وارد مدار می گردد و هر دقیقه سه دور شفت را می چرخاند و لامپ TURNING ON نیز بر روی پانل توربین روشن خواهد شد.

## نحوه بهره برداری واحدهای میتسوبیشی در حالت استاندارد و موقع

### اضطراری شبکه

۱ - گاهی اتفاق میافتد که به علت ضربه خفیف شبکه بریکر ژنراتور باز میشود و آلام ۱ OVER CURFENT 51A ظاهر میگردد ولی بریکر KV 230 بسته میباشد ، در این حالت واحد تریپ نکرده و واحد به صورت NO LOAD در میآید و تغذیه داخلی واحد از طریق ترانس اصلی واحد تأمین میگردد که پس از ریست کردن رله و آلام ظاهر شده ، واحد را میتوان با شبکه پارالل نمود .

۲ - چنانچه بریکر KV 230 واحد ۳۲ باز گردد. در این حالت اگر واحدهای میتسوبیشی در حالت کار با گازوئیل باشند تریپ مینمایند و علت آن این است که پمپهای انتقال سوخت گازوئیل (ترانسفر) که از خطی بنام STATION - C/C-1 که از ترانس TR-STATION که از خطی بنام ۱ تغذیه میگردد و در واحد ۳۲ قرار گرفته است، تغذیه میگردند و در صورت باز شدن بریکر KV 230 واحد ۳۲ این خط بی برق شده و پمپهای ترانسفر گازوئیل از کار افتاده واحدها تریپ مینمایند. لذا در صورت باز شدن بریکر KV 230 واحد ۳۲ باید واحدها روی گاز تغییر سوخت داده شوند تا مانع تریپ آنها گردد.

۳ - چنانچه خط N.M که از طریق واحدهای G.E.A برقدار میشوند ، به علی بی برق شود و از طرفی چون پمپهای روغن هیدرولیک بریکر KV 230 واحدهای ۳۲ و ۳۳ و ۳۴

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید

میتسوییشتی از این خط تغذیه می گردند ، لذا با بی برق شدن خط NM باعث افت فشار

روغن بریکر KV 230 می گردد . لازم به توضیح است که فشار روغن بریکر بايستی

300 باشد و چنانچه با افت فشار روغن به  $\frac{Kg}{cm^2}$  250 برسد بریکر KV 230 باز

خواهد شد . لذا چنانچه واحد در مدار باشد می بایست بار واحد را به حداقل کاهش دهیم . با

بر قدر شدن خط N.M فشار روغن بریکر تأمین خواهد شد و در این حالت برای بستن

بریکر KV 230 باید ابتدا بریکر ژنراتور را باز کرده و سپس سریعاً بریکر KV 230 بسته شود

و بعد واحد را با شبکه پارالل نمود .

۴ - گاهی به علت ضربه شبکه بریکر KV 230 و نیز بریکر ژنراتور ( GEN BKR ) هر دو

باز می گرددند . در این حالت باعث از کار افتادن ( TRIP ) واحدهای میتسوییشتی می گردد و

علت آن این است که تغذیه داخلی واحدها قطع شده و الکترو موتور فنهای کولرهای

روغن، فنهای کولر هوای خنک کن ، فن خنک کن هوای اینسترومانت و کمپرسور هوای

اینسترومانت و غیره از کار می افتد و در نتیجه باعث افزایش درجه حرارت روغن جهت

روغنکاری و یا بالا رفتن درجه حرارت هوای خنک کن روتور و دیسکاویتها می گردد و

همین امر باعث تریپ واحد خواهد شد ، لذا بعد از کار افتادن واحد تا وقتی که شبکه برقدار

شود ممکن است به زمان طولانی بیانجامد و باید سریعاً اعمال زیر انجام گیرد .

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

۱ - ۴ - به علت قطع تغذیه داخلی واحدها و از کار افتادن پمپ روغن و ترینینگر AC ، پمپ

روغن و ترینینگر DC وارد مدار خواهد شد و برق تجهیزات مذکور توسط باطری ها تأمین

می گردد. چنانچه خط NM توسط واحدهای A.E.G برقدار باشد کلید تغذیه باطری شارژر

واحدها از وضعیت MIT در وضعیت A.E.G قرار داده تا برق AC

جهت شارژ باطری ها تأمین گردد و اگر در زمان طولانی ، تغذیه داخلی قطع باشد، برای

جلوگیری از تخلیه باطربها می باشد ابتدا ترینینگر DC را از مدار خارج کرده و بعد پمپ

روغن DC را خارج نماییم تا زمان کافی برای شارژ باطری ها آماده گردد سپس پمپ

روغن DC و بعد از آن ترینینگر DC را به مدار آوریم و تا وقتی که تغذیه داخلی نداشته

باشیم باایستی کارهای فوق انجام گیرد.

۲- ۴ - با ضربه شبکه و باز شدن بریکر KV 230 ، در پانل پست اتاق فرمان اصلی آلام های

TRIP SIGNAL FROM 230 KV MAIN S/S

230 KV ZONE PROTECTION 87

ظاهر شده و رله حفاظتی ( PROTECTION ) که در اتاق تغذیه داخلی واحدهای A.E.G

قرار دارد نیز عمل می نماید.

رله حفاظتی که به رله دیفرانسیل 321 F معروف می باشد که بصورت زیر است:

MITSUBISGI – DS LINE DIFF.PROTECTION

که در حالت تریپ (T) قرار می گیرد و پس از عملکرد آن باید ریست گردد .

علاوه بر رله فوق دو کلید سه وضعیتی 300-Y و 301-Y که به صورت زیر می باشد:

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۰۵۱۱

Y- 300 = BUS COUPLING MITSUBISHI DIFF.PRT.TRIP

Y- 301 = BUS COUPLING MITSUBISHI PILOT WIRE DISTURBED

کلیدهای فوق از حالت ( ۱ ) به حالت ( Trip ) تغییر وضعیت می دهند .

برای بسته شدن بریکر KV 230 ، مربوط به سه واحد باید رله 321 F را ریست و کلیدهای

فوق در وضعیت ( ۱ ) قرار گیرد تا آلامهای مربوط به اتاق فرمان اصلی ریست شده و

بریکر بسته شود .

۵ - گاهی از موقعیت به علت ضربه شبکه فقط بریکر KV 230 باز شده ولی بریکر ژنراتور ( GEN BKR )

بسته باقی می ماند . در این حالت برای بستن بریکر KV 230 ابتدا باید بریکر ژنراتور

ژنراتور باز شود و با باز شدن آن تغذیه داخلی واحد قطع می گردد و با قطع شدن آن فنها روند

روغن و کولر هوای خنک کن و غیره از کار افتاده و باعث افزایش درجه حرارت روغن و

نیز هوای خنک کن روتور می گردد و همین امر باعث تریپ واحد می شود پس باید با

هماهنگی اپراتورهای پست این کار انجام گرفته و اول بریکر ژنراتور باز شود و پس از باز

شدن آن سریعاً بریکر KV 230 بسته شده و سپس واحد را با شبکه پارالل نمود .

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

## تغذیه داخلی واحدهای میتسویشی

واحدهای میتسویشی هر کدام دارای یک ترانس اصلی  $11KV/230KV$  که توان آن

بوده که به آن MAIN TRANS گفته می شود، به شبکه متصل می گردند. تولیدی

هر واحد توسط ترانس مذکور به بس محلی BUS 88 منتقل شده و بوسیله خط هوایی به

پست اصلی انتقال پیدا می نماید.

علاوه بر ترانس فوق یک ترانس دیگر در هر یک از واحدها وجود دارد که به آن ترانس

واحد (UNIT TRANS) می گویند که توان آن 5000 KVA بوده و این ترانس ولتاژ

11KV را به 6.9 KV کاهش می دهد و بوسیله کلید (۱)

### UNIT TRANSFORMER INCOMING

خط 6.9 KV را به دو قسمت تقسیم می نماید:

قسمت اول به منظور تغذیه الکتروموتور راه انداز واحد که کار کرد آن با ولتاژ KV 6.9 و

دارای توان 1500KW می باشد، توسط کلید G/T STARTING MOTOR ارتباط پیدا

می کند.

قسمت دوم، کلید (۲) که تغذیه ترانس UNIT AUXILIARY TRANSF FEEDER

کمکی AUXILIARY TRANS را بعده دارد و این ترانس دارای توان 1000KVA بوده

و ولتاژ 6.9KV را به 380V تبدیل نموده و با بسته شدن کلید 380V

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

خط اصلی 380V تغذیه داخلی واحد برقدار شده و به دو TRANSF INCOMING (3)

قسمت زیر تقسیم می گردد.

(لازم به توضیح است که کلیدهای ۱ و ۲ و ۳ توسط کلید سلکتوری در اتاق فرمان واحد

قابل مانور خواهد بود.)

قسمت اول توسط کلید اصلی FUEL OIL PUMP ، تغذیه V 380 جهت الکترو موتور

پمپ اصلی سوخت گازوئیل تأمین می گردد.

قسمت دوم با بسته شدن کلید UNIT CONTROL CENTER خط G/T UNIT MCC را

برقدار می نماید و با برقدار شدن آن مصرف کننده های این خط توسط تابلوهای موجود در

اتاقی به نام مرکز کنترل موتورها یا M.C.C ( تغذیه NOTOR CONTROL CENTER )

می گرددند.

ضمناً کلیدهای 6.9 KV

- UNIT TRANSFORMER INCOMING
- UNIT AUXILIARY TRANSF FEEDER
- G/T STARTING MOTOR

هر کدام در یک پانل و کلیدهای V 380

- UNIT AUXILIARY TRANSF INCOMING
- FUEL OIL PUMP
- UNIT MCC

هر سه در پانل 380 V POWER CENTER نصب شده اند .

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید

خط G/T UNIT. CONTROL CENTER که کل واحد را تغذیه می نماید، نیز دارای

انشعاباتی می باشد که یکی از انشعابات آن توسط کلیدی ، باطری شارژ واحد را تغذیه می نماید و از طرفی توسط یک کلید به خط N.M (مربوط به واحدهای A.E.G) متصل است و انشعب دیگر آن جهت تغذیه موتورهای کمکی استفاده می شود .

ورودی باطری شارژر ولتاژ V AC 380 می باشد که توسط ترانس به V 125 AC تبدیل و بوسیله دیود یکسو شده و به ولتاژ V DC 125 تبدیل می گردد و برای تغذیه باطری ها و نیز از طریق خط G/T DC CONTROL CENTER DC مصرف کننده های مورد استفاده

قرار می گیرد.

خط N.M ، علاوه بر اینکه تغذیه باطری شارژر واحدهای میتسو بیشتری را در زمانیکه فاقد تغذیه داخلی می باشند بعهده دارد ، همواره نیز تغذیه V AC 380 مربوط به پمپهای روغن بریکر KV 230 را عهده دار خواهد بود .

در حالت فوق تغذیه باطری شارژر واحدها توسط کلید دو وضعیتی ، بر روی A.E.G قرار می گیرد.

علاوه بر ترانس اصلی واحد (UNIT TRANS) و ترانس کمکی (AUX.TRANS) دو ترانس دیگر در واحد ۳۲ قرار دارد که به ترانسهای STATION SERVICE معروفند. این

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰-۰۵۱۱-۶۶۴۱۲۶۰ تماش حاصل نمایید

ترانسها دارای توان ۱۲۰۰ KA می باشند و ولتاژ KV ۱۱ شین واحد را به ۳۸۰ کاهاش

داده و برای مصارف مشترک سه واحد مورد استفاده قرار می گیرد.

در قسمت فشار ضعیف ، برای هر کدام از ترانسها یک کلید که دارای ظرفیت

۲۰۰۰ می باشد که این کلیدها در داخل پانل STATION CONTROL CENTER قرار

دارند و با تشکیل دو خط بنامهای STATION CONTROL CENTER-1 و

STATION CONTROL CENTER-2 که توسط یک کلید کوپلاژ که ظرفیت آن با ظرفیت کلیدهای

مذکور برابر می باشد ، به هم اتصال پیدا می نمایند و در صورت خارج شدن یکی از دو

ترانسها ، با بستن کلید کوپلاژ ، خط بی برق ترانس دیگری برقدار خواهد شد.

خط TR-1 از STATION CONTROL CENTER تغذیه می شود و توسط

کلیدهایی برق مربوط به پمپ های انتقال سوخت ( پمپهای ترانسفر ) ، هیترها ، روشنایی

محوطه و همچنین تغذیه ساختمان میتسوبیشی را تأمین می نماید و با توجه به موارد فوق به

علت اینکه پمپ های انتقال سوخت از این خط تغذیه می شوند لذا با باز شدن بریکر 230

KV واحد ۳۲ این خط بی برق شده و چنانچه هر کدام از واحدها با سوخت گازوئیل در

حال کار باشند ، به علت از کار افتادن پمپهای انتقال سوخت گازوئیل ، واحد تریپ

می نماید.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۰۵۱۱

خط 2-2 از STATION CONTROL CENTER تغذیه می شود و از

انشعابات این خط به عنوان OWNER'S USE می باشد و جهت مصارف مورد لزوم مورد

استفاده قرار می گیرد.

شکل صفحه بعد دیاگرام تغذیه داخلی واحدهای میتسوبیشی را نشان می دهد.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ اتماس حاصل نمایید

## تحریک ژنراتور (EXCITER) و آلارمهای تحریک واحدهای میتسوبیشی

برای اینکه از استاتور ژنراتور اصلی واحد جریان سه فاز با ولتاژ KV ۱۱ اخذ گردد ، لازم

است که به سیم پیچهای روتور ژنراتور اصلی ، جریان مستقیم DC اعمال گردد و این

جریان مستقیم از سیستمی که به آن تحریک کننده یا ژنراتور تحریک می گویند، تأمین خواهد شد.

تحریک ژنراتور واحدهای میتسوبیشی از نوع دینامیک می باشد و دلیل اینکه به این نوع سیستم تحریک، سیستم تحریک دینامیک گفته می شود این می باشد که دیودهای چرخان با محور روتور ژنراتور می چرخند.

تغذیه تحریک توسط یک ژنراتور مغناطیس دائم دیگر که به آن P.M.G ( PERMANET MAGNETIC GENERATOR )

می گویند و بر روی شفت ژنراتور اصلی نصب گردیده است تأمین خواهد شد . به این صورت که ابتدا ولتاژ AC خروجی از ژنراتور P.M.G توسط یکسری دیودها و تایرستورها

( EXCITATION CUBICLE ) که در AVR و در داخل کمد تحریک ( THYRISTOR )

( در اتاق فرمان واحد قرار دارد، یکسو شده و به ولتاژ DC تبدیل می گردد و ولتاژ DC ، به

استاتور ژنراتور تحریک به عنوان تحریک داده می شود و از روتور ژنراتور تحریک جریان AC گرفته می شود که بوسیله دیودهای چرخان که با شفت می چرخند به DC تبدیل شده و

به روتور ژنراتور اصلی واحد داده می شود و در اثر مغناطیس شدن روتور ژنراتور ، بین

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ تماس حاصل نمایید

روتور و استاتور میدان مغناطیسی برقرار و از استاتور ژنراتور اصلی جریان AC سه فاز KV

۱۱ گرفته می شود که توسط ترانس اصلی واحد ( MAIN TRANS ) ، ولتاژ آن افزایش پیدا کرده و از KV ۱۱KV به KV ۲۳۰ رسیده و وارد پست محلی و از آنجا به پست اصلی و سپس وارد شبکه سراسری می گردد.

بخشی از سیستم تحریک در بیرون از اتاق تحریک که به آن AVR ، ( AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR ) تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ می گویند قرار دارد و در داخل کمد تحریک واقع در اتاق فرمان واحد قرار دارد.

پانل تحریک که در داخل کمد تحریک قرار دارد ، از قسمتهای زیر تشکیل شده است.

#### DC POWER SUPPLY

#### ۱ - منبع تغذیه DC

از منبع تغذیه DC جهت تغذیه کارتهای کنترل تحریک مورد استفاده قرار می گیرد.  
۲ - کارت های مدار چاپی که شامل مدار محدود کننده ، مدار آشکار کننده و غیره می باشد

الف - مدار محدود کننده حد پائین تحریک ( MINIMUM EXCITATION LIMITER MEL )  
که جهت جلوگیری از آسیب رساندن به ژنراتور در سیستم تحریک استفاده می گردد و اگر مقدار تحریک از مقدار معینی کمتر شود ، سیگنالی به AVR ارسال و مقدار تحریک را در حد معین نگه می دارد.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید

### ب - مدار محدود کننده حد بالای تحریک ( OVER EXCITATION LIMITER )

OEL چنانچه جریان تحریک از مقدار معینی افزایش پیدا کند، مقدار مگاوار افزایش پیدا کرده و افزایش زیاد مگاوار باعث صدمه به ژنراتور و نیز افزایش درجه حرارت سیم پیچهای ژنراتور خواهد شد ، در نتیجه برای محدود کردن مقدار تحریک به مقدار معین از OEL استفاده می گردد و با عملکرد OEL آلام مربوط به حفاظت بالای تحریک بر روی پانل تحریک ظاهر می گردد که (OVER EXCITATION PROTECTION )

توسط R 90 مقدار مگاوار خروجی ژنراتور به مقدار معینی تنظیم می شود و با ظاهر شدن آلام فوق ، نیز بر روی پانل تحریک و ژنراتور آلام AVR TROUBLE ظاهر می شود.

ج - مجموعه تایر ستورها ( THYRISTOR UNIT ) : مجموعه تایر ستورها که بصورت پل یکسو کننده دیودی - تایر ستوری قرار گرفته و شامل ۶ دیود و ۶ تایر ستور بوده که هر کدام از دیودها و تایر ستورها دارای دو فیوز حفاظتی که بصورت موازی بسته شده اند، می باشند. کار این مجموعه این است که ولتاژ ورودی از G.P.M.G را یکسو کرده و به عنوان تحریک به ژنراتور تحریک می دهد.

چنانچه هر کدام از فیوز های حفاظتی دیودها و تایر ستورها بسوزد ، فیوز دیگری کار می کند و با سوختن هر کدام از فیوز ها آلام AVR THYRISTOR FUSE OFF بر روی پانل تحریک و آلام AVR TROUBLE نیز بر روی پانل ژنراتور ظاهر خواهد شد.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

د- بخش حفاظت در مقابل ولتاژهای ضربه ای، که وظیفه آن حذف ضربه های ولتاژ بر اثر

روشن و خاموش شدن تایرستورهاست.

ه- پتانسیومتر های موتوری R 90 و E 70 که در قسمت پائین پانل تحریک قرار دارند و

وظیفه شان تنظیم میدان و یا جریان تحریک و در نتیجه مقدار ولتاژ ژنراتور را تنظیم

می نمایند.

پتانسیومتر R 90 در زمانی که AVR ON باشد ، برای عملکرد بصورت اتوماتیک و در زمانی

که ژنراتور با شبکه پارالل نیست مقدار جریان تحریک و یا ولتاژ ژنراتور را تغییر خواهد داد

و چنانچه ژنراتور با شبکه پارالل گردد مقدار مگاوار را تغییر می دهد.

در زمانیکه ژنراتور با شبکه در حال پارالل می باشد ، با صدور فرمان از طریق سنکرونایزر

اتوماتیک در زمان پارالل (برای برابر کردن ولتاژ خروجی ژنراتور با ولتاژ شبکه ) مقدار

ولتاژ خروجی ژنراتور ، توسط 90R انجام می گیرد.

چنانچه ژنراتور با شبکه پارالل شد برای تغییر مگاوار توسط دکمه فشاری

90R LOWER و یا 90R RAISE که بر روی پانل ژنراتور قرار دارد و یا از طریق اطاق

فرمان اصلی می توان مقدار مگاوار را تغییر داد.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

پتانسیومتر E 70 برای عملکرد بصورت دستی و در زمانی که AVR OFF باشد ، مقدار

جريان تحریک را تغییر می دهد و توسط دکمه فشاری 70E RAISE و 70E LOWER برو

روی پانل ژنراتور این کار امکان پذیر خواهد بود.

چنانچه بریکر تحریک باز باشد 90R و یا 70E و یا هر دو آنها روی وضعیت بی باری

نشاشند، یعنی در وضعیتی که برای لحظه بسته شدن بریکر تحریک مناسب تشخیص داده شده

است نیستند، در این حالت بریکر تحریک ( 41 E ) بسته نخواهد شد که ممکن است

اشکالی در موتور DC ، 90R و یا 70E پیش آمده باشد و یا در اثر اشکال پیش آمده ولتاژ

125 V DC جهت کنترل بریکر تحریک قطع شود آلامهای

90 R / 70 E POSITION WRONG

AVR DC CONT. POWER FAIL

روی پانل تحریک ظاهر می گردد و با ظاهر شدن آلامهای فوق آلام

AVR TROUBLE نیز بر روی پانل ژنراتور ظاهر خواهد شد .

در صورتی که توربین هر علتی تریپ کرده و دور توربین به کمتر از ۸۵٪ دور نامی رسیده

باشد ، در این حالت بریکر تحریک باید باز باشد و چنانچه بریکر تحریک در کمتر از ۸۵٪

دور هنوز بسته باشد آلام E ABNORAL CLOSED 41 بر روی پانل تحریک ظاهر و نیز

آلام AVR TROUBLE نیز بر روی پانل ژنراتور ظاهر خواهد شد .

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۱۱۶ آید در این حالت کنترل به

چنانچه اشکالی در ترانس ولتاژ ( P.T ) مربوط به AVR بوجود آید در این حالت کنترل به

حالت دستی می رود و لامپ AVR OFF روشن می گردد و آلامهای AVR FAULT بر

روی پانل تحریک و AVR TROUBLE بر روی پانل ژنراتور ظاهر خواهد شد.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۱۱۶

## سیستم کنترل واحدهای گازی میتسوییشی

سیستم کنترل سیستمی است که در آن با تغییر مناسب ورودی بتوانیم خروجی را به نحو مطلوب و مورد نظر تغییر داده و یا تنظیم نمائیم.

سیستم کنترل دارای اجزاء مختلفی می‌باشد که شامل اندازه گیر ( messurment ) مبدل ( controller ) مقایسه کننده ( comparator ) کنترل کننده ( transducer ) ، محرک ( actuator ) و عملکرد ( process ) می‌باشد که با هم در ارتباط هستند.

## سیستم کنترل توربین گاز میتسوبیشی :

کنترل توربین گازی میتسوبیشی یک کنترل اتوماتیک مت مرکزی می باشد که کنترل درجه حرارت توربین و کنترل سرعت را در تمام مراحل ، از راه اندازی تا بارگیری حداکثر را بعده دارد .

کنترل بر اساس سرعت مرجع و حد سوخت که از سرعت توربین ، مگاوات خروجی ، درجه حرارت ها و فشار کمپرسور گرفته شده و محاسبه می شود ، انجام خواهد گرفت .  
توسط کنترل پیش بینی لازم جهت نگهداری درجه حرارت ، سرعت توربین ، کنترل شتاب در زمان راه اندازی ، میزان بارگیری و جلوگیری از موج زدن کمپرسور و نیز کنترل تغییر نوع سوخت و فشار آنها انجام می گیرد .

سیستم کنترل توربین های گازی دارای دو کنترل کننده مجزا می باشند که به آن کنترل کننده LOGIC و کنترل کننده ANALOG معروف هستند گفته می شود .

۱ - کنترل کننده مراحل LOGIC که توسط ملسک ( MELSEC ) که علامت اختصاری  
MITSUBISHI ELECTRONIC LOGIC SEQUENCER CONTROLLER  
می باشد ، انجام می گیرد .

این کنترل کننده دارای یک قسمت ورودی ، خروجی ( INPUT / OUT PUT ) و یک کنترل کننده مراحل لاجیکی ( SEQUENCER ) می باشد .

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

کنترل کننده مراحل لاجیکی که از ابتدای راه اندازی شامل به مدار آمدن ترنینگر

جرقه زدن ( ACCELERATION ) ، شتابگیری ( IGNITION ) ( TG ON ) ، متصل کردن

ژنراتور با شبکه ( PARALLEL ) ، بارگیری ( LOAD ) و خواباندن ( STOP ) واحد را

بعهده دارد.

در کنترل واحد میتسوبیشی SEQUENCER با مکگ ( MEGAC ) رابطه ورودی و

خروجی دارد و سیگنالهایی جهت تحریک کن tactهای قسمتهای مختلف میفرستد که

تعدادی از این قسمتها شامل مراکز کمکی کنترل قدرت ، والوهای برقی ، مدار شکن های

برقی ، لامپهای نشاندهنده و آلامهای قطع و وصل خواهد بود.

واحدهای مختلف سیستم ملساک ( MELSEC ) : سیستم ملساک از واحدهای مختلف

زیر تشکیل شده است که در شکل شماره ۱ نشان داده شده است.

۱ - کنترل عملیات مرکزی (CENTRAL OPERATION CONTROL )

که عملیات منطقی ترتیبی را انجام می دهد.

۲ - حافظه اصلی ( MEMORY ) که برنامه را ذخیره می نماید ( ROM ).

۳ - کنترل ورودی و خروجی ( OUT PUT CONTROL , IN PUT CONTROL ) که

کanal مورد نظر را انتخاب می کند.

۴ - تایمر ( TIMER ) که تأخیر های زمانی عملیات را ایجاد می نماید.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱ تماس حاصل نمایید

۵ - حافظه موقت ( TEMPORARY MEMORY ) که نتایج عملیات منطقی را موقتاً

ذخیره می نماید .

۶ - پانل برنامه نویسی ( PROGRAMMING PANEL ) که جهت عملیات خواندن و نوشتן

و اجرای یک خط برنامه مورد استفاده قرار می گیرد .

۷ - ورودی و خروجی ( INPUT , OUT PUT ) که قسمتهای مختلف را بهم مرتبط

نماید .

### بلوک سخت افزاری واحدهای ملسوک :

بلوک دیاگرام سخت افزاری واحدهای مختلف ملسوک در شکل ۲ و ۳ مشاهده می شود که

راجع به قسمتهای مختلف آن توضیح داده می شود .

CPU : واحد کنترل عملیات مرکزی شامل قسمتهای زیر می باشد ( SCB , SCA )

ROM : این قسمت حافظه اصلی و شامل 4098 بایت ( ظرفیت حافظه ) می باشد .

I/O : شامل مدارات کنترل ورودی و خروجی

TIMER : زمان تأخیر برای برنامه ایجاد می کند .

منابع : با علامت P.S ( POWER SUPPLY ) مشخص شده اند .

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

مبانی عملکرد:

بلوک دیاگرام SEQUENCER در شکل ۴ نشان داده شده است . در اینجا هر سیگنال

خروجی تابع سیگنال ورودی و زمان می باشد.

عمولاً یک سیگنال خروجی به چند سیگنال ورودی بستگی دارد و یک سیگنال ورودی نیز

به چند سیگنال خروجی مرتبط است ، بنابراین در اینجا بیش از یک رابطه بین ورودی و

خروجی وجود دارد . در اینجا می توانیم بگوئیم که SEQUENCE کلی می تواند توسط رله

منطقی و هم توسط MELSEC ساخته شود.

شکل ۵ - توصیف مفهومی SEQUENCER با رله منطقی می باشد . رابطه خروجی با بررسی

شبکه اتصال دستگاهها بدست می آید . در شبکه های واقعی مسیرهای ارتباطی بین ورودی و

خروجی دستگاهها بسته به نوع آنها متفاوتند بنابراین هر کدام از دستگاهها تابع واحدی

دارند و از ترکیب اینها شبکه بوجود می آید و به علت طبیعت عملکرد مدارات الکتریکی ،

همه توابع ارتباطی بین ورودی و خروجی در یک لحظه عمل می کنند .

۲ - کنترل کننده ANALOG مگگ (MEGAC) که علامت اختصاری

#### MITSUBISHI ELECTRONIC GAS TURBINE ANALOG CONTROLLER انجام

می گیرد . که این کنترل کننده ، کنترل سرعت مرجع ، راه اندازی و بارگیری ، کنترل حد درجه حرارت اگزوژ ، کنترل حد درجه حرارت پره های توربین و کنترل سوخت و تغییر سوخت را بعهده دارد که کمترین سیگنال از سیگنالهای بالا جهت محدود کردن سوخت انتخاب می گردد که به این سیگنال، سیگنال خروجی کنترل (C.S.O) گفته می شود.

مگک متشكل از ۳ قسمت می باشد که عبارتند از : سیگنال ورودی ، محاسبه و کنترل کننده و مبدل سیگنال خروجی که اجزاء فوق از ۲۰ نوع کارت الکترونیکی تشکیل گردیده است

این کنترل کننده سیگنالهای کنترل CSO را تولید می نماید که توسط این سیگنالها شیر کنترل سوخت جابجا می گردد.

یکی از وظیف مگک گرفتن مقادیر آنالوگ از توربین و ارسال سیگنال به صورت بستن به کنترل کننده مراحل (MELSEC) می باشد.

شکلهای صفحات بعد، ارتباط اجزاء سیستم کنترل را نشان می دهد.

## مراحل راه اندازی و کار واحد

مراحل راه اندازی و کار واحد شامل ۴ مرحله می باشد:

۱ - کار در مرحله صفر : که از شروع راه اندازی تا ۲۰٪ دور را شامل می گردد که اطلاعات اوضاع واحد بصورت بستن کنترکتها به کنترل داده می شود . بعد از فشردن دکمه استارت ، کنترل کننده اتوماتیک ، موتور راه انداز پمپ روغن کمکی و چنانچه سوخت مایع جهت راه اندازی انتخاب شود پمپ ترانسفر سوخت گازوئیل و پمپ اصلی سوخت را راه اندازی می نماید و در ۱۰٪ دور ، موتور ترنیننگر را خاموش کرده و در دور ۷۵۰، جرقه زن وارد مدار و والو قطع سوخت سرعت زیاد ( OVER SPEED TRIP VALVE ) باز شده و حدود ۱۰ ثانیه بعد از جرقه زدن فرصت می باشد که شعله برقرار شود و با برقراری شعله کار در مرحله صفر پایان می پذیرد ولی راه انداز تا ۶۷٪ دور در مدار است تا به مرحله شتابگیری واحد برسد.

۲ - کار در مرحله یک : بعد از برقراری شعله سیگنال سرعت ، بر حسب تابعی از زمان افزایش یافته و هر لحظه سرعت شفت با سرعت مرجع مقایسه گردیده و تأثیر لازم را بر شیر کنترل سوخت می گذارد . در این مرحله درجه حرارت اگزووز و پره های توربین کنترل خواهد شد . این مرحله دور نهایی ( 3000 R.P.M ) با بسته شدن کلید تحریک (FIELD ) و بلید والوها پایان می پذیرد و ژنراتور آماده سنکرون کردن خواهد بود.

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

۳ - کار در مرحله دو : این مرحله شامل بسته شدن بریکر ( GEN.BKRON ) است که

برای تحقق این امر بایستی شرایط خاصی در ارتباط با ولتاژ ، فرکانس و اختلاف فاز برقرار شود .

۴ - کار در مرحل سه : مرحله بارگیری که شامل دو حالت بار پایه و بار حداکثر می باشد و با فشار دکمه های LOAD LOWER (بار زیاد) و LOAD RAISE (بار کم) بار را در حد لازم انتخاب نمود .

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ تماش حاصل نمایید

### اشکالات و پیشنهادات راجع به واحدهای میتسوییشی :

۱ - یکی از اشکالاتی که در این واحدها به نظر می‌رسد. راجع به تغذیه پمپهای انتقال سوخت (ترانسفر) گازوئیل است که تغذیه این پمپها V 380 AC می‌باشد و از طریق واحد ۳۲ تأمین می‌گردد و به این صورت که ولتاژ KV ۱۱ شین واحد ۳۲ توسط ترانس ۳۸۰ به علی بریکر KV ۲۳۰ واحد ۳۲ باز گردد و واحدهای گازوئیل سوز تریپ خواهند نمود، لذا پیشنهاد می‌شود جهت جلوگیری از تریپ واحدها در زمانیکه با سوخت گازوئیل کار می‌کنند، اقدام به نصب سیستمی گردد که با باز شدن بریکر ۲۳۰ واحد ۳۲، تغذیه پمپهای ترانسفر بطور اتوماتیک ، توسط واحدهای A.E.G تأمین شود تا هیچ اشکالی از لحظه بهره برداری واحد پیش نیاید.

۲ - خروجی پمپ اضطراری یا DC روغن ، جهت روغنکاری یاتاقانها و جعبه دنده وارد فیلتر روغن نمی‌شود و مستقیماً وارد قسمتهایی که ذکر گردید، خواهد شد و علت آن این است که این پمپ می‌تواند فشار  $\frac{Kg}{cm^2}$  ۱.۵ را تأمین می‌نماید ، و از طرفی این پمپ در موقع قطع برق AC ممکن است که در مدت طولانی در مدار باشد و چنانچه به علی ذرات ناخالصی ، وارد مسیر روغنکاری گردد باعث آسیب رسانیدن به قسمتهای مذکور خواهد

شد ، لذا پیشنهاد می شود که در مسیر این پمپ فیلتر قرار داده شود و با تقویت پمپ ، فشار کافی جهت روغنکاری تأمین گردد .

۳ - گاهی از موقع به علت سوختن کابلها مربوط به فن اتاق توربین ( موشکی اگزووز ) و تجهیزات الکتریکی ( هیتر ) ، که به علت اشکال در عایق بندی پوسته توربین و یا عایق بندی EXPACTION JOINT که محل اتصال توربین به اگزووز می باشد ، هوای داغ ( خصوصاً در تابستان ) وارد اتاق توربین شده و این هوای گرم باعث سوختن کابلها مربوط به فن اتاق توربین و تجهیزات الکتریکی ( هیتر ) می گردد و در نتیجه فن اتاق توربین از کار افتاده و باعث افزایش درجه حرارت داخل موشکی و اتاق توربین خواهد شد و همین امر باعث کاهش تولیدی واحد شده و با وجود کمترین نشتی روغن ، باعث آتش سوزی در یاتاقان توربین و تریپ واحد می گردد ، لذا توصیه می شود که عایق بندی محل اتصال توربین و اگزووز و پوسته توربین از جنس خوب تهیه و توسط ورقهای فلزی و تسمه پوشیده شود تا باعث افزایش درجه حرارت قسمتهای مذکور نگردد .

۴ - برای استارت واحد توسط سوخت گازوئیل در زمستان و در هوای خیلی سرد ، به علت پائین بودن درجه حرارت گازوئیل و اشکال در هیترها خصوصاً هیترهای سیمی که بر روی لوله ها در مسیر قرار دارد و نیز مصرف بالای هیتر اصلی منبع گازوئیل ، درجه حرارت آن پائین بوده و گازوئیل گرم نمی شود لذا در موقع استارت با گازوئیل در هوای سرد ، پمپ

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ و ۰۹۳۶۶۴۰۵۱۱

سوخت گازوئیل به علت مکش نکردن گازوئیل از مدار خارج شده و واحد استارت

نمی گردد . لذا توصیه می شود که هیترهای قدیمی و فرسوده روی لوله ها با هیتر نو تعویض و اشکالات فوق جهت استارت واحد با سوخت گازوئیل برطرف شود .

۵ - بارها اتفاق افتاده است که واحد در حال کار ، به علت پالس زدن لرزش یاتاقان، با آلام

VIBRATION HIGH تریپ نموده است و علت آن اشکال از پیک آپ و یا کارت مربوطه بوده است لذا توصیه می گردد که هر چند وقت یکبار پیک آپ های لرزش یاتاقانها و کارت ها را بررسی نموده تا باعث توقف واحد نگردد.

۶ - گاز حاصل از احتراق پس از اینکه انرژی خود را به توربین داده، توسط اگزووز به آتمسفر تخلیه می گردد و از طرفی نیز بخارات روغن که توسط فشار هوای خلاء مکش می شود ، پس از سرد شدن بصورت روغن به داخل تانک روغن DRAIN شده اما باز مقداری از آن در اتمسفر تخلیه خواهد شد . این گازها و بخارات باعث می شود که سلامتی افرادی که در این محیط ها کار می کنند بخطر بیفتند، لذا پیشنهاد می گردد که با در اختیار گذاشتن ماسک های مخصوص به افراد جهت فیلتر شدن هوا ، مانع از بخطر افتادن سلامتی آنها گردد.

۷ - بعد از STOP واحد فشار هوای جرقه زنها قطع شده و با قطع شدن فشار هوای آن جرقه زنها داخل سیلندر خود قرار می گیرند . گاهی اتفاق افتاده است که یکی از جرقه زنها بعد از

واحد ، بیرون می‌ماند و علت آن این است که جرقه زن داخل سیلندر آن گیر کرده STOP

و در داخل سیلندر حرکت نمی‌کند و همین امر باعث می‌شود که در موقع استارت واحد و

در زمان جرقه زدن ، جرقه زن عمل نکرده و واحد تریپ نماید، لذا پیشنهاد می‌گردد که هر

چند وقت یکبار جرقه زنها سرویس شده تا عمل جرقه زدن بخوبی انجام گیرد.

۸ - در سیستم خنک کاری توربین بخصوص در فصل تابستان آلام

DISC CAVITY TEMP . HIGH ظاهر و منجر به کاهش تولیدی ، جهت جلوگیری از

صدمات حرارتی روی پره های توربین می‌گردد ، این اشکال را می‌توان با انجام یکسری

کارهای تعمیراتی روی سیستم خنک کاری پره های توربین مرتفع نموده تا راندمان تولید

بالاتری را داشته باشیم .

۹ - اشکال کمبود ( پائین بودن ) فشار گاز خصوصاً در فصل زمستان ، باعث خواهد شد که

واحدها بر روی گازوئیل CHANGE شوند لذا از لحاظ بهره برداری ، با توجه به وجود

سرشار منابع گازی در کشور مقرن به صرفه نخواهد بود. لذا توصیه می‌گردد که هر چه

سریعتر این مشکل توسط شرکت گاز رسانی با راه اندازی ایستگاه سوم گاز مرتفع گردد.

## ایمنی و کنترل ضایعات در محیط کار

پیشرفت علوم و صنعت در قرون اخیر و توسعه روز افزون فعالیتهای اقتصادی و ایجاد مراکز

صنعتی در جهان و تحولات صنعتی باعث گردیده که حوادث ناشی از کار اهمیت ویژه ای

داشته باشد و همه ساله میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می‌افتد که بعضی از این

حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی کلی یا جزئی می‌گردد و

جلوگیری از حوادث ناشی از کار یک وظیفه اساسی می‌باشد.

هزینه های غیرمستقیم یک حادثه چهار برابر هزینه های مستقیم آن است که به کار فرما وارد

می‌گردد یعنی زیان واردہ به ماشین آلات و ابزار و غیره چهار برابر هزینه های مستقیم یعنی

مراقبت های طبی و غرامت می‌باشد . یکی از حوادث که باعث خسارات مالی و بیکاری

می‌شود آتش سوزی است که در اثر وفور مواد قابل اشتعال در واحدها، کارگاهها و انبارها

، چنانچه مسئله پیش بینی و پیشگیری و مبارزه با حریق که از اصول ایمنی می‌باشد در نظر

گرفته نشود در مقابل حریق مصون نخواهد بود میزان خسارات و ضایعاتی که در نتیجه

آتش سوزی که در نتیجه عدم پیش بینی های لازم رخ می‌دهد گاه با قیمت از بین رفتن کل

کارگاه تمام می‌شود مسئولین کارگاهها می‌توانند و باستی برای جلوگیری از این قبیل

مصیبتها قویاً بیاندیشند و پرسنل نیز وظیفه دارند که تدابیر حفاظتی را در مقابل آتش سوزی

رعایت نمایند . همانطوریکه ماشین آلات موجود در کارگاهها جز ثروت ملی محسوب

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۱۲۶۰ تاماس حاصل نمایید

می گردد و در حفظ آنها بایستی کوشان بود نسبت به حفظ و حراست نیروی انسانی توجه کافی مبذول شود .

در زمینه های مختلف اجتماعی ثابت شده است که همیشه پیشگیری آسان تر و کم هزینه تر از درمان و یا رفع خسارات واردۀ احتمالی می باشد . در مؤسسات صنعتی که بدلا لیل مختلف هم وسائل و دستگاهها در معرض خطر خسارت بوده اند و هم نیروی انسانی ، بنابراین برای جلو گیری از این خسارات ، موارد اینمی باید بر اساس نیاز قسمتهای مختلف پیش بینی گردیده اقدامات لازم بعمل آید ، تا از دستگاههای اتوماتیک در موارد مختلف استفاده شود همانگونه که برای جلو گیری از خسارات واردۀ به پره های توربین هنگام افزایش درجه حرارت بطور خودکار تولیدی واحد کاهش پیدا می نماید و یا جهت رفع خطر حریق و آتش سوزی با نصب لوازم مانند سنسورها و چشمهاهی الکترونیکی و غیره حساس به گرمای آتش بطور اتوماتیک سیستم آتش نشانی فعال می شود تا نیروهای انسانی فرا رسیده و چاره کار بهتری را نمایند . در این گونه موارد پاکیزه نگهداشتن محوطه و قسمتهای مختلف از مواد آتش زا باید بخوبی انجام گیرد . در موارد خسارات جانی هم موارد متعدد در قسمتهای مختلف مورد نیاز می باشد ، مثلاً در بهره برداری یکسری لوازم اینمی از جمله گوشی ، کفش اینمی و لباس کار مناسب و دستکش و کلاه و غیره مورد نیاز است ، در صورتیکه در کارهای تعمیراتی لوازم دیگر از جمله کلاه ، ماسک ، دستکش و کفش و جامه های نسوز

برای کارهای جوشکاری و آهنگری باید تهیه گردد . در ضمن برداشتن هر گونه مانع در رهگذرها و نصب نرده ها و استفاده از کمربند ایمنی در قسمتهای پرتگاهی و ایجاد مسیرهای اضطراری دارای اهمیت ویژه ای می باشد تا از خسارات واردہ به دستگاهها و جان افراد بشدت جلوگیری نموده و ضایعات را به حداقل کاهش داد.

#### محدوده و کاربرد مقررات ایمنی فنی :

۱ - این مقررات شامل تمامی پرسنل می گردد که در سرویس و نگهداری ، تعمیر دستگاهها و تجهیزات مربوط در نیروگاهها در دست بهره برداری و یا در دست باز سازی مشغول بکار می باشند . با در نظر گرفتن شرائط محلی کادر سرپرستی باید تدابیر تکمیلی که ایمنی انجام کارها را افزایش دهند پیش بینی نمایند .

۲ - تجهیزات الکتریکی و دستگاههای برقی نیروگاهها باید مطابق مقررات ساختمان دستگاههای الکتریکی باشند و مطابق مقررات ایمنی فنی دستگاههای مربوطه بهره برداری شوند.

۳ - بهره برداری از دستگاههای بالابر کارگاههای حرارتی نیروگاهها باید مطابق مقررات ساختمان ایمنی فنی به هنگام بهره برداری از جرثقیل ها باشد .

۴ - تمامی دستورالعملهای مربوط به بهره برداری و تعمیرات و تجهیزات نیروی حرارتی و

دستورالعملهای مربوط به اینمنی فنی بهنگام بهره برداری از آنها که در نیروگاهها مورد استفاده قرار می‌گیرند باید طبق مقررات به مرحله اجرا درآیند.

۵ - تأمین تدابیر به منظور سازماندهی و تدبیر فنی جهت ایجاد شرایط اینمنی کار و آموزش

پرسنل به روشهای اینمنی انجام کار و کنترل سیستماتیک پرسنل اجرائی از نظر رعایت مقررات اینمنی فنی مانند مقررات مقابله با حریق و استفاده از وسائل حفاظتی مثل لباس کار و دیگر شرایط حفاظت شخصی افراد.

۶ - هر یک از پرسنل مکلفند مقرارت حاضر را رعایت و در صورت مشاهده نقض مقرارت مذکور و نیز خرابی تجهیزات و دستگاههای حفاظتی و غیره که می‌تواند برای پرسنل و خود تجهیزات ایجاد خطر نمایند، به سرپرست مستقیم و در صورت عدم حضور وی به سرپرست بالاتر اطلاع دهند.

۷ - نقض مقرارت اینمنی فنی توسط هر یک از افراد به متزله نقض انضباط کار می‌باشد و هر یک از این وقایع باید توسط مدیر مربوطه بررسی و تحقیق گردد.

پایان

جهت خرید فایل word به سایت [www.kandoocn.com](http://www.kandoocn.com) مراجعه کنید  
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۰۶۸۵۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ تتماس حاصل نمایید

Filename: Document1  
Directory:  
Template: C:\Documents and Settings\hadi tahaghoghi\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: mr arabi  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 3/28/2012 5:23:00 PM  
Change Number: 1  
Last Saved On:  
Last Saved By: H.H  
Total Editing Time: 0 Minutes  
Last Printed On: 3/28/2012 5:23:00 PM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 62  
Number of Words: 8,885 (approx.)  
Number of Characters: 50,651 (approx.)