



خبر/مقالات/بانک سوال/فروشگاه

با عضویت در سایت ما

نیاز به عضویت در هیچ سایت کنکور دیگری را ندارید

برخی از خدمات ویژه سایت ما:

- ✓ ارسال آخرین اخبار کنکور از طریق ایمیل به صورت کاملا رایگان
- ✓ ارسال آخرین اخبار کنکور از طریق پیامک (سالیانه ۲۰۰۰ تومان)
- ✓ ارایه دهنده نمونه سوالات کنکور همه رشته ها به صورت رایگان

با ما با خیالی راحت به سراغ کنکور بروید

چنانچه نمونه سوالی را پیدا نمی کنید

در قسمت "تماس با ما" درخواست دهید تا در اولین فرصت در اختیار شما قرار گیرد

353

F

نام

نام خانوادگی

محل امضاء

صبح جمعه

۹۱/۱۱/۱۸

دفترچه شماره ۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کنکور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه مت مرکز) داخل در سال ۱۳۹۲

رشته‌ی

مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیون (کد ۲۳۴۰)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس شخصی (شیمی فیزیک پلیمرها، پدیده‌های انتقال (رنولوژی، حرارت و جرم)، مهندسی پلیمریزاسیون)	۴۵	۱	۴۵

اسفندماه سال ۱۳۹۱

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از عاشقین حساب مجاز نمی‌باشد

- ۱- نقش افزایش فشار بر سازگاری اجزاء یک محروم LCST پلیمری چیست و ماهیت اثرگذاری آن کدام است؟
- (۱) کاهش سازگاری و آنتروپیک
 - (۲) کاهش سازگاری و آنتالپیک
 - (۳) افزایش سازگاری و آنتالپیک
 - (۴) افزایش سازگاری و آنتروپیک
- ۲- ضریب نفوذ یک کوچک مولکول در مواد پلیمری، از چه ویژگی‌های آن (پلیمر) تأثیر می‌پذیرد؟
- (۱) چسبندگی کوچک مولکول، به زمینه پلیمری
 - (۲) نسبت چسبندگی کوچک مولکول / پلیمر، بر واحد انرژی حرارتی
 - (۳) کسر حجم آزاد نمونه و نسبت هم جسبی کوچک مولکول / پلیمر
 - (۴) نسبت چسبندگی کوچک مولکول / پلیمر بر واحد انرژی حرارتی و کسر حجم آزاد نمونه
- ۳- مشخصه فلوری - هائینز بحرانی یک آلیاژ با افزایش وزن مولکولی دو پلیمر به چه حدی میل می‌کند، در این صورت شناس دو فازی شدن محلول چه تغییری می‌کند؟
- (۱) صفر، کاهش می‌باید.
 - (۲) صفر، افزایش می‌باید.
 - (۳) نیم، کاهش می‌باید.
 - (۴) نیم، افزایش می‌باید.
- ۴- فشار اسمزی محلول یک پلیمر در غلظت بسیار دقیق (تقریباً صفر)، با کدام متوسط وزن مولکولی پلیمر، تناسب معکوس دارد؟
- (۱) متوسط وزن مولکولی عددی
 - (۲) متوسط وزن مولکولی وزنی
 - (۳) متوسط وزن مولکولی گرانزوی
 - (۴) گرانزوی ذاتی محلول بسیار دقیق یک پلیمر، با گرانزوی ویژه آن چه تفاوتی دارد؟
- ۵- ۱) گرانزوی ذاتی نام دیگر گرانزوی ویژه است.
 ۲) گرانزوی ذاتی، نرمال شده گرانزوی ویژه به غلظت محلول است.
 ۳) گرانزوی ویژه، نرمال شده گرانزوی ذاتی به غلظت محلول است.
 ۴) گرانزوی ذاتی برابر نسبت غلظت محلول، به غلظت هم بوشانی زنجیرهایست.
- ۶- ضریب سختی یک زنجیر پلیمر وینیلی با فاصله دو انتهای ۱۵ فانومتر متعدد از ۱۰۰۰ اتصال کردن - کردن چقدر است و این مشخصه از چه ویژگی‌پیکره زنجیر اثر پذیرفته و چه ویژگی زنجیر را کنترل می‌کند؟
- (۱) ۱۰، ریزساختار و شکل فضائی
 - (۲) ۱۰، شکل فضائی و ریز ساختار
 - (۳) ۱۰۰، ریزساختار و شکل فضائی
 - (۴) ۱۰۰، شکل فضائی و ریز ساختار
- ۷- گرانزوی ویژه یا افزایش نسبی گرانزوی یک حلal در اثر افزودن پلیمری با حجم مخصوص تک زنجیر ۲۰ سانتی‌متر مکعب بر گرم و غلظت ۱٪ گرم بر سانتی‌متر مکعب و ضریب هالیگنز ۳/۵، کدام است؟
- (۱) ۰/۰۰۱
 - (۲) ۰/۰۲۱
 - (۳) ۰/۲۰۰
 - (۴) ۰/۲۱۲

-۸ در صورتی که در تهیه یک فیلم دمشی (Blow up ratio) BUR برابر یک باشد، کدام یک از اختلاف تنش‌های نرمال در تعیین توابع موادی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد؟

توجه: تنفس سرعت تغییر فرم میدان‌های کششی به طور کلی عبارتند از:

$$\Delta_{ij} = \begin{bmatrix} -\dot{\epsilon}(1+b) & 0 & 0 \\ 0 & -\dot{\epsilon}(1-b) & 0 \\ 0 & 0 & 2\dot{\epsilon} \end{bmatrix}$$

$$\tau_{yy} - \tau_{xx} \quad (۱)$$

$$\tau_{xx} - \tau_{yy} \quad (۱)$$

$$\tau_{zz} - \tau_{xx} \text{ و } \tau_{yy} - \tau_{xx} \quad (۲)$$

$$\tau_{zz} - \tau_{xx} \quad (۲)$$

-۹ اطلاعات زیر برای یک مذاب پلیمری با استفاده از یک رئومتر مغروط و صفحه با زاویه $\theta_c = 3^\circ$ داده شده است. چنانچه $T = ۰, ۰, ۵ \text{ Nm}$ و $F = ۰, ۲۳۲ \text{ N}$. $R = ۲۵ \text{ mm}$ باشد. در این صورت اختلاف تنش نرمال نوع اول N_1 و تنش برشی τ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ ($\pi = ۳$)

$$1600 \text{ و } 118 \quad (۱)$$

$$2/1 \text{ و } 118 \quad (۱)$$

$$1600 \text{ و } 234 \quad (۲)$$

$$15 \text{ و } 234 \quad (۲)$$

-۱۰ چنانچه یک سیال در میدان جریان $(z, -x - y, -2x - y) = 0$ قرار گیرد. سرعت برش τ و سرعت کشش γ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

$$2/3 \text{ و } 4 \quad (۱)$$

$$2 \text{ و } 4 \quad (۱)$$

$$5/3 \text{ و } 16 \quad (۲)$$

$$2 \text{ و } 5, 65 \quad (۲)$$

-۱۱ چنانچه تنفس سرعت تغییر فرم یک سیال باورلا تحت یک میدان جریان $(r, z, v_r) = 0$ به صورت زیر باشد.

$$\Delta_{ij} = \begin{bmatrix} 2r \frac{\partial v_r}{\partial r} & 0 & \frac{\partial v_r}{\partial z} \\ 0 & 2 \frac{v_r}{r} & 0 \\ \frac{\partial v_r}{\partial z} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

در این صورت پروفایل سرعت v_r کدام است؟

$$v_r = \frac{c}{r} \quad (۱)$$

$$v_r = \frac{c}{2r} \quad (۱)$$

$$v_r = \frac{\phi(z)}{r} \quad (۲)$$

$$v_r = \frac{\phi(z)}{2r} \quad (۲)$$

-۱۲ چه قطری از یک لوله عمودی (بر حسب سانتی‌متر) لازم است تا یک سیال بینگ‌های پلاستیک تحت نیروی وزن خود با

$$(g = ۱) \cdot \frac{m}{s^2} \cdot ۱۱۰ \text{ کیلوگرم بر متر مکعب و تنش تسلیم } ۸۸ \text{ پاسکال، جاری گردد؟} \quad (۱)$$

$$۳۶ \quad (۲)$$

$$۴2 \quad (۲)$$

$$۴5 \quad (۳)$$

$$۴2 \quad (۳)$$

-۱۳ در صورت استفاده از فیلرهای کروی با ابعاد نانو به جای فیلرهای میکرونیزه، مدل الاستیک، G' و مدل اتلافی، G'' به ترتیب و می‌باشد.

(۲) افزایش - کاهش

(۴) کاهش - افزایش

-۱۴ رابطه ساعع بحرانی عایق برای مختصات کروی چیست؟

$$r_c = \frac{2k}{h} \quad (۲)$$


$$r_c = \frac{2k}{h} \quad (۴)$$

$$r_c = \frac{k}{h} \quad (۱)$$

$$r_c = \frac{2h}{k} \quad (۳)$$

-۱۵ از میله فلزی بلندی برای انتقال حرارت از مایع (با دمای T_L) به هوا (با دمای T_∞) استفاده شده است. در صورتی که دمای

میله ثابت و یکنواخت باشد، این دما چقدر است؟ ($h_{air} = \frac{1}{\delta} h_1$)



$$T = \frac{T_\infty + \delta T_L}{\epsilon} \quad (۱)$$

$$T = \frac{T_\infty + \epsilon T_L}{\delta} \quad (۲)$$

$$T = \frac{\delta T_\infty + T_L}{\epsilon} \quad (۳)$$

$$T = \frac{\epsilon T_\infty + T_L}{\delta} \quad (۴)$$

-۱۶ وقتی سطح یک جسم یک طرف نامحدود، ناگهان در معرض یک دمای ثابت (بیش از دمای اولیه جسم) قرار می‌گیرد رابطه حرارت ورودی به جسم (q_w) با زمان به کدام صورت زیر است؟

$$q_w \propto t^{\frac{4}{2}} \quad (۲)$$

$$q_w \propto t^{-\frac{1}{2}} \quad (۴)$$

$$q_w \propto t^{\frac{1}{2}} \quad (۱)$$

$$q_w \propto t^{-\frac{3}{2}} \quad (۳)$$

-۱۷ کدام عبارت صحیح نیست؟

(۱) توسعه یافتنی حرارتی به معنی توقف تبادل حرارت بین سیال و دیواره است.

(۲) انتقال حرارت به سیال می‌تواند معادله توزیع سرعت سیال را دچار تغییر نماید.

(۳) در گرمایش آب در درون یک لوله، توسعه یافتنی حرارتی و هیدرودینامیکی، همزمان اتفاق می‌افتد.

(۴) در نقاطی ز لوله که توسعه یافتنی هیدرودینامیکی رخ نداده است، لایه مرزی سیالاتی تمامی شاعع لوله نیست.

-۱۸ با داشتن رابطه $Nu = 0.022 Re^{0.8} Pr^{0.4}$ در جریان توربولان داخل لوله و گرم کردن سیال، اثر خواص فیزیکی بر ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی چگونه است؟

$$h \propto p^{0.8} k^{2/6} C_p^{0.4} \mu^{-0.4} \quad (۲)$$

$$h \propto p^{0.8} k^{0.4} C_p^{0.4} \mu^{-0.2} \quad (۴)$$

$$h \propto p^{0.8} k^{2/6} C_p^{0.4} \mu^{-0.4} \quad (۱)$$

$$h \propto p^{0.8} k^{0.4} C_p^{0.4} \mu^{-0.2} \quad (۳)$$

-۱۹ سفینه‌ای به خارج از جو کره زمین سفر کرده است. راجع به میزان انتقال حرارت جابه‌جایی، کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) اصولاً انتقال حرارت جابه‌جایی وجود نداشته و مقدار آن صفر است.
- (۲) انتقال حرارت جابه‌جایی به دمای سطح خارجی سفینه و بزرگی سطح آن وابسته است.
- (۳) به علت وجود تشعشع در خارج از جو (انتقال حرارت ترکیبی) تعیین مقدار انتقال حرارت جابه‌جایی ممکن نیست.
- (۴) در صورتی که سرعت سفینه، بزرگی سطح و دمای سطح آن در اختیار باشد، محاسبه آن محدود خواهد بود.

-۲۰ لوله‌ای از جنس پلی‌پروپیلن به قطر داخلی یک سانتی‌متر و طول ۵ سانتی‌متر و ضخامت دیواره یک میلی‌متر موجود است. داخل لوله یک میلی‌لیتر آب در دمای 30°C می‌ریزیم. سرعت کاهش آب در ماه چند درصد است؟

$$P = 2,2 \times 10^{-15} \frac{\text{g.cm}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot \% \text{RH}}$$

$$5 \times 10^{-4} \quad (1)$$

$$5 \times 10^{-3} \quad (2)$$

-۲۱ در یک برج دیواره مرطوب، آب روی دیواره ریزان است و مخلوط هوا – آمونیاک از مرکز برج به سمت بالا جریان دارد. در این برج ۸۵٪ مقاومت به انتقال در فاز گاز قرار دارد. اگر شیب منحنی تقال $y = 0.7x$ معادل $1/5$ باشد. ضریب موضعی انتقال جرم

$$\text{دو فاز مایع} \frac{\text{kmol}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \quad (2)$$

$$4 \times 10^{-4} \quad (1)$$

$$5 \times 10^{-3} \quad (3)$$

-۲۲ در فشار پایین و دمای ثابت، در صورتی که فشار دو برابر شود، ضریب نفوذپذیری در گاز چگونه تغییر می‌کند؟

- (۱) نصف می‌شود.
- (۲) تغییر نمی‌کند.
- (۳) سه برابر می‌شود.
- (۴) دو برابر می‌شود.

-۲۳ لایه بسیار نازک رنگ روی ذرهای کروی به قطر 1cm اسپری می‌شود. برای خشک کردن رنگ، جریان هوا اطراف ذره جریان

دارد. سرعت هوا $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ است. در این شرایط مطالعات انتقال حرارت رابطه $Nu = 0.37 Re^{0.8} Pr^{0.33}$ را تأیید کرده است.

اگر عدد اشمیت $1/6$ و رینولدز 65 باشد. ضریب انتقال جرم متوسط چند متر بر ثانیه است؟ (ضریب نفوذپذیری

$$10^{-5} \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \quad (2)$$

$$1.5 \times 10^{-7} \quad (1)$$

$$2/1 \times 10^{-2} \quad (3)$$

۲۴- مایعی در تماس با یک مخلوط گازی کاملاً همزده حاوی هاده A قرار دارد. به تدریج جذب مایع شده و طی یک واکنش درجه صفر مصروف می‌شود. محلول رقیق است. معادله دیفرانسیل بیان کننده جذب ماده A، کدام است؟

$$\frac{d^r C_A}{dc^r} - kC_A = 0 \quad (2)$$

$$\frac{d^r C_A}{dc^r} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{d^r C_A}{dc^r} - \frac{k}{D_{AB}} = 0 \quad (4)$$

$$D_{AB} \frac{d^r C_A}{dc^r} - kC_A = 0 \quad (3)$$

۲۵- در یک نفوذ متقابل هم مول در فاز گاز (سیستم دو جزئی)، شار نفوذ A در B برابر کدام است؟

$$N_A = -D_{AB} \frac{dP_A}{dZ} \quad (2)$$

$$N_A = D_{AB} \frac{\Delta y_A}{\delta} \quad (1)$$

$$N_A = \frac{D_{AB} \cdot P}{\delta R_{GT}} (y_{A_1} - y_{A_2}) \quad (4)$$

$$N_A = C_A V^* + \frac{D_{AB}}{\delta} (C_{A_1} - C_{A_2}) \quad (3)$$

۲۶- در مورد اختلاط در پلیمرها کدام عبارت درست است؟

(۱) اختلاط در پلیمرها مشابه اختلاط جامدات است.

(۲) اختلاط با گرداب‌های جریان مغذیوش نقش تعیین کننده در اختلاط پلیمرها دارد.

(۳) نفوذ مولکولی و اختلاط با گرداب‌های جریان مغذیوش نقش تعیین کننده هر اختلاط پلیمرها دارد.

(۴) ویسکوزیته بالای پلیمرها باعث می‌شود نفوذ مولکولی نقش تعیین کننده در اختلاط داشته باشد.

۲۷- در مورد سیستمهای تعلیقی رقیق کدام عبارت درست است؟

(۱) معادله نیشتین برای برآینه سیستمهای با کسر حجمی جامد بالاتر از ۱/۰ اعتبار دارد.

(۲) معادله نیشتین حالت پیشرفته معادله بچلور است و برای محاسبه ویسکوزیته برشی است.

(۳) معادله نیشتین برای بیش‌بینی ویسکوزیته به تفاوت‌های اندازه ذرات و موقعیت آنها حساس است.

(۴) تفاوت‌های اندازه ذرات با عبارتی از درجه بزرگتر Φ در معادلات سیستمهای تعلیقی محاسبه می‌شود.

۲۸- اگر اختلاف پتانسیل شیمیایی عامل فعال سطحی در فاز آبی و آلی را SAD نامگذاری کنیم، آنگاه کدام گزینه درست است؟

(۱) مقدار SAD مستقل از HLB عامل سطحی است لذا حالت امولسیونی ارتباطی به مقدار عامل فعال سطحی ندارد.

(۲) اگر SAD مقداری حدود صفر داشته باشد حالت سه فازی که نشان از میکروامولسیون و روغن و آب است، داریم.

(۳) حالت امولسیونی آب در روغن و یا روغن در آب با اینکه مستقل از SAD است ولی به میزان HLB و شوری محیط بستگی دارد.

(۴) اگر مقدار SAD منفی باشد حالت امولسیونی آب در روغن و اگر SAD مقداری حدود صفر داشته باشد حالت حالت امولسیونی روغن در آب داریم.

-۲۹

با توجه به نمودار سه تایی SOW کدام عبارت درست است؟

- (۱) این نمودار رفتار فازی سیستم امولسیونی را بهتر از سیستم امولسیونی وارون نشان می‌دهد.
- (۲) سیستمهای ماکروامولسیون زمانی اتفاق می‌افتد که نقطه ترکیب نسبت سیستم خارج از ناحیه چندفازی قرار گیرد.
- (۳) مکان دقیق خط وارونگی در این نمودار به فرآیند امولسیونی شدن بستگی داشته و ارتباطی به ویسکوزیته دو فاز ندارد.
- (۴) در ناحیه‌ای که نسبت آبی/آلی نزدیک یک است، نوع امولسیون و خواص فازی به جای نسبت متغیرهای فرمولی به SAI بستگی دارد.

-۳۰

نوع امولسیون واقعی به چه پارامتری بستگی دارد؟

- (۱) نسبت فازها

- (۲) اختلاف پتانسیل شیمیایی عامل فعال سطحی در فاز آبی و آلی
- (۳) مکان نقطه ترکیب نسبت مواد بر حسب خط وارونگی در نمودارهای سه تایی
- (۴) قانون کلی برای تعیین نوع امولسیون وجود نداشته و به صورت تجربی معین می‌شود.

-۳۱

کدام عبارت در مورد عدد و دمای HLB سیستم‌های امولسیونی درست است؟

- (۱) عدد HLB برای امولسیفایر یونی و دمای HLB برای امولسیفایر غیریونی کاربرد دارد.
- (۲) عدد HLB و دمای HLB با هم رابطه مستقیمه دارند و هر دو برای امولسیفایرهای غیریونی کاربرد دارند.
- (۳) عدد HLB و دمای HLB با هم رابطه اند و هر دو برای امولسیفایرهای غیریونی کاربرد دارند.
- (۴) عدد HLB و دمای HLB با هم رابطه مستقیمه دارند و هر دو برای امولسیفایرهای یونی کاربرد دارند.

اگر بخش‌های روغندوست و آبدوست یک عامل فعال سطحی در فاز همگون خود محلول باشند نسبت انرژی‌های برهمنش عوامل فعال سطحی در فاز آبی به فاز آبی معادل کدام است؟

- (۱) نسبت آنتالپی حلایت در فاز آبی به فاز روغنی
- (۲) نسبت آنتروپی حلایت در فاز روغنی به فاز آبی
- (۳) نسبت آنتالپی حلایت در فاز روغنی به فاز آبی
- (۴) نسبت آنتروپی حلایت در فاز روغنی به فاز آبی

-۳۲

در مورد عوامل فعال سطحی غیر یونی کدام عبارت درست است؟

- (۱) تأثیر افزایش یا کاهش دما در هر طولی از اکسی‌اتیلن یکسان است.
- (۲) اگر طول ناحیه اکسی‌اتیلن افزایش یا کاهش یابد، نوع دیاگرام فازی کلاً تغییر می‌یابد.
- (۳) اگر طول ناحیه اکسی‌اتیلن افزایش یا کاهش یابد، دمای معکوس فازی تغییری نمی‌کند.
- (۴) اگر دمای سیستم کاهش یابد، برهمه‌کنش بین آب و ناحیه آبدوست عوامل فعال سطحی کاهش می‌یابد.

-۳۳

در مورد پلیمرپردازیون تعليقی مونومرهای وینیل کلراید و تترافلوبنورواتیلن کدام عبارت درست است؟

- (۱) پلیمرپردازیون وینیل کلراید و تترافلوبنورواتیلن در زمرة پلیمرپردازیون تعليقی توده‌ای است.
- (۲) پلیمرپردازیون وینیل کلراید و تترافلوبنورواتیلن در زمرة پلیمرپردازیون تعليقی پودری است.
- (۳) پلیمرپردازیون وینیل کلراید در زمرة پلیمرپردازیون تعليقی پودری و تترافلوبنورواتیلن در زمرة پلیمرپردازیون تعليقی توده‌ای است.
- (۴) پلیمرپردازیون وینیل کلراید در زمرة پلیمرپردازیون تعليقی مرواریدی و تترافلوبنورواتیلن در زمرة پلیمرپردازیون تعليقی مرواریدی است.

-۳۵- در پلیمریزاسیون تعليقی مونومری خاص با سرعت شروع معادل با $\frac{\text{mol}}{\text{lit.s}} \cdot 10^{-6}$ ، ثابت سرعت اختتام از طریق ترکیب

معادل با $\frac{\text{lit}}{\text{mol.s}} \cdot 10^3$ و ثابت سرعت رشد معادل با $\frac{\text{lit}}{\text{mol.s}} \cdot 10^6$ است. غلظت رادیکال‌ها معادل با کدام گزینه است؟

$$2 \times 10^{-8} \quad (2)$$

$$2 \times 10^{-6} \quad (4)$$

$$10^{-6} \quad (1)$$

$$10^{-8} \quad (3)$$

-۳۶- کدام دسته از پلیمرهای زیر در زمرة پلیمریزاسیون تعليقی مرواریدی قرار می‌گیرند.

۱) پلی‌استایرن، پلی‌متیل‌مکاکریلات و پلی‌استال

۲) پلی‌استایرن، پلی‌استال و کوبیلیمر استایرن اکریلونیتریل

۳) پلی‌متیل‌مکاکریلات، پلی‌استال و برخی از رزین‌های مبدل بونی

۴) پلی‌استایرن، پلی‌متیل‌مکاکریلات و کوبیلیمر استایرن-اکریلونیتریل

-۳۷- با توجه به مکانیزم ادغام و شکست قطرات در پلیمریزاسیون تعليقی توده‌ای کدام عبارت درست است؟

۱) سرعت شکست و ادغام با افزایش میزان درصد تبدیل کاهش می‌یابند و لذا تغییری در پایداری تعليق حاصل نمی‌شود.

۲) سرعت شکست و ادغام با افزایش میزان درصد تبدیل افزایش می‌یابند و لذا تغییری در پایداری تعليق حاصل نمی‌شود.

۳) با افزایش میزان تبدیل سرعت شکست به شدت کاهش می‌یابد اما ادغام همچنان ادامه دارد و نمی‌توان یک تعنیق پایدار به دست آورد.

۴) با افزایش میزان تبدیل سرعت شکست به شدت افزایش می‌یابد اما ادغام کمتر می‌شود و نمی‌توان یک تعليق پایدار به دست آورد.

-۳۸- در مورد پلیمریزاسیون مونومر وینیل کلراید کدام عبارت مناسب است.

۱) اختتام دو مولکولی رادیکال‌های پلیمری در فاز مونومر به صورت نفوذی کنترل می‌شود.

۲) مونومر و شروع کننده سریعاً به درون فاز پلیمر نفوذ می‌کنند و یا از آن خارج می‌شوند. هنگامی که $P_c > P_e$ باشد، در دو فاز مونومر و پلیمر انجام می‌شود.

۳) مونومر و شروع کننده سریعاً به درون فاز پلیمر نفوذ می‌کنند و یا از آن خارج می‌شوند. هنگامی که $P_c > P_e$ باشد، پلیمریزاسیون تنها در یک فاز ادامه می‌یابد.

۴) رادیکال‌های پلیمری می‌توانند با رسوب و گیرافتادن از فاز مونومر به فاز پلیمر انتقال یابند. هنگامی که $P_e > P_c$ باشد، پلیمریزاسیون تنها در یک فاز انجام می‌شود.

- ۳۹- مکانیزم هارکینز و اسمیت- اوارت در مورد پلیمربرازیون امولسیونی مطرح شده است. کدام عبارت در مورد این دو مکانیزم درست است؟

- ۱) میزان غلظت مونومر در هسته‌های پلیمری با افزایش میزان تبدیل کاهش می‌پابد.
- ۲) ذرات پلیمری و مایسل‌ها تا مرحله پایانی واکنش در محیط حضور خواهند داشت.
- ۳) اکثریت امولسیفایرها در ابتدای واکنش برای هسته‌سازی ذرات استفاده می‌شوند و مقدار بسیار کم به صورت معلق در محیط می‌مانند.
- ۴) مقداری از مایسها برای هسته‌سازی ذرات پلیمر به کار می‌روند و مقدار دیگری تجزیه می‌شوند تا امولسیفایر لازم را برای پایداری ذرات پلیمری فراهم کنند.

- ۴۰-

سینتیک پلیمربرازیون امولسیونی با کدام متغیرها کنترل می‌شود؟

- ۱) سرعت اختتام رادیکال‌ها در فاز آب و درون یک ذره، سرعت دفع و جذب رادیکال از یک ذره
- ۲) سرعت اختتام رادیکال‌ها در فاز آب و درون یک ذره، سرعت جذب رادیکال به یک ذره
- ۳) سرعت اختتام رادیکال‌ها در درون یک ذره، سرعت دفع و جذب رادیکال از یک ذره
- ۴) سرعت اختتام رادیکال‌ها در فاز آب، سرعت جذب رادیکال به یک ذره

- ۴۱-

در پلیمربرازیون امولسیونی استایرن چند دقیقه طول می‌کشد تا مرحله دوم (در انتهای این مرحله، فاز مستقل مونومر از بین می‌رود) شروع شود؟

$$R_i = 8,8236 \times 10^{-9} \frac{\text{mol}}{\text{lit.sec}} , \quad N_p = 2,0186 \times 10^8 \frac{\text{Particle}}{\text{L}}$$

(۱) ۶,۳۳۵

(۲) ۶۳,۳۵

(۳) ۳,۶۳۵

(۴) ۳۶,۳۵

- ۴۲-

دستیابی به پلیمر هسته- پوسته چه هنگامی ممکن می‌شود؟

- ۱) پلیمر مرحله دوم آبدوست و پلیمر مرحله اول آبگریز باشد.
- ۲) میزان پلیمر مرحله دوم به میزان کافی جهت احاطه پسمر اول باشد.
- ۳) کشش بین سطحی پلیمر اولیه و آب کمتر از پلیمر مرحله دوم و آب باشد.
- ۴) کشش بین سطحی پلیمر اولیه و آب بیشتر از پلیمر مرحله دوم و آب باشد.

- ۴۳-

اگر هدف تولید کوبیلیمر پلی‌متیل‌مکاکریلات و پلی‌استایرن با مورفولوژی دانه‌های تمشک با نفوذ نسبی در هندیگر باشد، از کدام نوع فرآیند و شروع کننده بایست بهره برد؟

- ۱) فرآیند نیمه‌پیوسته با شروع کننده‌های مرحله اول و دوم یونی
- ۲) فرآیند نیمه‌پیوسته با شروع کننده مرحله اول غیریونی و مرحله دوم یونی
- ۳) فرآیند نایپیوسته با شروع کننده مرحله اول یونی و مرحله دوم غیریونی
- ۴) فرآیند نایپیوسته با شروع کننده مرحله اول غیریونی و مرحله دوم یونی

-۴۴

در مورد پلیمریازیون رسوبی، پراکنشی و تعلیقی کدام مورد درست است؟

- ۱) در رسوبی اندازه ذرات قابل کنترل بوده ولی در پراکنشی اندازه ذرات قابل کنترل نیست. در تعلیقی ذرات اندازه ثابتی دارد.
- ۲) در رسوبی و پراکنشی، پلیمر در مونومر نامحلول بوده و رسوب می‌کند. در تعلیقی واکنش از همان ابتدا دوفزی است.
- ۳) در رسوبی، پلیمر در مونومر نامحلول بوده و رسوب می‌کند. در پراکنشی پلیمر در مونومر نامحلول بوده که ز رسوب آن جلوگیری می‌کنیم. در تعلیقی واکنش ز همان ابتدا دوفزی است.
- ۴) در رسوبی و پراکنشی، پلیمر در مونومر محلول است ولی با تغییر دما آنها را به ناحیه نامحلول برد و پلیمر را رسوب می‌دهیم. در پلیمریازیون تعلیقی قطرات مونومری مستقیماً به پلیمر تبدیل می‌شوند.

-۴۵

پایداری فضایی در سیستمهای غیرآبی به تغییرات آنتروپی بستگی دارد. در مورد پایدارسازی آنتروپیک کدام عبارت درست است؟

- ۱) با کاهش دمای یک پراکنش به دمای بحرانی زیرین رسوب، ذرات پلیمری رسوب می‌کنند.
- ۲) با افزایش دمای یک پراکنش به دمای بحرانی فوقانی رسوب، ذرات پلیمری رسوب می‌کنند.
- ۳) با کاهش دمای یک پراکنش به دمای بحرانی فوقانی رسوب، ذرات پلیمری رسوب می‌کنند.
- ۴) با افزایش دمای یک پراکنش به دمای بحرانی فوقانی رسوب، ذرات پلیمری رسوب می‌کنند.